

ANEX II- FOTOGRAFIES DE L'EMBARCACIÓ

Generals





Proa i bany:



ba0 3



estat part interior



Cambrot proa i saló:



baos 10



fustes on reposa la teka de la coberta



Cuina:




Alguns dels baos afectats



estat dels ulls de bou



Cabina proa:



estat del baos



zona del llit i mampars

Cabina doble popa:



Sala de màquines:



Saló:



Coberta:



Sobrecoberta de popa:






Cofres de coberta:



Pals i mastelers:



Bauprès:





Instal·lació elèctrica i electrònica:



Motor:



Camarot principal Proa i bany:



Camarot bany i cuina zona mig:



Saló



Camarots de popa:



