

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Canonades de gas de 4mm		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Canonades de gas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	4mm		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	4mm
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Canonades de gas		
<b>Observacions:</b>	Canonades de gas de 4mm		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Consum elèctric

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Chemeneia gasos combustio caldera		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Chemeneia		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	Emisio		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Emisio
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Chemeneia		
<b>Observacions:</b>	Chemeneia gasos combustio caldera d'oli tèrmic.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Llibre de registre de focus d'emisió	Triennal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Chemeneia gasos combustio motogeneradors		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Chemeneia		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	Emisió		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Emisió
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Chemeneia		
<b>Observacions:</b>	Chemeneia gasos combustio motogeneradors		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Llibre de registre de focus d'emisió	Triennal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Estació de regulació i mesura		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	ERM		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	ERM		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	ERM
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	ERM		
<b>Observacions:</b>	Estació de regulació i mesura		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovar correcte funcionament del comptador i corrector.	Setmanal	Verificació
Comprovar estat general instal·lació.	Setmanal	Verificació
Comprovar pèrdua de càrrega dels filtres	Setmanal	Verificació
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Temperatura gas ERM	Setmanal	Verificació
Comprovar el lubricant del comptador.	Anual	Revisió
Comprovar el taratge dels dispositius de seguretat.	Anual	Revisió
Comprovar elements de medicació.	Anual	Revisió
Neteja dels filtres.	Anual	Neteja

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC ERM (Dentro)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	0206616
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC ERM		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC ERM (Fuera)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	3129672
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC ERM		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telemesura de gas natural		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Modem telemesura temps real.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Gas Natural		
<b>Referència:</b>	5110		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	T.M
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Modem telemesura temps real.		
<b>Observacions:</b>	Telemesura Gas Natural		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Verificació funcionament	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Armari control MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	MG-1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	Quadre MG-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Armari de control MG-1		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Compresor sperre MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	Com.1		
<b>Fabricant:</b>	Sperre	<b>Marca:</b>	Sperre
<b>Model:</b>	Sperre	<b>Num. Sèrie:</b>	Sperre1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Observacions:</b>	Compresor aire a 30 Bar.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del funcionament automàtic de la purga del calderí	Setmanal	Inspecció
Comprovació visual del nivell d'oli	Setmanal	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Canvi filtre d'aire	Trimestral	Revisió
Comprovació de la pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Comprovacions
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Neteja interior del calderí	Anual	Inspecció
Revisió de les vàlvules de seguretat	Anual	Inspecció
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Decennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	31	bar

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Cuadro control Splash oil.		
Instal·lació:	Gestió de la Informació de procés		
Gamma:	Cuadro control Splash oil.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG1		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Registro desviación temperatura.	Diari	Comprovacions
Verificación funcionamiento.	Anual	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Deposito pulmón de aire comprimido MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Deposito a 30Bar		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	Dep.1		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Pulmón1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Deposito a 30Bar		
<b>Observacions:</b>	Pulmón de aire comprimido a 30Bar		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Purga condensados	Mensual	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	30	bar

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Diverter MG1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Diverter		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	Div.MG1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	DV-601
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Diverter		
<b>Observacions:</b>	Diverter MG1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Calibració finals de linea	Anual	Calibratge
Inspecció prensaestopes, juntes i palanques.	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escapament directe del motor 1		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Chemeneia		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	escp		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Escp
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Chemeneia		
<b>Observacions:</b>	Escapament directe del motor de cogeneració		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Llibre de registre de focus d'emissió	Triennal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Extractor Vahos 1		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Extractor de vahos. (MG's)		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG1		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión semanal	Setmanal	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercanviador plaques oli-LT MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercanviador oli-aigua		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	Int.oli.1		
<b>Fabricant:</b>	Plaques	<b>Marca:</b>	Plaques
<b>Model:</b>	Plaques	<b>Num. Sèrie:</b>	Int.oli.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercanviador oli-aigua		
<b>Observacions:</b>	Intercanviador de plaques oli-LT		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motogenerador 1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motogenerador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	KVGS-18G2 "1"		
<b>Fabricant:</b>	Ulstein	<b>Marca:</b>	Ulstein
<b>Model:</b>	Ulstein	<b>Num. Sèrie:</b>	10243
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motogenerador		
<b>Observacions:</b>	Motogenerador numero 10243		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Nivell oli al carter MG	Setmanal	Inspecció
Buidat de les garrafes de contenció d'oli.	Quinzenal	Neteja
Canvi de filtrines dels turbo	Quinzenal	Revisió
Canvi filtrina generador	Quinzenal	Revisió
Comprovació dels absorvents perimetrals del motor.	Quinzenal	Neteja
Control de stocks, Bujias y Precamaras. Min 18 unidades.	Quinzenal	Revisió
Neteja periodica del motor i les seves instalacions complementaries.	Quinzenal	Neteja
Comprovar nivell d'oli woodward	Mensual	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Greixat distribuïdor d'aire	Mensual	Greixat
Limpieza filtro centrifugo de aceite	Mensual	Aturada equip
Lubricació parts movils	Mensual	Greixat
Mesura de vibracions.	Mensual	Verificació
Neteja del filtre centrifug d'oli.	Mensual	Neteja
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Canvi de bujias e injectors de precamara.	Bimestral	Aturada equip
Control de rendiment motogenerador	Trimestral	Revisió
Mostres d'oli Troncoil gas 40	Trimestral	Revisió
Cambio de los filtros principales de aceite.	Semestral	Aturada equip
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rampa gas del motor 1		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Rampas de gas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	RG-1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	RG-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rampas de gas		
<b>Observacions:</b>	Rampa de gas i regulació del motor 1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar el taratge dels dispositius de seguretat.	Anual	Revisió
Comprovar elements de medició.	Anual	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Silenciador escape 1		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Silenciador escape		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG1		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión visual	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Manteniment durant aturada de llarga duració MG1 (El seu pare és: Motogenerador 1)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motogenerador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	Es realitza el manteniment segons la nota informativa de Bergen Engines amb Referencia 20140403		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Arrancar el sistema de pre-lubricació 30 minuts al dia	Diari	Inspecció Of. Mecànic
Comprobació Nivell d'oli al carter	Diari	Inspecció Of. Mecànic
Comprobació que s'han retirat les bujies del motor	Diari	Verificació
Comprobar sistema d'aigua de refrigeració està absolutament ple	Diari	Verificació
Virar manualment el motor 1/4 volta manualment desde volant inercia	Diari	Inspecció Of. Mecànic

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament exterior generador 1 (El seu pare és: Motogenerador 1)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	R.e		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	R.e
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament exterior del generador 1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament interior generador 1 (El seu pare és: Motogenerador 1)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG1		
<b>Referència:</b>	R.I		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	R.I
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament interior del generador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Armari de control MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	MG-2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	Quadre MG-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Armari de control MG-2		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Compresor sperre MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	Com.2		
<b>Fabricant:</b>	Sperre	<b>Marca:</b>	Sperre
<b>Model:</b>	Sperre	<b>Num. Sèrie:</b>	Sperre2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Observacions:</b>	Compresor aire a 30 Bar.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del funcionament automàtic de la purga del calderí	Setmanal	Inspecció
Comprovació visual del nivell d'oli	Setmanal	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Canvi filtre d'aire	Trimestral	Revisió
Comprovació de la pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Comprovacions
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Neteja interior del calderí	Anual	Inspecció
Revisió de les vàlvules de seguretat	Anual	Inspecció
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Decennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	31	bar

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Cuadro control Splash oil.		
Instal·lació:	Gestió de la Informació de procés		
Gamma:	Cuadro control Splash oil.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG2		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Registro desviación temperatura	Diari	Comprovacions
Verificación funcionamiento.	Anual	Comprovacions



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Deposito pulmón de aire comprimido MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Deposito a 30Bar		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	Dep.2		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Pulmón2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Deposito a 30Bar		
<b>Observacions:</b>	Pulmón de aire comprimido a 30Bar		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Purga condensados	Mensual	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	30	bar

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Diverter MG2		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Diverter		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG2		
Referència:	Div.MG2		
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	DV-602
Estat:	Activat		
Descripció:	Diverter		
Observacions:	Diverter MG2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Calibració finals de linea	Anual	Calibratge
Inspecció prensaestopes, juntes i palanques.	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escapament directe del motor 2		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Chemeneia		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	escp		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	escap2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Chemeneia		
<b>Observacions:</b>	Escapament directe del motor de cogeneració		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Llibre de registre de focus d'emissió	Triennal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Extractor Vahos 2		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Extractor de vahos. (MG's)		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG2		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión semanal	Setmanal	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació Proteccions por Splash Oil.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Protección por Splash Oil.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Instal·lació de sensores en todos los cilindros del Motogenerador de Splash Oil y centralización en el cuadro eléctrico.		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión de correcto funcionamiento.	Mensual	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercanviador plaques oli-LT MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercanviador oli-aigua		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	Int.oli.2		
<b>Fabricant:</b>	Plaques	<b>Marca:</b>	Plaques
<b>Model:</b>	Plaques	<b>Num. Sèrie:</b>	Int.oli.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercanviador oli-aigua		
<b>Observacions:</b>	Intercanviador de plaques oli-LT MG-2		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motogenerador 2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motogenerador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	KVGS-18G2 "2"		
<b>Fabricant:</b>	Ulstein	<b>Marca:</b>	Ulstein
<b>Model:</b>	Ulstein	<b>Num. Sèrie:</b>	10244
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motogenerador		
<b>Observacions:</b>	Motogenerador numero 10244		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Nivell oli al carter MG	Setmanal	Inspecció
Buidat de les garrafes de contenció d'oli.	Quinzenal	Neteja
Canvi de filtrines dels turbo	Quinzenal	Revisió
Canvi filtrina generador	Quinzenal	Revisió
Comprovació dels absorvents perimetrals del motor.	Quinzenal	Neteja
Control de stocks, Bujias y Precamaras. Min 18 unidades.	Quinzenal	Revisió
Neteja periodica del motor i les seves instalacions complementaries.	Quinzenal	Neteja
Comprovar nivell d'oli woodward	Mensual	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Greixat distribuïdor d'aire	Mensual	Greixat
Limpieza filtro centrifugo de aceite	Mensual	Aturada equip
Lubricació parts movils	Mensual	Greixat
Mesura de vibracions.	Mensual	Verificació
Neteja del filtre centrifug d'oli.	Mensual	Neteja
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Canvi de bujias e injectors de precamara.	Bimestral	Aturada equip
Control de rendiment motogenerador	Trimestral	Revisió
Mostres d'oli Troncoil gas 40	Trimestral	Revisió
Cambio de los filtros principales de acite.	Semestral	Aturada equip
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rampa gas del motor 2		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Rampas de gas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	RG-2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	RG-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rampas de gas		
<b>Observacions:</b>	Rampa de gas i regulació del motor 2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar el taratge dels dispositius de seguretat.	Anual	Revisió
Comprovar elements de medició.	Anual	Revisió



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Silenciador escape 2		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Silenciador escape		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / MG2		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión visual	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Manteniment durant aturada de llarga duració MG2 (El seu pare és: Motogenerador 2)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motogenerador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	Es realitza el manteniment segons la nota informativa de Bergen Engines amb Referencia 20140403		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Arrancar el sistema de pre-lubricació 30 minuts al dia	Diari	Inspecció Of. Mecànic
Comprobació Nivell d'oli al carter	Diari	Verificació
Comprobació que s'han retirat les bujies del motor	Diari	Verificació
Comprobar sistema aigua de refrigeració està absolutament ple	Diari	Verificació
Virar manualment el motor 1/4 volta desde volant d'inercia	Diari	Inspecció Of. Mecànic

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament exterior generador 2 (El seu pare és: Motogenerador 2)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	R.e		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	R.e
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament exterior del generador 2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament interior generador 2 (El seu pare és: Motogenerador 2)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / MG2		
<b>Referència:</b>	R.I		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	R.I.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament interior del generador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Controlador recuperació amb fang a centrifuga		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Controlador recuperació		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració		
<b>Referència:</b>	HT-ESP		
<b>Fabricant:</b>	Isoil	<b>Marca:</b>	Isoil
<b>Model:</b>	Isoil	<b>Num. Sèrie:</b>	MG606
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Controlador recuperació		
<b>Observacions:</b>	Intercanvi calor amb el fang a centrifuga.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Controlador recuperació amb fang digestor		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Controlador recuperació		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració		
<b>Referència:</b>	HT-DIG		
<b>Fabricant:</b>	Isoil	<b>Marca:</b>	Isoil
<b>Model:</b>	Isoil	<b>Num. Sèrie:</b>	MG625
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Controlador recuperació		
<b>Observacions:</b>	Intercanvi calor amb el digestor.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc suministrament d'oli als motogeneradors		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque acumulació		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració		
<b>Referència:</b>	Tanc oli		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Tanc oli
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque acumulació		
<b>Observacions:</b>	Tanc per omplir els motors d'oli.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mesura de nivell	Setmanal	Revisió
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	3	m3

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

**Actiu:** Bomba llenado tanque. (El seu pare és: Tanc suministrament d'oli als motogeneradors)

**Instal·lació:** ElectroMecànica

**Gamma:** Bomba centrífuga autoaspirant

**Centre:** Rubi tractament termic.

**CG:** Cogeneració / Refrigeració

**Referència:** \_\_\_\_\_

**Fabricant:** \_\_\_\_\_ **Marca:** \_\_\_\_\_

**Model:** \_\_\_\_\_ **Num. Sèrie:** \_\_\_\_\_

**Estat:** Activat

**Descripció:** \_\_\_\_\_

**Observacions:** \_\_\_\_\_

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Mensual	Inspecció operari
Comprovació del consum elèctric	Trimestral	Inspecció of. Elèctric
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Anual	Inspecció Of. Mecànic
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Anual	Inspecció operari
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell	Anual	Inspecció operari
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Anual	Inspecció of. Elèctric
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Anual	Inspecció operari
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Anual	Inspecció operari
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Inspecció of. Manteniment
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Inspecció of. Elèctric
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció Of. Mecànic
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció of. Manteniment
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Anual	Inspecció Of. Mecànic
Mesura de la resistència de l'aïllament	Anual	Inspecció of. Elèctric
Mesura de la resistència del bobinat	Anual	Inspecció of. Elèctric
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Neteja
Realitzar el canvi d'oli t	Anual	Inspecció Of. Mecànic
Realitzar engreix coixinets t	Anual	Inspecció operari
Revisió en taller per comprovació general	Trienal	Inspecció of. Manteniment



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba BT 1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Grundfos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Bom.BT1		
<b>Fabricant:</b>	Vertical	<b>Marca:</b>	Vertical
<b>Model:</b>	Vertical	<b>Num. Sèrie:</b>	B-601-03
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Grundfos		
<b>Observacions:</b>	Bomba circulació baja temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Greixat rodaments amb tapa.	Semestral	Greixatge
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennial	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	10	bar
Temperatura máx.	140	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba BT 2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Grundfos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Bom.BT2		
<b>Fabricant:</b>	Vertical	<b>Marca:</b>	Vertical
<b>Model:</b>	Vertical	<b>Num. Sèrie:</b>	B-602-03
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Grundfos		
<b>Observacions:</b>	Bomba circulació baja temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Greixat rodaments amb tapa.	Semestral	Greixatge
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennial	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	10	bar
Temperatura máx.	140	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba enfriamiento Alta MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Enf.AT.1		
<b>Fabricant:</b>	TCH 50-160/1XC/GS	<b>Marca:</b>	TCH 50-160/1XC/GS
<b>Model:</b>	TCH 50-160/1XC/GS	<b>Num. Sèrie:</b>	B-601-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba enfriamiento alta temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	90	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba enfriamiento Alta MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Enf.AT.2		
<b>Fabricant:</b>	TCH 50-160/1XC/GS	<b>Marca:</b>	TCH 50-160/1XC/GS
<b>Model:</b>	TCH 50-160/1XC/GS	<b>Num. Sèrie:</b>	B-602-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba enfriamiento alta temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	90	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba enfriamiento de baja MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Enf.BT.1		
<b>Fabricant:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Marca:</b>	TCH 80-160/1XC/GS
<b>Model:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Num. Sèrie:</b>	B-601-04
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga refrigeración circuito BT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennial	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	50	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba enfriamiento de baja MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Enf.BT.2		
<b>Fabricant:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Marca:</b>	TCH 80-160/1XC/GS
<b>Model:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Num. Sèrie:</b>	B-602-04
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga refrigeración circuito BT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	50	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba reserva enfriamiento de baja		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Reserva		
<b>Fabricant:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Marca:</b>	TCH 80-160/1XC/GS
<b>Model:</b>	TCH 80-160/1XC/GS	<b>Num. Sèrie:</b>	B-600-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga refrigeración circuito BT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	50	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba sumergible A		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Flygt		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Bom.Sum.A		
<b>Fabricant:</b>	120 m3/h	<b>Marca:</b>	120 m3/h
<b>Model:</b>	120 m3/h	<b>Num. Sèrie:</b>	B-210-A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Flygt		
<b>Observacions:</b>	Bomba sumergible arqueta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat de guies i anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Elevació de la bomba i neteja de la reixa d'entrada	Trimestral	Neteja
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Anual	Comprovacions
Comprovar estat del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Comprovacions
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Inspecció visual de la bomba i del sistema d'elevació	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	120	m3/h



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba sumergible B		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Flygt		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Bom.Sum.B		
<b>Fabricant:</b>	120 m3/h	<b>Marca:</b>	120 m3/h
<b>Model:</b>	120 m3/h	<b>Num. Sèrie:</b>	B-210-B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Flygt		
<b>Observacions:</b>	Bomba sumergible arqueta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat de guies i anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Elevació de la bomba i neteja de la reixa d'entrada	Trimestral	Neteja
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Anual	Comprovacions
Comprovar estat del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Comprovacions
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Inspecció visual de la bomba i del sistema d'elevació	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	120	m3/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions d'aigua refrigeració MG's		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	C.aigua		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	C.aigua mg's
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Conduccions d'aigua de servei		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Equipo Ultraviolados de 12 lamparas		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Equipo Ultraviolados.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión visual del equipo y su funcionamiento.	Mensual	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Filtre aigua de refrigeració		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Filtro de agua clarificada		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	FMA-1000E		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	filtre MG's
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Filtro de agua clarificada		
<b>Observacions:</b>	Filtre de 100micres de pas de l'aigua de refrigeració motors		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació de PVC per aigua destilada		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Canonades de PVC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	H2O destilada		
<b>Fabricant:</b>	canonades de 51	<b>Marca:</b>	canonades de 52
<b>Model:</b>	canonades de 50	<b>Num. Sèrie:</b>	H2O destilada
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Canonades de PVC		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació de pvc per l'aigua destilada als motogeneradors		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador Alta MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador HT		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.AT.1		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-601-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador HT		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador de plaques de alta temperatura		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	90	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador Alta MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador HT		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.AT.2		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-602-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador HT		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador de plaques de alta temperatura		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	90	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador Baja MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador LT		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.BT.1		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-601-03
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador LT		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador de baja temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja plaques LT	Trimestral	Revisió

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	45	°C



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador Baja MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador LT		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.BT.2		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-602-03
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador LT		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador de baja temperatura		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja plaques LT	Trimestral	Revisió

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	45	°C

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador dumping MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador Dumping		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.Dum.1		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-601-02
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador Dumping		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador dumping MG-1		

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	90	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador dumping MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador Dumping		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.Dum.2		
<b>Fabricant:</b>	APV	<b>Marca:</b>	APV
<b>Model:</b>	APV	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-602-02
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador Dumping		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador dumping MG-2		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	6	bar
Pressió Max. de servei	9	bar
Temperatura	90	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Intercambiador espiral		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Intercambiador espiral GENERICO		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Int.Esp		
<b>Fabricant:</b>	ALFA LAVAL	<b>Marca:</b>	ALFA LAVAL
<b>Model:</b>	ALFA LAVAL	<b>Num. Sèrie:</b>	IC-300-01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Intercambiador espiral GENERICO		
<b>Observacions:</b>	Intercambiador de espiral agua - fango		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Motobomba Arqueta		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Motobomba auto-aspirante		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión visual estado del equipo.	Mensual	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema elevació bombes sumergibles arqueta.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ponts Polipasts GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Sis. elevació		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sis. Elevació
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ponts Polipasts GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Sistema elevació bombes sumergibles arqueta presentació EDAR.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual de les vigues	Anual	Inspecció
Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures	Anual	Inspecció
Inspecció visual de l'estat general del polipast	Anual	Inspecció
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions	Anual	Inspecció
Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics	Anual	Inspecció
Elaboració informe conforme compleix normativa de seguretat	Biennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc comú refredament auxiliar		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque expansió 600L		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HT aux		
<b>Fabricant:</b>	LT	<b>Marca:</b>	LT
<b>Model:</b>	LT	<b>Num. Sèrie:</b>	HT aux
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque expansió 600L		
<b>Observacions:</b>	Tanc de baixa temperatura comú pels MG's		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Plenar tanc d'aigua destilada i afegir 15 litres Maxigard	Setmanal	Revisió
Presa de mostres per analitzar l'aigua.	Semestral	Inspecció
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	0.6	m3

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc d'alta temperatura MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque expansió 400L		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HT1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	HT1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque expansió 400L		
<b>Observacions:</b>	Tanc d'alta temperatura circuit d'aigua MG-1		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Plenar tanc d'aigua destilada i afegir 15 litres Maxigard	Setmanal	Revisió
Presa de mostres per analitzar l'aigua.	Semestral	Inspecció
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	0.4	m3



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc d'alta temperatura MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque expansión 400L		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HT2		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	HT2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque expansión 400L		
<b>Observacions:</b>	Tanc d'alta temperatura circuit d'aigua MG-2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Plenar tanc d'aigua destilada i afegir 15 litres Maxigard	Setmanal	Revisió
Presa de mostres per analitzar l'aigua.	Semestral	Inspecció
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	0.4	m3

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc de baixa temperatura		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque expansión 600L		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	LT		
<b>Fabricant:</b>	LT	<b>Marca:</b>	LT
<b>Model:</b>	LT	<b>Num. Sèrie:</b>	LT
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque expansión 600L		
<b>Observacions:</b>	Tanc de baixa temperatura comú pels MG's		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Plenar tanc d'aigua destilada i afegir 15 litres Maxigard	Setmanal	Revisió
Presa de mostres per analitzar l'aigua.	Semestral	Inspecció
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	0.6	m3

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanque de agua destilada de suministro		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Is.Masa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	H2O.Dest		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H2O
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Is.Masa		
<b>Observacions:</b>	Tanque de agua destilada		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mesura de nivell	Setmanal	Revisió
Neteja sediments	Biennal	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	10	m3

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula 3 vies centrifuga-digestió MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula 3 vies		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV6117		
<b>Fabricant:</b>	Pekos	<b>Marca:</b>	Pekos
<b>Model:</b>	Pekos	<b>Num. Sèrie:</b>	HV6117
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula 3 vies		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica para refrigeración HT con Centrifuga o Digestión		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula 3 vies centrifuga-digestió MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula 3 vies		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV6116		
<b>Fabricant:</b>	Pekos	<b>Marca:</b>	Pekos
<b>Model:</b>	Pekos	<b>Num. Sèrie:</b>	HV6116
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula 3 vies		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica para refrigeración HT con Centrifuga o Digestión		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula retorn centrifuga MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	valvula-neumatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV603D		
<b>Fabricant:</b>	PRISMA	<b>Marca:</b>	PRISMA
<b>Model:</b>	Prisma	<b>Num. Sèrie:</b>	HV603D
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	valvula-neumatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica circuit refrigeració HT amb centrifuga MG-1		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula retorn centrifuga MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	valvula-neumatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV603A		
<b>Fabricant:</b>	PRISMA	<b>Marca:</b>	PRISMA
<b>Model:</b>	Prisma	<b>Num. Sèrie:</b>	HV603A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	valvula-neumatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica circuit refrigeració HT amb centrifuga MG-2		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula retorn digestió MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	valvula-neumatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV603B		
<b>Fabricant:</b>	PRISMA	<b>Marca:</b>	PRISMA
<b>Model:</b>	Prisma	<b>Num. Sèrie:</b>	HV603B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	valvula-neumatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica circuit refrigeració HT amb digestior MG-1		



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula retorn digestió MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	valvula-neumatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	HV603C		
<b>Fabricant:</b>	PRISMA	<b>Marca:</b>	PRISMA
<b>Model:</b>	Prisma	<b>Num. Sèrie:</b>	HV603C
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	valvula-neumatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula electroneumatica circuit refrigeració HT amb digestior MG-2		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica Dumping-HT 1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.DUM.1		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.DUM.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació circuit dumping amb HT		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica Dumping-HT 2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.DUM.2		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.DUM.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació circuit dumping amb HT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica HT 1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.HT.1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.HT.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació circuit HT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica HT 2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.HT.2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.HT.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació circuit HT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica LT-Dumping 1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.LT.1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.LT.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació LT amb circuit dumping		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula termostatica LT-Dumping 2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula termostatica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	Val.ter.LT.2		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Val.ter.LT.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula termostatica		
<b>Observacions:</b>	Valvula termostatica comunicació LT amb circuit dumping		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi elements termostatics	Decennal	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Válvula 3 vías By-Pass Espiral.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula 3 vías		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Aigua		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cuadro eléctrico Evaporadores.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres Elèctrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cuadro eléctrico de potencia y maniobra de los evaporadores.		
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Comprovació Periòdica
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Biennal	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Evaporador 1		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	EVA-1		
<b>Fabricant:</b>	AD-55/70-H	<b>Marca:</b>	AD-55/70-H
<b>Model:</b>	AD-55/70-H	<b>Num. Sèrie:</b>	EVA-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Observacions:</b>	Evaporador 1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Evaporadores. El equipo recibe agua de la red correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El estado y tensión de las correas es adecuado.	Anual	Revisió
Evaporadores. El funcionamiento del ventilador es correcto y no un hace ruidos raros.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de arranque automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de vaciado automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La bomba de recirculación interna funciona adecuadamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La distribución del agua en el panel es la correcta.	Anual	Revisió
Evaporadores. llega corriente electrica a los componentes y su funcion es adecuada.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los paneles CELdek estan exentos de incrustaciones de cal.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los potenciómetros de la bomba dosificadora estan correctos.	Anual	Revisió
Medició Eléctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja i desinfecció instalació.	Anual	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	63.000	m3/h
Potencia	18	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Evaporador 2		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	EVA-2		
<b>Fabricant:</b>	AD-55/70-H	<b>Marca:</b>	AD-55/70-H
<b>Model:</b>	AD-55/70-H	<b>Num. Sèrie:</b>	EVA-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Observacions:</b>	Evaporador 2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Evaporadores. El equipo recibe agua de la red correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El estado y tensión de las correas es adecuado.	Anual	Revisió
Evaporadores. El funcionamiento del ventilador es correcto y no un hace ruidos raros.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de arranque automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de vaciado automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La bomba de recirculación interna funciona adecuadamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La distribución del agua en el panel es la correcta.	Anual	Revisió
Evaporadores. llega corriente electrica a los componentes y su funcion es adecuada.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los paneles CELdek estan exentos de incrustaciones de cal.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los potenciómetros de la bomba dosificadora estan correctos.	Anual	Revisió
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja i desinfecció instalació.	Anual	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	63.000	m3/h
Potencia	18	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Evaporador 3		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	EVA-3		
<b>Fabricant:</b>	AD-55/70-H	<b>Marca:</b>	AD-55/70-H
<b>Model:</b>	AD-55/70-H	<b>Num. Sèrie:</b>	EVA-3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Observacions:</b>	Evaporador 3		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Evaporadores. El equipo recibe agua de la red correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El estado y tensión de las correas es adecuado.	Anual	Revisió
Evaporadores. El funcionamiento del ventilador es correcto y no un hace ruidos raros.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de arranque automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de vaciado automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La bomba de recirculación interna funciona adecuadamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La distribución del agua en el panel es la correcta.	Anual	Revisió
Evaporadores. llega corriente electrica a los componentes y su funcion es adecuada.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los paneles CELdek estan exentos de incrustaciones de cal.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los potenciómetros de la bomba dosificadora estan correctos.	Anual	Revisió
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja i desinfecció instalació.	Anual	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	63.000	m3/h
Potencia	18	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Evaporador 4		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	EVA-4		
<b>Fabricant:</b>	AD-55/70-H	<b>Marca:</b>	AD-55/70-H
<b>Model:</b>	AD-55/70-H	<b>Num. Sèrie:</b>	EVA-4
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Refredador evaporatiu Met Mann		
<b>Observacions:</b>	Evaporador 4		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Evaporadores. El equipo recibe agua de la red correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El estado y tensión de las correas es adecuado.	Anual	Revisió
Evaporadores. El funcionamiento del ventilador es correcto y no un hace ruidos raros.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de arranque automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. El sistema de vaciado automatico funciona correctamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La bomba de recirculación interna funciona adecuadamente.	Anual	Revisió
Evaporadores. La distribución del agua en el panel es la correcta.	Anual	Revisió
Evaporadores. llega corriente electrica a los componentes y su funcion es adecuada.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los paneles CELdek estan exentos de incrustaciones de cal.	Anual	Revisió
Evaporadores. Los potenciómetros de la bomba dosificadora estan correctos.	Anual	Revisió
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja i desinfecció instalació.	Anual	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	63.000	m3/h
Potencia	18	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extractor MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Extractor		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ext.1		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	Ext.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extractor		
<b>Observacions:</b>	Sistema de extracció MG-1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal max.	102600	m3/h
Nivel presión sonora	92	dB A
Potencia	50	CV
Velocitat rotació	1470	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extractor MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Extractor		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ext.2		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	Ext.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extractor		
<b>Observacions:</b>	Sistema de extracció MG-2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal max.	102600	m3/h
Nivel presión sonora	92	dB A
Potencia	50	CV
Velocitat rotació	1470	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ventilador MG1 A		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ventilador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ven.MG-1a		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	VT-601-A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ventilador		
<b>Observacions:</b>	Ventilador refrigeración sala MG1 A		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi de filtrines d'entrada a sala.	Quinzenal	Revisió
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	7.5	kW



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ventilador MG1 B		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ventilador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ven.MG-1b		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	VT-601-B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ventilador		
<b>Observacions:</b>	Ventilador refrigeración sala MG1 B		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi de filtres d'entrada a sala.	Quinzenal	Revisió
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	7.5	kW

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ventilador MG2 A		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ventilador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ven.MG-2a		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	VT-602-A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ventilador		
<b>Observacions:</b>	Ventilador refrigeración sala MG2 A		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi de filtrines d'entrada a sala.	Quinzenal	Revisió
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	7.5	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ventilador MG2 B		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ventilador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Refrigeració / Ventilació		
<b>Referència:</b>	Ven.MG-2b		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	VT-602-B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ventilador		
<b>Observacions:</b>	Ventilador refrigeración sala MG2 B		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi de filtrines d'entrada a sala.	Quinzenal	Revisió
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	7.5	kW

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Asecador d'aire instrumentació		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	asecador d'aire comprimit		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Aire.Comp.		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Aire.Comp.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	asecador d'aire comprimit		
<b>Observacions:</b>	Asecador d'aire comprimit per la instrumentació dels motors.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja de les entrades d'aire	Trimestral	Neteja

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba Aceite troncoil gas 40.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Centrífugues no Submergibles		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>			
<b>Observacions:</b>			

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Compresor sperre RESERVA		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Com.2		
<b>Fabricant:</b>	Sperre	<b>Marca:</b>	Sperre
<b>Model:</b>	Sperre	<b>Num. Sèrie:</b>	Sperre2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Compresor bietapico en V		
<b>Observacions:</b>	Compresor aire a 30 Bar.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del funcionament automàtic de la purga del calderí	Setmanal	Inspecció
Comprovació visual del nivell d'oli	Setmanal	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Canvi filtre d'aire	Trimestral	Revisió
Comprovació de la pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Neteja interior del calderí	Anual	Inspecció
Revisió de les vàlvules de seguretat	Anual	Inspecció
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Decennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	31	bar

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic zona MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Det1		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	Det1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector de fums optic zona MG-1		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic zona MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Det2		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	Det2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector de fums optic zona MG-1		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Edificio sala motores.		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	BE-Edificis		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / Sala de motors		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Ordre i neteja de l'edifici	Setmanal	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Estació de control i regulació Aire compimit		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Estació de control i regulació		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	E.Aire comp.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Estació
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Estació de control i regulació		
<b>Observacions:</b>	Estació de control i regulació d'aire coprimit		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 (Zona Armario MG2)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electricos	<b>Marca:</b>	Incendis electricos
<b>Model:</b>	Incendis electricos	<b>Num. Sèrie:</b>	1098874
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (Zona MG1)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7006895
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (Zona MG2)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	8004889
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC Sala motors		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

Actiu:	Polipasto elèctric azotea motores.		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Polipasto elèctric 1Tn.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Cogeneració / Sala de motors		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión General	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pont grua sala motors		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ponts-Grua GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Pont grua		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P.G.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ponts-Grua GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Pont grua sala de motors		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures	Anual	Inspecció
Inspecció visual de l'estat general del pont grua	Anual	Inspecció
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions	Anual	Inspecció
Inspecció visual del camí de rodadura del pont	Anual	Inspecció
Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics	Anual	Inspecció
Elaboració informe conforme compleix normativa de seguretat	Biennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma sala motors		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	PulM		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	PulM
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador alarma incendis sala motors		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema de enllumenat de la sala.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de la sala motors.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba Sulzer		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba achiqne		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors / Instalació bombeix automatica		
<b>Referència:</b>	bomba achiqne		
<b>Fabricant:</b>	SULZER	<b>Marca:</b>	Sulzer
<b>Model:</b>	Sulzer	<b>Num. Sèrie:</b>	bomba
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba achiqne		
<b>Observacions:</b>	Bomba achiqne amb sonda de nivell		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions de PVC		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Cogeneració / Sala de motors / Instalació bombeix automatica		
<b>Referència:</b>	PVC		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	PVC
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Conduccions d'aigua de la fosa sala motors		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina llaç DYG amb TRG 25 / 6 kv		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	CB-3		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-3		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic Sala DyG		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	DetG		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	DetG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector de fums optic sala DyG		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat sala DyG		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat sala DyG		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (DYG)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	9013711
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Interrupctor automatic MG-1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Celdes Ormazabal CGM		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	Celda MG-1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	CB-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Celdes Ormazabal CGM		
<b>Observacions:</b>	Celda interruptor automatic MG-1		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Interrupctor automatic MG-2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Celdes Ormazabal CGM		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyG		
<b>Referència:</b>	Celda MG-2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	CB-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Celdes Ormazabal CGM		
<b>Observacions:</b>	Celda interruptor MG-2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabinas MT 25 kV Ormazabal		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	Cab.MT 25 kV		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	DYR MT
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabinas MT Ormazabal		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Carregador de bateries		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Carregador de bateries		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	C.B		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	C.B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>			
<b>Observacions:</b>	Carregador de bateries		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contador tarificador KW		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Comptador kw electricitat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	ZIV-5cte-e1a-215400ue		
<b>Fabricant:</b>	Lectura Endesa	<b>Marca:</b>	Lectura Endesa
<b>Model:</b>	Lectura Endesa	<b>Num. Sèrie:</b>	1282194
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Comptador kw electricitat		
<b>Observacions:</b>	Comptador de kw venta e importació		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat sala DyR		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum..
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat DyR		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (DYR)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	3013709
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modem telemesura KW exportats		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Modem telemesura temps real.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	0000		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	1111
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Modem telemesura temps real.		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació modem de telemesura en temps real dels KW exportats.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Verificació funcionament	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rele de Seguridades General Electric.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Rele de seguridades cabinas alta tensión.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rele de seguridades cabinas de alta tensión, General Electric.		
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspección visual del equipo.	Mensual	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina bucle companyia (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-14		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-14
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-14		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina bucle companyia (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-12		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-12
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-12		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina bucle companyia (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-13		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-13
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-13		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina DYR Teledispar (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-10		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-10
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-10		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina Imp / Exp (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-7		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-7
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-7		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina Imp / Exp Registrador (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-8		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-8
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-8		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina Mesura i sincronització companyia. (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-11		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-11
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-11		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina Mesura i sincronització TRIR. (El seu pare és: Cabinas MT 25 kV Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyR		
<b>Referència:</b>	CB-9		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-9
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabinas MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-9		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabines MT Ormazabal		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	Cab.DYT		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	Cabines DYT
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabines MT Ormazabal		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Carregador de bateries		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Carregador de bateries		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	C.B.T		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	C.B.Trafo
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>			
<b>Observacions:</b>	Carregador de bateries		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	LLum.,,T		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	LLum.,.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de les zones del trafo i del autoconsum.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (DYT)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	3013731
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Transformador 0.4/25 kV		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Trafo 0.4/25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	800/36/25 B2 0-PA		
<b>Fabricant:</b>	Alkargo	<b>Marca:</b>	Alkargo
<b>Model:</b>	Alkargo	<b>Num. Sèrie:</b>	DYT 800kVA
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Trafo 0.4/25kV		
<b>Observacions:</b>	Tranformador Alkargo 0.4/25 kV		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Transformador 6/25 kV		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Trafo 6/25 kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	TCA 7500/36		
<b>Fabricant:</b>	Alkargo	<b>Marca:</b>	Alkargo
<b>Model:</b>	Alkargo	<b>Num. Sèrie:</b>	DYT 7500kVA
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Trafo 6/25 kV		
<b>Observacions:</b>	Transformador Alkargo 6/25 kV		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Mensual	Comprovacions
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina a TRG 7500kVA (DYT) (El seu pare és: Cabines MT Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	CB-4		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-4
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-4		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina a TRS 800kVA (El seu pare és: Cabines MT Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	CB-5		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-5
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-5		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabina llaç DyR (El seu pare és: Cabines MT Ormazabal)		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	DyT		
<b>Referència:</b>	CB-6		
<b>Fabricant:</b>	ORMAZABAL	<b>Marca:</b>	ORMAZABAL
<b>Model:</b>	Ormazabal	<b>Num. Sèrie:</b>	CB-6
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabines MT 25kV		
<b>Observacions:</b>	Cabina CB-6		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió alta tensió	Anual	Revisió
Inspecció per empresa acreditada.	Triennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Alcantarillas y desagües generales.		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	Col·lectors		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	EDAR		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió segons Fabricant	Anual	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bascula per camions		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bascula		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	EDAR		
<b>Referència:</b>	Bascula		
<b>Fabricant:</b>	Per camions	<b>Marca:</b>	Per camions
<b>Model:</b>	Per camions	<b>Num. Sèrie:</b>	Bascula
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bascula		
<b>Observacions:</b>	Bascula pels camions		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Cèl·lules de càrrega. Neteja	Trimestral	Inspecció
Elements del sistema d'atac. Neteja	Trimestral	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Calibratge	Biennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Façana de morter de l'instal·lació.		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Façana de morter.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	EDAR		
<b>Referència:</b>	Façana		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Façana
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Façana de morter.		
<b>Observacions:</b>	Façana		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Formigó del terra de l'obra civil.		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Formigó GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	EDAR		
<b>Referència:</b>	Formigó		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Formigó
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Formigó GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Formigó de les instal·lacions.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Edificio Control		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	BE-Edificis		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici Control		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Ordre i neteja de l'edifici	Setmanal	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Aire acondicionado mural.		
Instal·lació:	Escalfament i Refrigeració		
Gamma:	Aire acondicionado mural.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici Control / CCM		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Llimpiar filtro aire	Trimestral	Aturada equip
Revisió segons Fabricant	Anual	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Aire condicionat CCM		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Mitsubishi Electric		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	Aire,		
<b>Fabricant:</b>	Aire condicionat	<b>Marca:</b>	Aire condicionat
<b>Model:</b>	Aire condicionat	<b>Num. Sèrie:</b>	Aire,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mitsubishi Electric		
<b>Observacions:</b>	Aire condicionat CCM		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja filtres d'aire	Trimestral	Neteja
Neteja del bescanviador extern amb aire a pressió i/o aigua.	Semestral	Neteja
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic CCM 1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	DetC1		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	DetC1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector optic sala CCM Dreta		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic CCM 2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	DetC2		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	DetC2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector optic sala CCM Esquerra		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat sala CCM		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum...
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat sala CCM		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 (CCM)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electricos	<b>Marca:</b>	Incendis electricos
<b>Model:</b>	Incendis electricos	<b>Num. Sèrie:</b>	1098847
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 (CCM).		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electric	<b>Marca:</b>	Incendis electric
<b>Model:</b>	Incendis electric	<b>Num. Sèrie:</b>	1098981
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	SostreCCM		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	SostreCCM
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo 1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	M1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	M1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo 1		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo 2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	M2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	M2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo 2		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo FU-1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MFU-1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MFU-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo FU-1		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo FU-2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MFU-2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MFU-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo FU-2		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo FU-3		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MFU-3		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MFU-3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo FU-3		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo NB-1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MNB-1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MNB-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo NB-1		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo NB-2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MNB-2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MNB-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo NB-2		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo UJ-1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MUJ-1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MUJ-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo UJ-1		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo UJ-2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MUJ-2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MUJ-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo UJ-2		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Modulo UJ-3		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	MUJ-3		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	MUJ-3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric Modulo UJ-3		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sai per als ordinadors de control.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Sai		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / CCM		
<b>Referència:</b>	DP103E		
<b>Fabricant:</b>	APC	<b>Marca:</b>	APC
<b>Model:</b>	APC	<b>Num. Sèrie:</b>	Apc
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sai		
<b>Observacions:</b>	Sai pels ordinadors.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Aire condicionat		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Mitsubishi Electric		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Aire		
<b>Fabricant:</b>	Aire condicionat	<b>Marca:</b>	Aire condicionat
<b>Model:</b>	Aire condicionat	<b>Num. Sèrie:</b>	Aire
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mitsubishi Electric		
<b>Observacions:</b>	Aire condicionat sala de control		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja filtres d'aire	Trimestral	Neteja
Neteja del bescanviador extern amb aire a pressió i/o aigua.	Semestral	Neteja

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Botiquin control		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Botiquin		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Botiquin. C.		
<b>Fabricant:</b>	Botiquin	<b>Marca:</b>	Botiquin
<b>Model:</b>	Botiquin	<b>Num. Sèrie:</b>	Botiquin. C.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Botiquin		
<b>Observacions:</b>	Botiquin de control		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Check list material i comprovació caducitats.	Anual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Centraleta contra incendis		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Sistema contra incendios		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Agbar.incendios		
<b>Fabricant:</b>	Agbar incendios	<b>Marca:</b>	Agbar incendios
<b>Model:</b>	Agbar incendios	<b>Num. Sèrie:</b>	ID.50
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sistema contra incendios		
<b>Observacions:</b>	Centraleta contra incendis Agbar		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobación visual centralita.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic Sala de control 1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	DetS1		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	DetS1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector de fums optic salade control Esquerra		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector optic Sala de control 2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detectors optics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	DetS2		
<b>Fabricant:</b>	Emte	<b>Marca:</b>	Emte
<b>Model:</b>	Emte	<b>Num. Sèrie:</b>	DetS2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detectors optics		
<b>Observacions:</b>	Detector de fums optic salade control Dret		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació detectors optics	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat sala control		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum....
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat sala de control		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 (Control)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electric	<b>Marca:</b>	Incendis electric
<b>Model:</b>	Incendis electric	<b>Num. Sèrie:</b>	1098935
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació del timbre de planta		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Bocina		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Rodman		
<b>Fabricant:</b>	RODMAN	<b>Marca:</b>	RODMAN
<b>Model:</b>	RODMAN	<b>Num. Sèrie:</b>	Rodman
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bocina		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació del timbre de planta		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	SostreControl		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	SostreControl
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Maquina de agua fría y caliente.		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Dispensador agua fría y caliente		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Desinfección por el suministrador	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mobiliari d'oficina.		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Mobiliari		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mobiliari
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Taules, cadires, calaixos i armaris.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ordinador de auxiliars Motors-Planta		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC HP		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Pc.Aux		
<b>Fabricant:</b>	Auxiliars	<b>Marca:</b>	Auxiliars
<b>Model:</b>	Auxiliars	<b>Num. Sèrie:</b>	Pc.Aux
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC HP		
<b>Observacions:</b>	Ordinador de auxiliars Motors-Planta		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ordinador de control Motogeneradors		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Pc.Motors		
<b>Fabricant:</b>	Roll's Royce	<b>Marca:</b>	Roll's Royce
<b>Model:</b>	Roll's Royce	<b>Num. Sèrie:</b>	Pc.Motors
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Observacions:</b>	Ordinador de control dels Motogeneradors		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ordinador de control planta d'asecatge		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC Vatech		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	Pc.planta		
<b>Fabricant:</b>	Armario	<b>Marca:</b>	Armario
<b>Model:</b>	Armario	<b>Num. Sèrie:</b>	Pc.planta
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC Vatech		
<b>Observacions:</b>	Ordinador de control i proces de planta		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobacio dels set points de funcionament.	Setmanal	Verificació
Eliminació del fitxer de grafiques	Bimestral	Revisió
Canvi de les filtrines de les entrades aire de refrigeració.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma Sala control		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	PulC		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	PulC
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma incendis sala de control		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema de control de reactiva		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Cuadre control reactiva		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	SCC		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	SCC
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cuadre control reactiva		
<b>Observacions:</b>	Armari de control de la potencia reactiva.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema de señales y control de planta		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC Vatech		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control		
<b>Referència:</b>	PC Planta		
<b>Fabricant:</b>	Armario	<b>Marca:</b>	Armario
<b>Model:</b>	Armario	<b>Num. Sèrie:</b>	PC control
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC Vatech		
<b>Observacions:</b>	Sistema de control de planta d'asecatge		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobacio dels set points de funcionament.	Setmanal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre Alarmes A1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadros electricos		
<b>Referència:</b>	Quadre Alarmes		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	A1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre Alarmes A1 control Motors.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre Bateries		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electricos		
<b>Referència:</b>	Quadre Bat.		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	B1.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre Bateries		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció per empresa acreditada.	Biennal	Comprovacions
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Biennal	Comprovacions
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre control Aux.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electricos		
<b>Referència:</b>	(auxiliars)		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	ControlAux
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre control motor auxiliar		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre control generador 1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electricos		
<b>Referència:</b>	Quadre G1		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	G1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre control generador 1		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennial	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre control generador 2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electricos		
<b>Referència:</b>	Quadre G2		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	G2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre control generador 2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre control Sincronització		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electricos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electricos		
<b>Referència:</b>	Quadre Sincronització		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	U1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electricos		
<b>Observacions:</b>	Quadre control Sincronització		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre llaç senyals general		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Cuadres electrics		
<b>Referència:</b>	Quadre llaç		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	CLCG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre llaç senyals general		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció per empresa acreditada.	Biennal	Comprovacions
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Biennal	Comprovacions
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector de sulfhidric Portatil 1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	H2S		
<b>Fabricant:</b>	Rattler	<b>Marca:</b>	Rattler
<b>Model:</b>	Rattler	<b>Num. Sèrie:</b>	H2S
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Observacions:</b>	Detector de sulfhidric 1		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector de sulfhidric Portatil 2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	H2S		
<b>Fabricant:</b>	Rattler	<b>Marca:</b>	Rattler
<b>Model:</b>	Rattler	<b>Num. Sèrie:</b>	Portatil 2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Observacions:</b>	Detector de sulfhidric 2		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector de sulfihidric Portatil 3		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	H2S		
<b>Fabricant:</b>	Rattler	<b>Marca:</b>	Rattler
<b>Model:</b>	Rattler	<b>Num. Sèrie:</b>	Portatil 3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Observacions:</b>	Detector de sulfihidric 3		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector de sulfhidric Portatil 4		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	H2S		
<b>Fabricant:</b>	Rattler	<b>Marca:</b>	Rattler
<b>Model:</b>	Rattler	<b>Num. Sèrie:</b>	Portatil 4
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos monogas		
<b>Observacions:</b>	Detector de sulfhidric 4		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector portatil 4 Gasos (a)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos multigas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	4 Gasos		
<b>Fabricant:</b>	Oldham	<b>Marca:</b>	Oldham
<b>Model:</b>	Oldham	<b>Num. Sèrie:</b>	4 Gasos
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos multigas		
<b>Observacions:</b>	Detector portatil 4 Gasos (a)		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Detector portatil 4 Gasos (b)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Detector gasos multigas		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectores gasos		
<b>Referència:</b>	4 Gasos		
<b>Fabricant:</b>	Oldham	<b>Marca:</b>	Oldham
<b>Model:</b>	Oldham	<b>Num. Sèrie:</b>	4 Gasos "b"
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Detector gasos multigas		
<b>Observacions:</b>	Detector portatil 4 Gasos (b)		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració anual	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema detecció gasos		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Sistema detecció de gases		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici Control / Sala de control / Detectors gasos		
<b>Referència:</b>	Prevensib gas		
<b>Fabricant:</b>	PREVENSIB GAS	<b>Marca:</b>	Prevensib gas
<b>Model:</b>	Prevensib gas	<b>Num. Sèrie:</b>	MC 4000 MKII
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sistema detecció de gases		
<b>Observacions:</b>	Sistema detecció de gasos a la fosa de recepció de fang		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant	Anual	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Alumbrado Exterior		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat Exterior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Alumbrado exterior , farolas y focos en azotea		
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del funcionament de tots els punts de llum	Trimestral	Comprovació Periòdica
Comprovació de la posició del portalàmpades de les lluminàries exteriors	Anual	Comprovació Periòdica
Comprovació del tancament hermètic adequat	Anual	Comprovació Periòdica
Comprovació inclinació, fixació i subjecció de la llum de les làmpades i lluminària	Anual	Comprovació Periòdica
Conservació de les làmpades i de les seves lluminàries	Anual	Comprovació Periòdica
Neteja dels grups òptics, l'armazón i els tancaments	Anual	Comprovació Periòdica
Verificació dels accessoris de les làmpades i les lluminàries	Anual	Comprovació Periòdica
Verificació dels sistemes d'accionament i la regulació del fluxe de les làmpades i de la lluminària exterior	Anual	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Armari amb l'Equip de respiració autònoma		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Equip de respiració autònoma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament tèrmic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines		
<b>Referència:</b>	Armari		
<b>Fabricant:</b>	MSA	<b>Marca:</b>	MSA
<b>Model:</b>	MSA	<b>Num. Sèrie:</b>	Armari
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Equip de respiració autònoma		
<b>Observacions:</b>	Equip de respiració autònoma		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Check list ERA (equip de respiració autònoma)	Semestral	Verificació
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió anual per empresa acreditada	Anual	Revisió
Inspecció Periòdica Bianual ampolles i juntes i proves presió.	Biennal	Calibratge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Edificio oficinas		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	BE-Edificis		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Ordre i neteja de l'edifici	Setmanal	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escala cargol a oficina		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Escala galvanitzada		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines		
<b>Referència:</b>	Escala cargol		
<b>Fabricant:</b>	barana d'inox	<b>Marca:</b>	barana d'inox
<b>Model:</b>	barana d'inox	<b>Num. Sèrie:</b>	Escala
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Escala galvanitzada		
<b>Observacions:</b>	Escala cargol		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació aigua sanitària.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Instal·lació aigua sanitària		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Línia d'aigua		
<b>Referència:</b>	Aigua potable		
<b>Fabricant:</b>	Aigua potable	<b>Marca:</b>	Aigua potable
<b>Model:</b>	Aigua potable	<b>Num. Sèrie:</b>	Aigua Sanitària
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Instal·lació aigua sanitària		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació aigua sanitària		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Obrir aixetes que no s'utilitzin durant 1 minut.	Setmanal	Revisió
Control temperatura aigua freda i calenta sanitària.	Mensual	Revisió
Purga dipòsit d'aigua calenta sanitària	Mensual	Revisió
Anàlisi de legionella a l'aigua sanitària.	Anual	Inspecció
Neteja i desinfecció instal·lació.	Anual	Neteja

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Termo de 100 litres.		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Termo d'aigua.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Linea d'aigua		
<b>Referència:</b>	T.100.L		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	T.100
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Termo d'aigua.		
<b>Observacions:</b>	Termo de 100L		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Il·luminació interior.		
Instal·lació:	Instal·lacions Elèctriques		
Gamma:	Enllumenat Interior		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Magatzem		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar el funcionament de tots els elements d'il·luminació de la sala	Trimestral	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Magatzem		
<b>Referència:</b>	Sostremagatz		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	Sostremagatz
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Frigorífic		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Nevera		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Menjador		
<b>Referència:</b>	Frigorífic		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Frigorífic
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Nevera		
<b>Observacions:</b>	Frigorífic + congelador		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

Actiu:	Il·luminació interior.		
Instal·lació:	Instal·lacions Elèctriques		
Gamma:	Enllumenat Interior		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Menjador		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar el funcionament de tots els elements d'il·luminació de la sala	Trimestral	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Menjador		
<b>Referència:</b>	Sostremenjador		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	Sostremenjador
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Maquina de agua fría y caliente.		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Dispensador agua fría y caliente		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Menjador		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Desinfección por el suministrador	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Microones		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Microones LG		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Menjador		
<b>Referència:</b>	Micro		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Micro
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Microones LG		
<b>Observacions:</b>	Microones		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mobiliari		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Menjador		
<b>Referència:</b>	Mobiliari		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mobiliari.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Taules, cadires, calaixos i armaris.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Aire condicionat oficina		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Carrier		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Aire.		
<b>Fabricant:</b>	Aire condicionat	<b>Marca:</b>	Aire condicionat
<b>Model:</b>	Aire condicionat	<b>Num. Sèrie:</b>	Aire.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Carrier		
<b>Observacions:</b>	Aire condicionat oficina		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja filtres d'aire	Trimestral	Neteja
Neteja del bescanviador extern amb aire a pressió i/o aigua.	Semestral	Neteja

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat oficinas		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat oficinas		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC (Oficinas)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	2038884
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Sostreoficc		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	Sostreoficc
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instalación de Internet y teléfono fijo.		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Instalació internet		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Verificación funcionamiento	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mobiliari		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Mobiliari		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mobiliari..
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mobiliari oficines GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Taules, cadires, calaixos i armaris.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ordinador de gestió de planta		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	J-sus		
<b>Fabricant:</b>	Roll's Royce	<b>Marca:</b>	Roll's Royce
<b>Model:</b>	Roll's Royce	<b>Num. Sèrie:</b>	J-sus
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Observacions:</b>	Ordinador per la gestió de l'instal·lació		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ordinador de manteniment IMAN		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Iman		
<b>Fabricant:</b>	Roll's Royce	<b>Marca:</b>	Roll's Royce
<b>Model:</b>	Roll's Royce	<b>Num. Sèrie:</b>	Iman
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	PC Fujitsu-siemens		
<b>Observacions:</b>	Ordinador de control dels manteniments preventius y correctius.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telefon fixe		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Telefon fixe.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Telefon fixe		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Telefon fixe
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Telefon fixe.		
<b>Observacions:</b>	Telefon fixe de planta dues unitats (control i oficina)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del correcte funcionament.	Bimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telefon movil Cap de planta		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Telefons movils		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Telefon movil		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Cap de planta
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Telefons movils		
<b>Observacions:</b>	Telefon movil Cap de planta		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació del correcte funcionament.	Bimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telefon movil Manteniment 1		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Telefons movils		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Telefon movil		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Manteniment 1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Telefons movils		
<b>Observacions:</b>	Telefon movil Manteniment 1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del correcte funcionament.	Bimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telefon movil Manteniment 2		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Telefons movils		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Telefon movil		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Manteniment 2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Telefons movils		
<b>Observacions:</b>	Telefon movil Manteniment 2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del correcte funcionament.	Bimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Telefon movil Operador		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Telefons movils		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Oficines		
<b>Referència:</b>	Telefon movil		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Telefon movil
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Telefons movils		
<b>Observacions:</b>	Telefon movil Operador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del correcte funcionament.	Bimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

Actiu:	WC1		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	WC		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Oficines / WC1		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza periodica	Diari nit	Neteja

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	WC2		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	WC		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Oficines / WC2		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza periodica	Diari nit	Neteja

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Aire condicionat reunions		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Carrier		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Sala de reunions		
<b>Referència:</b>	Aire.		
<b>Fabricant:</b>	Aire condicionat	<b>Marca:</b>	Aire condicionat
<b>Model:</b>	Aire condicionat	<b>Num. Sèrie:</b>	Aire reunions
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Carrier		
<b>Observacions:</b>	Aire condicionat sala de reunions aire acondicionat sala reunions		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja filtres d'aire	Trimestral	Neteja
Neteja del bescanviador extern amb aire a presió i/o aigua.	Semestral	Neteja

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat sala reunions		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Sala de reunions		
<b>Referència:</b>	enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum,.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Ellumenat sala reunions		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Sala de reunions		
<b>Referència:</b>	Sostresala		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	Sostresala
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat taller		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum,..
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat taller		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Carretilla amarilla		
Instal·lació:	Utiltatge i Eines		
Gamma:	Carretilla		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Carretilla con rueda.	Anual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Electroesmelidora Quantum		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Electroesmelidora		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	Electroesmelidora		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Electroesmelidora
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Electroesmelidora		
<b>Observacions:</b>	Electroesmelidora		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escala extensible d'alumini.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Escala extensible		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	Escala ext.		
<b>Fabricant:</b>	Escala extensible	<b>Marca:</b>	Escala extensible
<b>Model:</b>	Escala extensible	<b>Num. Sèrie:</b>	Escala ext.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Escala extensible		
<b>Observacions:</b>	Escala extensible d'alumini.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escala petita d'alumini.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Escala plegable petita		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	Escala petita		
<b>Fabricant:</b>	Escala plegable petita	<b>Marca:</b>	Escala plegable petita
<b>Model:</b>	Escala plegable petita	<b>Num. Sèrie:</b>	Escala petita
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Escala plegable petita		
<b>Observacions:</b>	Escala petita d'alumini		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Escala tisora d'alumini		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Escala de tisora		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	Escala tisora		
<b>Fabricant:</b>	Escala de tisora	<b>Marca:</b>	Escala de tisora
<b>Model:</b>	Escala de tisora	<b>Num. Sèrie:</b>	Escala tisora
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Escala de tisora		
<b>Observacions:</b>	Escala tisora d'alumini.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Eslingues varies.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Eslingues		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	Eslingues		
<b>Fabricant:</b>	Eslingues	<b>Marca:</b>	Eslingues
<b>Model:</b>	Eslingues	<b>Num. Sèrie:</b>	Eslingues
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Eslingues		
<b>Observacions:</b>	Eslingues varies		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Grua roja de 1.5Tn		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Grua amb rodes de 1,5 tn		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Grua con ruedas de accionamiento hidráulico. de 1,5 Tn		
<b>Observacions:</b>	_____		



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

Actiu:	Hidrobull		
Instal·lació:	Utiltatge i Eines		
Gamma:	Elevador palets.		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión anual.	Anual	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Polipastos		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Polipast		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
Referència:	Polipast		
Fabricant:	Polipast	Marca:	Polipast
Model:	Polipast	Num. Sèrie:	Polipast
Estat:	Activat		
Descripció:	Polipast		
Observacions:	Polipastos		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Taladro de columna		
Instal·lació:	Utiltatge i Eines		
Gamma:	Taladro Columna		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Lubricació de l'engranatge	Bimestral	Greixatge operari
Netejar el motor de qualsevol tipus de pols que es pugui acumular	Bimestral	Neteja
Greixatge de la cremallera del mecanisme d'elevació de la taula de treball	Semestral	Greixatge operari

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Transpaleta Amarilla.		
Instal·lació:	Utilatge i Eines		
Gamma:	Transpaleta		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Eines		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión anual	Anual	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bascula analizador sequedad.		
<b>Instal·lació:</b>	Mobiliari i Laboratori		
<b>Gamma:</b>	Mettler Toledo Analyzer		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Laboratorio		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Instal·lació elèctrica laboratori.		
Instal·lació:	Instal·lacions Elèctriques		
Gamma:	Instal·lació elèctrica equipo inferior a 16A		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Laboratorio		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobación protecciones electricas	Mensual	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Instalaciónn extracciónn		
Instal·lació:	Mobiliari i Laboratori		
Gamma:	Sistema de extracciónn		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Laboratorio		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobacion correcto funcionamiento.	Mensual	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

Actiu:	Mesa laboratorio		
Instal·lació:	Mobiliari i Laboratori		
Gamma:	Mesa de laboratorio		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Laboratori		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza periodica	Mensual	Aturada equip



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Mufla (Determinación volátiles)		
Instal·lació:	Mobiliari i Laboratori		
Gamma:	Mufla Nabertherm		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Taller / Laboratorio		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza equipo	Mensual	Aturada equip

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Banc de treball fusta		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Banc de treball		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Organitzadors		
<b>Referència:</b>	Banc de fusta		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Banc fusta
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Banc de treball		
<b>Observacions:</b>	Banc de treball de fusta amb calaixos		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Banc de treball xapa		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Banc de treball		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Organitzadors		
<b>Referència:</b>	Banc de xapa		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Banc de xapa
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Banc de treball		
<b>Observacions:</b>	Banc de treball de xapa		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Prestatgeria desmuntable		
<b>Instal·lació:</b>	Utillatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Prestatgeries metaliques		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Organitzadors		
<b>Referència:</b>	Prestatgeria		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Prestatgeria
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Prestatgeries metaliques		
<b>Observacions:</b>	Prestatgeria desmuntable metalica		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Arnes del personal de planta.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Arnes		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Seguretat		
<b>Referència:</b>	Arnes		
<b>Fabricant:</b>	Arnes de seguridad.	<b>Marca:</b>	Arnes de seguridad.
<b>Model:</b>	Arnes de seguridad.	<b>Num. Sèrie:</b>	Arnes
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Arnes		
<b>Observacions:</b>	Arnes del personal de planta.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Epis del personal de planta.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Epis		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Seguretat		
<b>Referència:</b>	Epis		
<b>Fabricant:</b>	Epis	<b>Marca:</b>	Epis
<b>Model:</b>	Epis	<b>Num. Sèrie:</b>	Epis
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Epis		
<b>Observacions:</b>	Epis del personal de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Semestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC Taller		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Seguretat		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7300635
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC Taller		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Fulls de seguretat dels productes químics		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Fulls de seguretat productes químics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Seguretat		
<b>Referència:</b>	Fulls seguretat		
<b>Fabricant:</b>	Fulls de seguretat productes químics	<b>Marca:</b>	Fulls de seguretat
<b>Model:</b>	Fulls de seguretat productes químics	<b>Num. Sèrie:</b>	Fulls seguretat
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Fulls de seguretat productes químics		
<b>Observacions:</b>	Fulls de seguretat dels productes químics		

### ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Comprovació Fulls seguretat - Productes químics	Bimestral	Verificació



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Neteja ulls d'ampolla. (emergencia)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Neteja ulls		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Taller / Seguretat		
<b>Referència:</b>	ulls.		
<b>Fabricant:</b>	Ampolles neteja ulls.	<b>Marca:</b>	Ampolles neteja ulls.
<b>Model:</b>	Ampolles neteja ulls.	<b>Num. Sèrie:</b>	Neteja ulls.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Neteja ulls		
<b>Observacions:</b>	Ampolles neteja ulls d'emergencia.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Asecadora de roba		
<b>Instal·lació:</b>	Utiltatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Asecadora Zanussi		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>	Sec		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Sec
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Asecadora Zanussi		
<b>Observacions:</b>	Asecadora de roba de treball		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Botiquin vestuaris.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Botiquin		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>	Botiquin.V.		
<b>Fabricant:</b>	Botiquin	<b>Marca:</b>	Botiquin
<b>Model:</b>	Botiquin	<b>Num. Sèrie:</b>	Botiquin.V.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Botiquin		
<b>Observacions:</b>	Botiquin vestuaris.		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Check list material i comprovació caducitats.	Anual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat vestuaris		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum,,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat vestuaris		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instal·lació sostre fals		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>	Sostrevestuaris		
<b>Fabricant:</b>	Rockfon	<b>Marca:</b>	Rockfon
<b>Model:</b>	Rockfon	<b>Num. Sèrie:</b>	Sostrevestuaris
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Plaques sostre fals		
<b>Observacions:</b>	Instal·lació sostre fals		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rentadora		
<b>Instal·lació:</b>	Utilatge i Eines		
<b>Gamma:</b>	Rentadora Teka		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>	LG Direct drive.		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	LG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rentadora Teka		
<b>Observacions:</b>	Rentadora LG		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Termo elèctric de 100L		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Termo d'aigua.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Edifici d'Oficines / Vestuaris		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Termo elèctric de 100L		
<b>Observacions:</b>			

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Ducha		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	Ducha		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Vestuaris / Dutxa		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza periodica	Diari nit	Neteja



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	WC		
Instal·lació:	Obra Civil		
Gamma:	WC		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Edifici d'Oficines / Vestuaris / WC		
Referència:			
Fabricant:		Marca:	
Model:		Num. Sèrie:	
Estat:	Activat		
Descripció:			
Observacions:			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Limpieza periodica	Diari nit	Neteja

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Façana de chapa de l'asecatge de fang		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Façana de chapa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Façana.C		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Façana.c.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Façana de chapa		
<b>Observacions:</b>	Façana de la zona de les sitjes de fang		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sostre de la nau d'asecatge termic		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Tancament d'acer i poliester		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Sostre planta		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Sostre planta
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tancament d'acer i poliester		
<b>Observacions:</b>	Tancament d'acer y poliester reforçat amb fibra de vidre.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Terre metalic planta 1ª		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Planta 1ª		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Planta 1ª
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Observacions:</b>	Terre matalic planta 1ª		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Terre metalic planta 2ª		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Planta 2ª		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Planta 2ª
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Observacions:</b>	Terre matalic planta 2ª		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Terre metalic planta 3ª		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Planta 3ª		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Planta 3ª
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Observacions:</b>	Terre matalic planta 3ª		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Terre metalic planta 4ª		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge		
<b>Referència:</b>	Planta 4ª		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Planta 4ª
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sòl metalic antilliscat		
<b>Observacions:</b>	Terre matalic planta 4ª		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja mensual daquesta planta y equips.	Mensual	Consum elèctric

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat planta de tractament 0		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum..,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat Planta de tractament 1		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum.,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat Planta de tractament 2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum...,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat Planta de tractament 3		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum...,,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat Planta de tractament 4		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum.,,,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Enllumenat zona sitjes de fang		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat interior		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Enllumenat de planta		
<b>Referència:</b>	Enllumenat		
<b>Fabricant:</b>	xarxa	<b>Marca:</b>	xarxa
<b>Model:</b>	xarxa	<b>Num. Sèrie:</b>	Llum,,,
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat interior		
<b>Observacions:</b>	Enllumenat de planta		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió enllumenat, canvi fluorescents i cebadors si cal.	Trimestral	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

**Actiu:** Instalación de tuberías PVC desagües en las plantas 1. 2 y 3 de la nave de secado.  
**Instal·lació:** Obra Civil  
**Gamma:** Desagües PVC  
**Centre:** Rubi tractament termic.  
**CG:** Planta d'asecatge / Instalación de agua corriente y desagües.  
**Referència:**  
**Fabricant:** **Marca:**  
**Model:** **Num. Sèrie:**  
**Estat:** Activat  
**Descripció:**  
**Observacions:**

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Verificación del estado general.	Biennal	Revisió general

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tuberías y grifos de agua corriente en las plantas 1. 2 y 3 de la nave de secado.		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Canonada aigua potable		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Instalación de agua corriente y desagües.		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba aigua procés A.B-200-A		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Schubber		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Línea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	Agu.Gen 1		
<b>Fabricant:</b>	Agua clarificada	<b>Marca:</b>	Agua clarificada
<b>Model:</b>	Agua clarificada	<b>Num. Sèrie:</b>	B-200-A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Schubber		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga aigua de procés		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Realitzar el canvi d'oli	Biennal	Revisió
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	100	m3/h



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba aigua procés B.B-200-B		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Schubber		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Línea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	Agu.Gen 2		
<b>Fabricant:</b>	Agua clarificada	<b>Marca:</b>	Agua clarificada
<b>Model:</b>	Agua clarificada	<b>Num. Sèrie:</b>	B-200-B
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Schubber		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga aigua de procés		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Elèctrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Realitzar el canvi d'oli	Biennal	Revisió
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	100	m3/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Caudalimetre aigua procés al condensador.F1330		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Caudalimetro		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	Cau.F1330		
<b>Fabricant:</b>	Endress&Hauser	<b>Marca:</b>	Endress&Hauser
<b>Model:</b>	Endress&Hauser	<b>Num. Sèrie:</b>	F1330
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Caudalimetro		
<b>Observacions:</b>	Caudalimetre condensador asecador		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Calibració	Biennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Caudalímetro salida condensador		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalímetro promag 10		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>			
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Calibració per part d'especialistes	Biennal	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions d'aigua proces		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	C.aigua		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	c.aigua
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions d'Aigua GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Conduccions d'aigua de servei		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Detector de flujo al demister enfriador		
Instal·lació:	Gestió de la Informació de procés		
Gamma:	Detector de fluxe		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
Referència:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. Sèrie:	_____
Estat:	Activat		
Descripció:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar bon funcionament	Mensual	Comprovació Periòdica

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Equipo Ultraviolados de 8 lamparas		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Equipo Ultraviolados.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	_____		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión visual del equipo y su funcionamiento.	Mensual	Comprovació Periòdica

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Filtre aigua procés.F1380		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Filtro de agua clarificada		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aigua procés		
<b>Referència:</b>	Fil.F1380		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	F1380
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Filtro de agua clarificada		
<b>Observacions:</b>	Filtre aigua de procés del asecado		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja de filtres	Setmanal	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Compresor aire instrumentació.V0110		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Compresor de tornillos		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aire Comprimit		
<b>Referència:</b>	Com.V0110		
<b>Fabricant:</b>	COMPAIR	<b>Marca:</b>	COMPAIR
<b>Model:</b>	COMPAIR	<b>Num. Sèrie:</b>	V0110
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Compresor de tornillos		
<b>Observacions:</b>	Compresor d'aire instrumentació		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del funcionament automàtic de la purga del calderí	Setmanal	Inspecció
Comprovació visual del nivell d'oli	Setmanal	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar estat i tensió de corretges	Mensual	Inspecció
Observació dels sorolls o vibracions anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovació de la pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Comprovacions
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Neteja interior del calderí	Anual	Inspecció
Revisió de les vàlvules de seguretat	Anual	Inspecció
Revisió oficial per Empresa d'Inspecció i Control	Decennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	7	bar
Pressió Max. de servei	10	bar



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Diposit d'aire comprimit de planta		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Deposito a 10Bar		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aire Comprimit		
<b>Referència:</b>	Diposit Planta		
<b>Fabricant:</b>	Instrumentación	<b>Marca:</b>	Instrumentación
<b>Model:</b>	Instrumentación	<b>Num. Sèrie:</b>	Dip.P
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Deposito a 10Bar		
<b>Observacions:</b>	Diposit d'aire comprimit de planta d'asecatge		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Prova de pressió	Decennal	Aturada equip

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pressió	10	bar

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Filtre nateja d'aire comprimit		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Filtre d'aire comprimit		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aire Comprimit		
<b>Referència:</b>	Flitre d'aire		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Fil.A
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Filtre d'aire comprimit		
<b>Observacions:</b>	Filtre d'aire comprimit despres del pulmó		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Secador d'aire comprimit planta		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Asecador d'aire CompAir		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aire Comprimit		
<b>Referència:</b>	secador aire		
<b>Fabricant:</b>	8 bar	<b>Marca:</b>	9 bar
<b>Model:</b>	7 bar	<b>Num. Sèrie:</b>	sec.air
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Asecador d'aire CompAir		
<b>Observacions:</b>	Asecador d'aire comprimit Compair		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja de les entrades d'aire	Trimestral	Consum elèctric

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba centrífuga aspiració.P0455		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Bom.P0455		
<b>Fabricant:</b>	TCH 25-160/1XC/A4	<b>Marca:</b>	TCH 25-160/1XC/A5
<b>Model:</b>	TCH 25-160/1XC/A3	<b>Num. Sèrie:</b>	P0455
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Pompetravaini		
<b>Observacions:</b>	Bomba centrífuga circuit aspiració		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Trimestral	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell	Trimestral	Comprovacions
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	5	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions aspiració.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Tubs.Aspiració		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Aspiració
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Observacions:</b>	Tubs de l'aspiració de planta.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar estat general instal·lació.	Setmanal	Verificació
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extractor sitges de recepció.VE-601		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Extractor seguridad		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Ext.silos		
<b>Fabricant:</b>	Gases	<b>Marca:</b>	Gases
<b>Model:</b>	Gases	<b>Num. Sèrie:</b>	VE-601
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extractor seguridad		
<b>Observacions:</b>	Extracció gasos zona sitges de recepció		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Focus emisió despres del rentat 450		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Chemeneia		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Emisió.450		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Emisió.450
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Chemeneia		
<b>Observacions:</b>	Focus emisió w450 Aspiració de les sitjes de fang.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Llibre de registre de focus d'emisió	Triennal	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Scrubber circuit aspiració.W0450		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Scrubber		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Scr.W0450		
<b>Fabricant:</b>	Justinox	<b>Marca:</b>	Justinox
<b>Model:</b>	Justinox	<b>Num. Sèrie:</b>	W0450
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Scrubber		
<b>Observacions:</b>	Scrubber circuit aspiració		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació presió	Setmanal	Revisió

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	2	m3/h
Caudal gas	1400	m3/h
Temperatura	30	°C



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Turbina Aspiració.V0460		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Turbina Aspirante		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	Tur.V0460		
<b>Fabricant:</b>	Aspiración	<b>Marca:</b>	Aspiración
<b>Model:</b>	Aspiración	<b>Num. Sèrie:</b>	V0460
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Turbina Aspirante		
<b>Observacions:</b>	Turbina Aspiració gasos		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Comprovacions
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar desgast turbina	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Presión	20	mbar
Volumen Flow	2300	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula de purga d'incondensables de la sitja fang sec		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvules amb control aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Aspiració		
<b>Referència:</b>	xomox		
<b>Fabricant:</b>	Xomox	<b>Marca:</b>	Xomox
<b>Model:</b>	Xomox	<b>Num. Sèrie:</b>	Xomox
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvules amb control d'aire		
<b>Observacions:</b>	Valvula de purga dels incondensables de la sitja de producte a la neteja de les emissions gasoses		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Greixat	Mensual	Inspecció
Calibració	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Asecador de lliit fluid.T1010		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	secador de lecho fluido		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Sec.T1010		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	T1010
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	secador de lecho fluido		
<b>Observacions:</b>	Asecador termic de lliit fluid		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisión estado general	Mensual	Aturada general
Revisió desgasts reixes i suports	Trimestral	Aturada general
Neteja de bolets	Semestral	Aturada general
Neteja mecanica del intercambiador tubular	Semestral	Aturada general

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Pes en buit	19300	kg
Pes en funcionament	28700	kg
Temperatura	85	°C

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Façana de chapa zona sitjes de fang		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Façana de chapa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Façana.C		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Façana.C
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Façana de chapa		
<b>Observacions:</b>	Façana de la zona de les sitjes de fang		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pozo de Bombas de fangos silos		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	- POU BOMBAMENT FANGS		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>			
<b>Observacions:</b>			

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja emmagatzematge de fang.B1710		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Silos acumulación		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Sil.B1710		
<b>Fabricant:</b>	Fango	<b>Marca:</b>	Fango
<b>Model:</b>	Fango	<b>Num. Sèrie:</b>	B1710
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Silos acumulación		
<b>Observacions:</b>	Sitja emmagatzematge de fang		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	140	m3

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Silos recepció		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Sil.B1610		
<b>Fabricant:</b>	Fango	<b>Marca:</b>	Fango
<b>Model:</b>	Fango	<b>Num. Sèrie:</b>	B1610
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Silos recepció		
<b>Observacions:</b>	Sitja recepció directa EDAR RUBÍ		

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	60	m3

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja recepció per camions.B2610		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Silos recepció		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Sil.B2610		
<b>Fabricant:</b>	Fango	<b>Marca:</b>	Fango
<b>Model:</b>	Fango	<b>Num. Sèrie:</b>	B2610
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Silos recepció		
<b>Observacions:</b>	Sitja recepció per camions		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	60	m3



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sonda de Solidos		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Valmet Total Solids		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	TS FT-150/6"		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	2051167391
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sonda de medición de solidos en continuo.		
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Calibración	Anual	Calibratge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sostre zona sitjes de fang		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Tancament d'acer i poliester		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Sostre.z.sitjes		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Sostre.z.sitjes
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tancament d'acer i poliester		
<b>Observacions:</b>	Tancament d'acer y poliester reforçat amb fibra de vidre.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Triturador linea 1 de fang.X1011		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Trituradores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Tri.X1011		
<b>Fabricant:</b>	ANDRITZ	<b>Marca:</b>	ANDRITZ
<b>Model:</b>	Andritz	<b>Num. Sèrie:</b>	X1011
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Trituradores		
<b>Observacions:</b>	Triturador linea 1 de fang		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixat
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils	Trimestral	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Trimestral	Inspecció
Vàlvules. Verificació funcionament	Trimestral	Inspecció
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	4	kW
Velocitat rotació	1600	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Triturador linea 2 de fang.X1012		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Trituradores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Tri.X1012		
<b>Fabricant:</b>	ANDRITZ	<b>Marca:</b>	ANDRITZ
<b>Model:</b>	Andritz	<b>Num. Sèrie:</b>	X1012
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Trituradores		
<b>Observacions:</b>	Triturador linea 2 de fang al asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixat
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils	Trimestral	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Trimestral	Inspecció
Vàlvules. Verificació funcionament	Trimestral	Inspecció
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	4	kW
Velocitat rotació	1600	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba fang alimentació asecador 1 (El seu pare és: Sitja emmagatgematge de fang.B1710)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Netzsch		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Bom.1720		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P1720
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Netzsch		
<b>Observacions:</b>	Bomba fang al asecador linea 1		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació glicerina de la tanca mecànica.	Setmanal	Inspecció
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Verificació
Comprovar estat del estator i el rotor	Biennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Sequedad	20-33	%
Velocitat Máx. de servei	35	r/min
Volumen Flow	10	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba fang alimentació asecador 2 (El seu pare és: Sitja emmagatgematge de fang.B1710)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Netzsch		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Bom.1730		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P1730
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Netzsch		
<b>Observacions:</b>	Bomba fang al asecador linea 2		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació glicerina de la tanca mecànica.	Setmanal	Inspecció
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Verificació
Comprovar estat del estator i el rotor	Biennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Sequedad	20-33	%
Velocitat Máx. de servei	35	r/min
Volumen Flow	10	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba fang alimentació mesclador. (El seu pare és: Sitja emmagatzematge de fang.B1710)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Netzsch		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Bom.1740		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P1740
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Netzsch		
<b>Observacions:</b>	Bomba fang alimentació mesclador.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació glicerina de la tanca mecànica.	Setmanal	Inspecció
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Verificació
Comprovar estat del estator i el rotor	Biennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Sequedad	20-33	%
Velocitat Máx. de servei	35	r/min
Volumen Flow	10	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba fang sitja recepció (El seu pare és: Sitja recepció per camions.B2610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Netzsch		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Bom.2620		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P2620
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Netzsch		
<b>Observacions:</b>	Bomba fang sitja recepció		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació glicerina de la tanca mecànica.	Setmanal	Inspecció
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Verificació
Comprovar estat del estator i el rotor	Biennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Sequedad	20-33	%
Velocitat Máx. de servei	35	r/min
Volumen Flow	10	m3/h



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba fang sitja recepció. (El seu pare és: Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Netzsch		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Bom.1620		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	P1620
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Netzsch		
<b>Observacions:</b>	Bomba fang sitja de recepció		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació glicerina de la tanca mecànica.	Setmanal	Inspecció
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Inspecció
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Verificació
Comprovar estat del estator i el rotor	Biennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Sequedad	20-33	%
Velocitat Máx. de servei	35	r/min
Volumen Flow	10	m3/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Porta elevadora sitja 1610 (El seu pare és: Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610)		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Porta elevadora		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Porta.e		
<b>Fabricant:</b>	Sitja	<b>Marca:</b>	Sitja
<b>Model:</b>	Sitja	<b>Num. Sèrie:</b>	P.1610
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Porta elevadora		
<b>Observacions:</b>	Porta elevadora sitja 1610		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Porta elevadora sitja 2610 (El seu pare és: Sitja recepció per camions.B2610)		
<b>Instal·lació:</b>	Obra Civil		
<b>Gamma:</b>	Porta elevadora		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Porta.e		
<b>Fabricant:</b>	Sitja	<b>Marca:</b>	Sitja
<b>Model:</b>	Sitja	<b>Num. Sèrie:</b>	p.2610
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Porta elevadora		
<b>Observacions:</b>	Porta elevadora sitja 1610		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rascadors sitja 1610 (El seu pare és: Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rascadores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Ras.1612		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1612
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rascadores		
<b>Observacions:</b>	Rascadors sitja 1610		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió visual estat general	Setmanal	Inspecció
Verificar el apriete de los racores hidraulicos.	Anual	Verificació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	15	m3/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rascadors sitja B 1710 (El seu pare és: Sitja emmagatzematge de fang.B1710)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rascadores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Ras.1712		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1712
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rascadores		
<b>Observacions:</b>	Rascadors sitja B 1710		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió visual estat general	Setmanal	Inspecció
Verificar el apriete de los racores hidraulicos.	Anual	Verificació

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	15	m3/h

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rascadors sitja B 2610 (El seu pare és: Sitja recepció per camions.B2610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rascadores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Ras.2612		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	No número de sèrie
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rascadores		
<b>Observacions:</b>	Rascadors sitja B 2610		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió visual estat general	Setmanal	Inspecció
Verificar el apriete de los racores hidraulicos.	Anual	Verificació

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	15	m3/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Triturador linea 1 de fang.X1011 (El seu pare és: Triturador linea 1 de fang.X1011)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Trituradores		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Tri.X1011		
<b>Fabricant:</b>	ANDRITZ	<b>Marca:</b>	ANDRITZ
<b>Model:</b>	Andritz	<b>Num. Sèrie:</b>	X1011
<b>Estat:</b>	Baixa		
<b>Descripció:</b>	Trituradores		
<b>Observacions:</b>	Triturador linea 1 de fang		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Unitat hidraulica sitja 1610 (El seu pare és: Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Hid.1614		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	P1614
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Observacions:</b>	Unitat hidraulica sitja 1610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	2x5.5+1.5	kW



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Unitat hidraulica sitja B 1710 (El seu pare és: Sitja emmagatgematge de fang.B1710)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Hid.1714		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	P1714
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Observacions:</b>	Unitat hidraulica sitja B 1710		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	2x5.5+1.5	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Unitat hidraulica sitja B 2610 (El seu pare és: Sitja recepció per camions.B2610)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang		
<b>Referència:</b>	Hid.2614		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	No número de sèrie
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Observacions:</b>	Unitat hidraulica sitja B 2610		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	2x5.5+1.5	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol al asecador o sitja d'inici.H1425		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	H1425		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1425
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol transport reversible 5m3/h		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol buidat sitja d'inici.H1440		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	H1440		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1440
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol transport		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixatge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol H1420 de fang sec a sitja B1550 o H1425.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	H1420		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1420
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol transport reversible 5m3/h		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Elevador de fang sec.H1410		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Elevador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Ele.h1410		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1410
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Elevador		
<b>Observacions:</b>	Elevador de cangilones del producto acabado.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixatge

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	2.58	m3/h
Potencia	4	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Maniga descarrega de fang sec.X1590		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Manga descarga		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Man.X1590		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	X1590
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Manga descarga		
<b>Observacions:</b>	Maniga descarrega de fang sec		

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	0.75+0.75	kW

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Refredador de llit fluid.K1110		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Enfriador de lecho fluido		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Enf.K1110		
<b>Fabricant:</b>	VWF	<b>Marca:</b>	VWF
<b>Model:</b>	VWF	<b>Num. Sèrie:</b>	K1110
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enfriador de lecho fluido		
<b>Observacions:</b>	Refredador de llit fluid		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja de bolets	Semestral	Aturada general

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacidad	1030	Kg/h



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja de fang sec.B1550		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Sil.B1550		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	B1550
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Sitja de fang sec.		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja d'inici.B1430		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Sil.B1430		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	B1430
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Sitja d'inici.		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula rotativa descarrega al elevador.X1120		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula rotativa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Val.X1120		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	X1120
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula rotativa		
<b>Observacions:</b>	Valvula rotativa descarrega al refredador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixat
Comprovació del consum elèctric	Trimestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula rotativa descarrega del asecador.X1020		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula rotativa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Val.X1020		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	X1020
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula rotativa		
<b>Observacions:</b>	Valvula rotativa descarrega del asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixat
Comprovació del consum elèctric	Trimestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula rotativa descarrega.X1021		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvula rotativa		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Val.X1021		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	X1021
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvula rotativa		
<b>Observacions:</b>	Valvula rotativa descarrega al refredador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixat
Comprovació del consum elèctric	Trimestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Filtro Manga (El seu pare és: Maniga descarrega de fang sec.X1590)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Filtres de mànigues GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Fil.F1592		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	F1592
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Filtres de mànigues GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Filtro		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Vàlvules. Verificació funcionament	Trimestral	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motor vibrador 1 y 2 (El seu pare és: Refredador de llit fluid.K1110)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Vibrador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Vib-01-02		
<b>Fabricant:</b>	VWF	<b>Marca:</b>	VWF
<b>Model:</b>	VWF	<b>Num. Sèrie:</b>	H1110
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Vibrador		
<b>Observacions:</b>	Motores vibradores del enfriador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potencia	0.5	kW
Velocitat rotació	1500	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor (El seu pare és: Cargol al asecador o sitja d'inici.H1425)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	R77DT100L4		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1425
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor (El seu pare és: Cargol buidat sitja d'inici.H1440)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	R67DT100L4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1440
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor (El seu pare és: Cargol H1420 de fang sec a sitja B1550 o H1425.)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	R77DT100L4		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1420
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor (El seu pare és: Elevador de fang sec.H1410)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	R77DV112M4-RS		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1410
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor de la valvula rotativa de descarga al elevador (El seu pare és: Valvula rotativa descarrega)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Reductor X1120		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Red.X1120
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motorteductor valvula descarga		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor de la valvula rotativa de descarga del secador (El seu pare és: Valvula rotativa descarrega)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Reductor X1020		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.X1020
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motorteductor valvula descarga		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor de la valvula rotativa de descarga. X1021 (El seu pare és: Valvula rotativa descarrega.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Reductor X1021		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Red.x1021
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motorteductor valvula descarga		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció
Canvio d'oli	Biennal	Aturada general

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament H1440 (El seu pare és: Cargol buidat sitja d'inici.H1440)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	SNH512-610		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1440
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament SNH512-610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament H1420 (El seu pare és: Cargol H1420 de fang sec a sitja B1550 o H1425.)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	SNH512-610		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1420
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodamient SNH512-610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament H1425 (El seu pare és: Cargol al asecador o sitja d'inici.H1425)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	SNH512-610		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1425
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament SNH512-610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodamient H1410 (El seu pare és: Elevador de fang sec.H1410)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	SNH511-609		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1410
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodamiento SNH511-609		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Ventilador manga descarga (El seu pare és: Maniga descarrega de fang sec.X1590)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ventiladors-Extractors GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Fang sec		
<b>Referència:</b>	Ven.V1593		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	V1593
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ventiladors-Extractors GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Ventilador manga descarga		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bomba d'oli 2.B-401-02		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bomba Aceite termico		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	Bom.Noxxman2		
<b>Fabricant:</b>	Noxxman	<b>Marca:</b>	Noxxman
<b>Model:</b>	Noxxman	<b>Num. Sèrie:</b>	B-401-02
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Bomba Aceite termico		
<b>Observacions:</b>	Bomba d'oli tèrmic		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli	Quinzenal	Comprovacions
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovació visual de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges	Trimestral	Inspecció
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica	Trimestral	Inspecció
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Semestral	Comprovacions
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal	Anual	Comprovacions
Comprovar estat dels coixinets	Anual	Inspecció
Comprovar estat elements de desgast	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	70	m3/h
Densitat	0.9	kg/m3
Temperatura máx.	350	°C
Velocitat rotació	3000	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabalimetre oli termic		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre oli		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	C.Oli		
<b>Fabricant:</b>	Termic	<b>Marca:</b>	Termic
<b>Model:</b>	Termic	<b>Num. Sèrie:</b>	C.Oli
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre oli		
<b>Observacions:</b>	Cabalímetre d'oli tèrmic		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Calibració	Semestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Caldera Oli tèrmic.CR-402		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Generador coperoil		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament tèrmic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Línia Oli		
<b>Referència:</b>	Cal.Nozman		
<b>Fabricant:</b>	Nozman	<b>Marca:</b>	Nozman
<b>Model:</b>	Nozman	<b>Num. Sèrie:</b>	CR-402
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Generador coperoil		
<b>Observacions:</b>	Caldera d'oli tèrmic		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Control de la temperatura de sortida	Mensual	Inspecció
Control de la temperatura del combustible	Mensual	Inspecció
Detecció de fugues a la xarxa de combustible	Mensual	Inspecció
Mesura de la temperatura dels gasos de combustió	Mensual	Inspecció
Comprovar el consum d'energia	Trimestral	Inspecció
Comprovar el material refractari i reparar si cal	Semestral	Inspecció
Comprovar els automatismes	Semestral	Inspecció
Comprovar els tarats i els elements de control	Semestral	Inspecció
Comprovar els termostats i les vàlvules de seguretat	Semestral	Inspecció
Revisió i neteja de filtres i pilots	Semestral	Inspecció
Mesura de l'anhídrid carbònic en fums	Anual	Inspecció
Neteja de filtres	Anual	Inspecció
Neteja de la sortida de fums	Anual	Inspecció
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic	Anual	Inspecció
Neteja del circuit de fums de la caldera	Triennal	Inspecció
Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió general de la caldera per empresa especialitzada	Anual	Inspecció
Revisió general i proves de pressió per empresa especialitzada	Quinquennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Potència nominal	2650000	Kcal/h
Potència operació	2343000	Kcal/h

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Circuit d'oli tèrmic		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Canonades fluid tèrmic		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	cir.		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	cir.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Canonades fluid tèrmic		
<b>Observacions:</b>	Circuit d'oli tèrmic		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Diposit expansió termofluid		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque expansió		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Línea Oli		
<b>Referència:</b>	Dep.exp		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	2500 L
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque expansió		
<b>Observacions:</b>	Tanc d'expansió oli tèrmic		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mesura de nivell	Setmanal	Revisió
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	2.5	m3



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Diposit recollida termofluid		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanque de vaciado		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	Dep.rec		
<b>Fabricant:</b>	Térmico	<b>Marca:</b>	Térmico
<b>Model:</b>	Térmico	<b>Num. Sèrie:</b>	6000 L
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanque de vaciado		
<b>Observacions:</b>	Diposit recollida termofluid		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Mano de pintura protectora	Quinquennial	Neteja

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Volum	6	m3

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Quadre electric Noxman		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Quadres electrics		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	CCN		
<b>Fabricant:</b>	Maniobra i control	<b>Marca:</b>	Maniobra i control
<b>Model:</b>	Maniobra i control	<b>Num. Sèrie:</b>	CCN
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Quadres electrics		
<b>Observacions:</b>	Quadre electric caldera Noxman		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió Anual per empresa Instal·ladora	Anual	Inspecció
Inspecció baixa tensió per empresa acreditativa	Quinquennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Recuperador tèrmic		
<b>Instal·lació:</b>	Escalfament i Refrigeració		
<b>Gamma:</b>	Recuperador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Oli		
<b>Referència:</b>	Rec.Noorman		
<b>Fabricant:</b>	Noorman	<b>Marca:</b>	Noorman
<b>Model:</b>	Noorman	<b>Num. Sèrie:</b>	CR-400
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Recuperador		
<b>Observacions:</b>	Recuperador tèrmic Gasos d'escapament -Oli tèrmic		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions	Anual	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Cabal oli	70	m3/h
Caudal gas	39400	m3/h
Temperatura max.Gases	480	°C
Temperatura termofluido	249	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol quadruple sitja de pols.H1225		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	H1225		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1225
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol quadruple sitja de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixatge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol de pols al mesclador.H1240		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tor.h1240		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1240
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de pols al mesclador.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol doble.H1260		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tor.H1260		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1260
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol doble de palas (troceja la mescla)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixatge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol pols al elevador de pols.H1060		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tor.H1060		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1060
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de pols al elevador de pols		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol regulador de pols.H1230		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	H1230		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	H1230
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo tranportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol amb variador que regula la aportació de pols.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixatge



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Elevador de pols.H1235		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Elevador polvo		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Ele.H1235		
<b>Fabricant:</b>	Kolleman	<b>Marca:</b>	Kolleman
<b>Model:</b>	Kolleman	<b>Num. Sèrie:</b>	H1235
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Elevador polvo		
<b>Observacions:</b>	Elevador circuit de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat estopadas diari	Diari	Greixat

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	20	m3/h
Potencia	3	kW

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Elevador de polvo		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Elevador polvo		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Ele.H1235		
<b>Fabricant:</b>	Kolleman	<b>Marca:</b>	Kolleman
<b>Model:</b>	Kolleman	<b>Num. Sèrie:</b>	H1235
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Elevador polvo		
<b>Observacions:</b>	Elevador circuito de polvo		

### CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Capacitat	20	m3/h
Potencia	3	kW

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mesclador pols-fang. R1250		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Mescladora		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Mez.R1250		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	R1250
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mescladores		
<b>Observacions:</b>	Mesclador pols-fang		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Realitzar canvi d'oli	Anual	Canvi d' oli
Realitzar greixat rodaments	Anual	Greixatge

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sitja de pols.B1220		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Sil.B1220		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	B1220
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Sitges GENERIC		
<b>Observacions:</b>	Sitja de pols		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula xomox de simple efecto.HS115001		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvules amb control aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Xomox		
<b>Fabricant:</b>	Xomox	<b>Marca:</b>	Xomox
<b>Model:</b>	Xomox	<b>Num. Sèrie:</b>	HS115001
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvules amb control d'aire		
<b>Observacions:</b>	Valvula reguladora dentrada de fang al mezclador.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Greixat	Mensual	Inspecció
Calibració	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol nº1 lado motor de Izquierda a derecha. (El seu pare és: Cargol cuadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tornillo.1		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1225.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de palas sitja de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat coginets	Quinzenal	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol nº2 lado motor de Izquierda a derecha. (El seu pare és: Cargol cuadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tornillo.2		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1225.2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de palas nº2 sitja de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat coginets	Quinzenal	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol nº3 lado motor de Izquierda a derecha. (El seu pare és: Cargol cuadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tornillo.3		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1225.3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de palas nº3 sitja de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat coginets	Quinzenal	Greixatge



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cargol nº4 lado motor de Izquierda a derecha. (El seu pare és: Cargol cuadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tornillo transportador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Tornillo.4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	H1225.4
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tornillo transportador		
<b>Observacions:</b>	Cargol de palas nº4 sitja de pols		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Greixat coginets	Quinzenal	Greixatge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mesclador pols-fang al asecador (El seu pare és: Mesclador pols-fang. R1250)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Mezclador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Mezclador		
<b>Fabricant:</b>	Mezclador de palas	<b>Marca:</b>	Mezclador de palas
<b>Model:</b>	Mezclador de palas	<b>Num. Sèrie:</b>	R1250
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mezclador		
<b>Observacions:</b>	Mesclador pols-fang al asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació funcionament elements de seguretat	Setmanal	Comprovacions
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixatge
Greixat Estopadas 15	Quinzenal	Greixat
Cargols. Comprovació del consum elèctric	Mensual	Comprovacions
Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels ancoratges	Trimestral	Inspecció
Greixat sistema apertura equip.	Semestral	Greixat
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar elements de desgast	Anual	Inspecció
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Densidad producto	300-650	Kg/m3
Tamaño particulas	0-5	mm
Velocitat rotació	114	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor cargol quadruple. (El seu pare és: Cargol quadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R87DT90L4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1225
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor H1060 (El seu pare és: Cargol pols al elevador de pols.H1060)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R67DT100L4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1060
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor H1060		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor H1230 (El seu pare és: Cargol regulador de pols.H1230)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R87DT100LS4-TF		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1230
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor H1230		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor H1235 (El seu pare és: Elevador de pols.H1235)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R87DT100L4-RS		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1235
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor H1060		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor H1240 (El seu pare és: Cargol de pols al mesclador.H1240)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R67DT100LS4		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.h1240
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor H1060		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor H1260 (El seu pare és: Cargol doble.H1260)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	R87DV132S4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.H1260
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor H1060		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Motoreductor mesclador (El seu pare és: Mesclador pols-fang. R1250)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SK7282AGB-225M/4		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Mot.1250
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Motoreductor Sew Eurodrive		
<b>Observacions:</b>	Motoreductor Mezclador		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Trimestral	Inspecció
Control nivell d'oli	Trimestral	Revisió
Comprovació de l'absència de vibracions	Semestral	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament H1225 gran (El seu pare és: Cargol quadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH519-616		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1225.Grande
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH519-616		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1060 (El seu pare és: Cargol pols al elevador de pols.H1060)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH515-612		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1060
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH515-612		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1225 (El seu pare és: Cargol quadruple sitja de pols.H1225)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH512-610		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1225
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH512-610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1230 (El seu pare és: Cargol regulador de pols.H1230)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH512-610		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	rod.h1230
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH512-610		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1235 (El seu pare és: Elevador de pols.H1235)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH518-615		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1235
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH518-615		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1240 (El seu pare és: Cargol de pols al mesclador.H1240)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH515-612		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.h1240
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH515-612		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodaments H1260 (El seu pare és: Cargol doble.H1260)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	SNH513-611		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rod.H1260
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodaments SNH513-611		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Quinzenal	Greixat



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Vibrador sitja de pols (El seu pare és: Sitja de pols.B1220)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Nivelador silo		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Linea Pols		
<b>Referència:</b>	Vib.X1221		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	X1221
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Nivelador silo		
<b>Observacions:</b>	Vibrador que nivela la sitja de pols		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Intensitat	1.04	A
Potència	0.26	kW

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Sistema analitzador d'oxigen.Q1031		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Oxímetre		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas		
<b>Referència:</b>	M&C		
<b>Fabricant:</b>	M&C	<b>Marca:</b>	M&C
<b>Model:</b>	M&C	<b>Num. Sèrie:</b>	Q1031
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Oxímetre		
<b>Observacions:</b>	Sistema analitzador d'oxigeno en els loops de gas.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Canvi tub flexible bomba peristaltica	Semestral	Verificació
Calibració oxímetre	Anual	Calibratge
Canvi de filtres i juntes de silicona oxímetre	Anual	Verificació
Revisió anual Oxímetre	Anual	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cabalimetre d'aire al venturi		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre d'aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Cabal d'aire		
<b>Fabricant:</b>	Ventury	<b>Marca:</b>	Ventury
<b>Model:</b>	Ventury	<b>Num. Sèrie:</b>	Cabalimetre
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre d'aire		
<b>Observacions:</b>	Cabalimetre d'aire al venturi		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Calibració	Biennal	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Cicló circuit asecador.F1210		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Ciclón		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Cic.F1210		
<b>Fabricant:</b>	Justinox	<b>Marca:</b>	Justinox
<b>Model:</b>	Justinox	<b>Num. Sèrie:</b>	F1210
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Ciclón		
<b>Observacions:</b>	Cicló del asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	27960	m3/h
Contenido en solidos del gas	2-10	g / m3
Densidad producto	600	Kg/m3
Densitat	0.89	kg/m3
Eficiencia de separación	99	%
Humedad relativa	5	%

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Condensador del circuit asecador.W1330		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Condensador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Con.W1330		
<b>Fabricant:</b>	Justinox	<b>Marca:</b>	Justinox
<b>Model:</b>	Justinox	<b>Num. Sèrie:</b>	W1330
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Condensador		
<b>Observacions:</b>	Condensador del asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar presions.	Setmanal	Verificació
Neteja desaigüe	Semestral	Aturada general
Neteja espersors condensació	Biennal	Aturada general

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	100	m3/h
Tamaño particulas	0-1	mm
Temperatura	85	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions loop tancat gas inert asecador		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Loop tancat		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Loop
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Observacions:</b>	Conduccions loop tancat de gas inert asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar estat general instal·lació.	Setmanal	Verificació
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Demister loop asecador.F1340		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Demister centrifugo		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Dem.F1340		
<b>Fabricant:</b>	Grande	<b>Marca:</b>	Grande
<b>Model:</b>	Grande	<b>Num. Sèrie:</b>	F1340
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Demister centrifugo		
<b>Observacions:</b>	Demister loop de gas asecador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Neteja sonda de nivell	Semestral	Aturada general

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal gas	21000	m3/h
Eficiència de separación	99	%
Temperatura	45	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Turbina soplant 1ª Posició.V1030		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Turbina loop		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Soplante fija		
<b>Fabricant:</b>	Grande	<b>Marca:</b>	Grande
<b>Model:</b>	Grande	<b>Num. Sèrie:</b>	V1030
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Turbina loop		
<b>Observacions:</b>	Turbina soplant de primera posició.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Greixat caixa de rodaments	Mensual	Greixatge
Greixat rodaments motor electric	Mensual	Greixat
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar desgast turbina	Anual	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Inspecció
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennial	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Velocitat Máx. de servei	3129	r/min
Velocitat rotació	2980	r.p.m.
Volumen segundo	6.81	m3/s



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Turbina soplant 2ª Posició.V1040		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Turbina loop		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Soplante con variador		
<b>Fabricant:</b>	Grande	<b>Marca:</b>	Grande
<b>Model:</b>	Grande	<b>Num. Sèrie:</b>	V1040
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Turbina loop		
<b>Observacions:</b>	Turbina soplant de segunda posició.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Greixat caixa de rodaments	Mensual	Greixatge
Greixat rodaments motor electric	Mensual	Greixat
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Inspecció
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennial	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Velocitat Máx. de servei	3129	r/min
Velocitat rotació	2980	r.p.m.
Volumen segundo	6.81	m3/s

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Turbina ventilació baixa presió sala soplants.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Extractor		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Extracció sala S.		
<b>Fabricant:</b>	Enfriamiento sala	<b>Marca:</b>	Enfriamiento sala
<b>Model:</b>	Enfriamiento sala	<b>Num. Sèrie:</b>	Extracció.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extractor		
<b>Observacions:</b>	Turbina de baixa presió.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Trimestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal max.	102600	m3/h
Nivel presión sonora	92	dB A
Potencia	50	CV
Velocitat rotació	1470	r.p.m.

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula de control purga incondensats asecador.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvules amb control aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Xomox.sec		
<b>Fabricant:</b>	Xomox	<b>Marca:</b>	Xomox
<b>Model:</b>	Xomox	<b>Num. Sèrie:</b>	1010PCV01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvules amb control d'aire		
<b>Observacions:</b>	Valvula Xomox de purga de incondensables.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Greixat	Mensual	Inspecció
Calibració	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament caixera acoplament (V1030) (El seu pare és: Turbina soplant 1ª Posició.V1030)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Acoplament		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Acoplament
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament caixera acoplament (V1040) (El seu pare és: Turbina soplant 2ª Posició.V1040)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Acoplament		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Acoplament.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament caixera turbina (V1030) (El seu pare és: Turbina soplant 1ª Posició.V1030)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	turbina		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	turbina
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament caixera turbina (V1040) (El seu pare és: Turbina soplant 2ª Posició.V1040)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	turbina		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	turbina.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament motor (V1030) (El seu pare és: Turbina soplant 1ª Posició.V1030)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Motor		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Motor
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rodament motor (V1040) (El seu pare és: Turbina soplant 2ª Posició.V1040)		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Rodamiento		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Asecador		
<b>Referència:</b>	Motor		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Motor.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Rodamiento		
<b>Observacions:</b>	Rodament motor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual estat general	Setmanal	Inspecció
Greixat coginets	Mensual	Greixat
Medició Axial de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Horitzontal de vibracions	Mensual	Verificació
Medició Vertical de vibracions	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Conduccions de gas inert loop tancat refredador.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Refredador		
<b>Referència:</b>	Loop 1140		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	loop. _____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions loop tancat		
<b>Observacions:</b>	Conduccions loop tancat de gas inert del refredador.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovar estat general instal·lació.	Setmanal	Verificació
Comprovar absència de fugues	Mensual	Inspecció
Neteja sediments	Semestral	Consum elèctric

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Demister circuit refredador.F1175		
Instal·lació:	ElectroMecànica		
Gamma:	Demister		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Refredador		
Referència:	Dem.F1175		
Fabricant:	Justinox	Marca:	Justinox
Model:	Justinox	Num. Sèrie:	F1175
Estat:	Activat		
Descripció:	Demister		
Observacions:	Demister refredador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Neteja cupula y desaiçue	Semestral	Aturada general

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal gas	2000	m3/h
Eficiencia de separación	99	%
Temperatura	30	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Scrubber loop gas enfriador.W1160		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Scrubber - condensador		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Refredador		
<b>Referència:</b>	Scr.W1160		
<b>Fabricant:</b>	Enfriador	<b>Marca:</b>	Enfriador
<b>Model:</b>	Enfriador	<b>Num. Sèrie:</b>	W1160
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Scrubber - condensador		
<b>Observacions:</b>	Scrubber loop de gas del refredador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació presió	Setmanal	Revisió
Neteja canonades y desaigüe	Mensual	Aturada general
Neteja espersors condensació	Biennal	Aturada general

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Caudal	2	m3/h
Caudal gas	2500	m3/h
Tamaño particulas	0-2	mm
Temperatura	50	°C

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Turbina soplant refredador.V1140		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Turbina loop		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Refredador		
<b>Referència:</b>	Tur.V1140		
<b>Fabricant:</b>	Pequeña	<b>Marca:</b>	Pequeña
<b>Model:</b>	Pequeña	<b>Num. Sèrie:</b>	V1140
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Turbina loop		
<b>Observacions:</b>	Turbina soplant refredador		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació del consum elèctric (segons placa característiques)	Mensual	Inspecció
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals	Mensual	Inspecció
Mesura de vibracions.	Mensual	Verificació
Comprovació de la tornilleria i de l'estat dels anclatges	Semestral	Inspecció
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip	Semestral	Inspecció
Lectura contador d'horas funcionament.	Semestral	Reparació
Mesura de la resistència de l'aïllament	Semestral	Inspecció
Mesura de la resistència del bobinat	Semestral	Inspecció
Comprovar desgast turbina	Anual	Inspecció
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes	Anual	Inspecció
Medició Electrica amb analitzador de reds.	Anual	Reparació
Neteja general i repàs de la pintura de protecció	Anual	Inspecció
Revisió en taller per comprovació general	Triennal	Inspecció

## CARACTERÍSTIQUES

Nom	Valor	Unitat
Velocitat Máx. de servei	3039	r/min
Velocitat rotació	2915	r.p.m.
Volumen segundo	0.61	m3/s

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Valvula de control purga incondensables refredador.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Valvules amb control aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Loops de gas / Loop Refredador		
<b>Referència:</b>	Xomox.Refre		
<b>Fabricant:</b>	Xomox	<b>Marca:</b>	Xomox
<b>Model:</b>	Xomox	<b>Num. Sèrie:</b>	1141HCV01
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Valvules amb control d'aire		
<b>Observacions:</b>	Valvula de incondensables loop refredador.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprovació visual del funcionament de l'equip	Setmanal	Inspecció
Greixat	Mensual	Inspecció
Calibració	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Equip d'escapament sitges de fang		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Airbox		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta		
<b>Referència:</b>	Airbox		
<b>Fabricant:</b>	EN 1147	<b>Marca:</b>	EN 1148
<b>Model:</b>	EN 1146	<b>Num. Sèrie:</b>	EN1146
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Airbox		
<b>Observacions:</b>	Equip d'escapament zona sitges de fang		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Check list ERA (equip de respiració autonoma)	Semestral	Verificació
<b>Activitat Normatiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Revisió anyal per empresa acreditada	Anual	Revisió
Inspecció Periodica Bianual ampolles i juntes i proves presió.	Biennal	Calibratge

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Planòl d'olors		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Controls de qualitat de l'aire		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta		
<b>Referència:</b>	PCQA		
<b>Fabricant:</b>	PCQA	<b>Marca:</b>	PCQA
<b>Model:</b>	PCQA	<b>Num. Sèrie:</b>	PCQA
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Controls de qualitat de l'aire		
<b>Observacions:</b>	Ruta d'olors per la planta (20 punts)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Planol d'olors (20 punts) medicions.	Mensual	Revisió



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 PL.2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electricos	<b>Marca:</b>	Incendis electricos
<b>Model:</b>	Incendis electricos	<b>Num. Sèrie:</b>	1129969
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2 PL.2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 PL.1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electricos	<b>Marca:</b>	Incendis electricos
<b>Model:</b>	Incendis electricos	<b>Num. Sèrie:</b>	1130170
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2 PL.1		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de CO2 Sala Soplants		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor CO2		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	NC-5		
<b>Fabricant:</b>	Incendis electric	<b>Marca:</b>	Incendis electric
<b>Model:</b>	Incendis electric	<b>Num. Sèrie:</b>	1140823
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor CO2		
<b>Observacions:</b>	Extintor de CO2 Sala Soplants		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.0		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	0441568
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.0		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Calle		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7299832
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Calle		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Calle		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	8004888
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Calle		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Patio		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7273969
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.0 Patio.		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	8004891
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.1		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	0441566
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.2		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.3		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-25		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	8004890
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.3		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC PL.4		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	8060530
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC PL.4		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC Sala Soplants		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7300610
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC Sala Soplants		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC Soterrani de fangs		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7300605
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC Soterrani de fangs		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Extintor de pols ABC Soterrani de fangs		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Extintor ABC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Extintors de planta		
<b>Referència:</b>	PI-6		
<b>Fabricant:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Marca:</b>	Extinció per pols ABC
<b>Model:</b>	Extinció per pols ABC	<b>Num. Sèrie:</b>	7300611
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Extintor ABC		
<b>Observacions:</b>	Extintor de pols ABC Soterrani de fangs		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació	Trimestral	Inspecció
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc.	Trimestral	Inspecció
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, ...)	Trimestral	Inspecció
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada	Anual	Inspecció

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

Actiu:	Automatizaci3n N2		
Instal·laci3:	Instal·lacions El3ctriques		
Gamma:	Automatizaci3n N2		
Centre:	Rubi tractament termic.		
CG:	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instal·laci3 nitrogen		
Refer3ncia:	_____		
Fabricant:	_____	Marca:	_____
Model:	_____	Num. S3rie:	_____
Estat:	Activat		
Descripci3:	_____		
Observacions:	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Peri3de	Manteniment
Revisi3n general funcionamiento.	Mensual	Aturada equip

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Regulador presió nitrogen al elevador		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Regulador presió nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Reg.elev		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Reg.elev
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Regulador presió nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Regulador de presió de nitrogen al elevador		



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Regulador presió nitrogen ala sitja de pols		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Regulador presió nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	reg.sitja pols		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	reg.sitja pols
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Regulador presió nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Regulador de presió de nitrogen ala sitja de pols		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a elevador polvo		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.elevador		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.elevador
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a elevador de polvo		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a secado 1		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.secado1		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.secado1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a secador colector 1		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a secado 2		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.secado2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.secado2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a secador colector 2		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a secado 3		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.secado3		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.secado3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a secador colector 3		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a silo 1220		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.silo polvo		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.silo polvo
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a silo polvo 1220		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Rotametro a silo 1550		
<b>Instal·lació:</b>	Gestió de la Informació de procés		
<b>Gamma:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Rot.silo final		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Rot.silo final
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Cabalimetre nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Rotametro a silo 1550		

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tanc de nitrogen lliquid		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Tanc de nitrogen liquid		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	N2 liquid		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	N2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Tanc de nitrogen liquid		
<b>Observacions:</b>	Tanc de nitrogen liquid		



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Tubs N2 y valvuleria		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Conduccions de nitrogen		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Instalació nitrogen		
<b>Referència:</b>	Tubs N2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Tubs N2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Conduccions de nitrogen		
<b>Observacions:</b>	Tubs de nitrogen y valvules ded pas		

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència comedor.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	comedor		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	comedor
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència comedor		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència escalera oficina arriba.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	escalera ofi.arriba		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	escalera ofi.arriba
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència escalera oficina arriba.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència escalera oficina salida.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	escalera ofi.salida		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	escalera ofi.salida
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència escalera oficina salida.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència oficina.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	oficina		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	oficina
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència oficina		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència planta 0.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	Planta 0		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Planta 0
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència planta 0		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència planta 1 hacia 2.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	planta 1-2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	planta 1-2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència planta 1 hacia planta 2.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència planta 1 salida de planta.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	planta 1-0		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	planta 1-0
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència planta 1 salida de planta		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència planta 2		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	planta 2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	planta 2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència planta 2.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència planta 3		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	planta 3		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	planta 3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència planta 3.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala CCM a DYG.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala CCM a DYG		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala CCM a DYG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala CCM a DYG		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala CCM calle.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala CCM calle		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala CCM calle
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala CCM calle.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala control 0.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala control 0.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala control 0.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala control 0.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala control 1.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala control 1.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala control 1.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala control 1.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala control escalera.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala control esc.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala control esc.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala control escalera.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala DYG.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala DYG		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala DYG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala DYG		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala DYR.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala DYR		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	sala DYR
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala DYR		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala DYT.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala DYT		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala DYT
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala DYT		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala MGs a DYG.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala MGs a DYG		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala MGs a DYG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala MGs a DYG		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala MGs acceso.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala MGs acceso.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala MGs acceso.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala MGs acceso.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala reunions		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala reunions		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala reunions
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala reunions		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència sala soplantes.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	sala soplantes		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	sala soplantes
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència sala soplantes.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència silos compuertas.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	silos compuertas		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	silos compuertas
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència silos compuertas.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència silos escalera.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	silos escalera		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	silos escalera
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència silos escalera.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència silos foso.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	silos foso		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	silos foso
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència silos foso.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència taller calle.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	taller calle		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	taller calle
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència taller calle		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència taller planta.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	taller planta		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	taller planta
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència taller planta.		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	LLum emergència vestuari.		
<b>Instal·lació:</b>	Instal·lacions Elèctriques		
<b>Gamma:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / LLums emergència.		
<b>Referència:</b>	vestuari.		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	vestuari.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Enllumenat d'Emergència GENERIC		
<b>Observacions:</b>	LLum d'emergència vestuari.		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobació de l'estat de les llums d'emergència	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma Fosa recepció		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors d'alarma		
<b>Referència:</b>	PulF		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	PulF
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma d'incendis Fosa recepció		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma planta 0		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors d'alarma		
<b>Referència:</b>	Pul0		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Pul0
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma d'incendis planta 0		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma planta 1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors d'alarma		
<b>Referència:</b>	Pul1		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Pul1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma d'incendis planta 1		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma planta 2		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors d'alarma		
<b>Referència:</b>	Pul2		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Pul2
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma d'incendis planta 2		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Pulsador d'alarma planta 3		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors d'alarma		
<b>Referència:</b>	Pul3		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	Pul3
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Pulsador d'alarma		
<b>Observacions:</b>	Pulsador d'alarma d'incendis planta 3		

## ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Verificació pulsadors d'alarma.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia (pati)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Pati		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Pati
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona patio)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Armario A1(MG-2).		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Armario A1(MG-2).		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Armario A1(MG-2).
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Armario A1(MG-2))		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia B1610.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	B1610.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	B1610.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona B1610)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia B2610.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	B2610.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	B2610.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona B2610)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia CCM NB-1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	CCM NB-1		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	CCM NB-1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona CCM NB-1)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Compair		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Compair		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Compair
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Compair)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia elevador de pols P.3.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	elevador de pols P.3.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	elevador de pols P.3.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona elevador de pols P.3.)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia escala de gat.P.4.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	escala de gat.P.4.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	escala de gat.P.4.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona escala de gat.P.4.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Foso silos		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Foso silos		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Foso silos
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Foso silos)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia PLC Sala control.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	PLC Sala control		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	PLC Sala control
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona PLC Sala control)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Sala control Armario A1(MG-1).		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Armario A1(MG-1).		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Armario A1(MG-1).
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona sala control Armario A1(MG-1))		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia sala MGs compresor 1.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	compresor 1.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	compresor 1.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs compresor 1.)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia sala MGs compresor 2.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	compresor 2.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	compresor 2.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs compresor 2.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Sala MGs MG1.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Sala MGs MG1.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Sala MGs MG1.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs MG1.)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Sala MGs MG2.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Sala MGs MG2.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Sala MGs MG2.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs MG2.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Sala MGs puerta acceso.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Sala MGs puerta ac.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Sala MGs puerta ac.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs puerta acceso.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Sala MGs puerta DYG.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Sala MGs puerta DYG		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Sala MGs puerta DYG
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Sala MGs puerta DYG.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia UJ90. (Zona silos)		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	UJ90.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	UJ90.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona UJ90.)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia UJ92.P.1		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	UJ92.P.1		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	UJ92.P.1
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona UJ92.P.1)		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia UJ93.P.0		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	UJ93		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	UJ93
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona UJ93)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia UJ95 P.2.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	UJ95 P.2.		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	UJ95 P.2.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona UJ95 P.2.)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia UJ99.P.0		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	UJ99		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	UJ99
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona UJ99)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Parada emergencia Unidad hidraulica.		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Pulsadors Emergencia		
<b>Referència:</b>	Unidad hidraulica		
<b>Fabricant:</b>	Setas emergencia.	<b>Marca:</b>	Setas emergencia.
<b>Model:</b>	Setas emergencia.	<b>Num. Sèrie:</b>	Unidad hidraulica
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Paros de emergencia.		
<b>Observacions:</b>	Parada emergencia (zona Unidad hidraulica)		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Comprobar l'estat dels pulsadors.	Trimestral	Verificació



# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Senyals de seguretat		
<b>Instal·lació:</b>	Seguretat		
<b>Gamma:</b>	Senyalització		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Seguretat en planta / Senyalització.		
<b>Referència:</b>	Senyals seg.		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Senyals seg.
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Senyalització		
<b>Observacions:</b>	Senyals de seguretat		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisió de les diverses senyalitzacions de l'instal·lació.	Semestral	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Aspirador centralizado IPC Planet 775 ATEX		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Aspirador centralizado		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema d'Aspiració centralitzat		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Aspirador centralizado de polvo		
<b>Observacions:</b>	_____		

## ACTIVITATS

<b>Activitat Preventiu</b>	<b>Període</b>	<b>Manteniment</b>
Vaciado del deposito de polvo y reposición de la bolsa industrial	Mensual	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Bocas de conexi3n mangueras flexibles		
<b>Instal·laci3:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Bocas conexi3n		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema d'Aspiraci3 centralitzat		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripci3:</b>	Bocas de conexi3n para las mangueras flexibles.		
<b>Observacions:</b>			

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Revisar el estado de las juntas	Mensual	Revisi3
Vaciado del deposito de polvo y reposici3n de la bolsa industrial	Mensual	Comprovacions

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Instalación de tuberías fijas de aspiración.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Instalación tuberías fijas de aspiración		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema d'Aspiració centralitzat		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Instalación de tuberías fijas de aspiración, codos y uniones incluidas.		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspección visual del estado de conservación general.	Mensual	Comprovacions
Vaciado del deposito de polvo y reposición de la bolsa industrial	Mensual	Comprovacions

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Mangueras flexibles de aspiración.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Mangueras flexibles		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema d'Aspiració centralitzat		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Mangueras flexibles de aspiración de 50mm diametro.		
<b>Observacions:</b>	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspección visual de su estado de conservación y limpieza.	Mensual	Comprovacions
Vaciado del deposito de polvo y reposición de la bolsa industrial	Mensual	Comprovacions

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Polipast Electric de la planta 3 a la 4		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Polipast		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema de elevació de càrregues.		
<b>Referència:</b>			
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Polipasto eléctrico para la elevación de cargas de la planta 3 a la 4. max 150 kg.		
<b>Observacions:</b>			

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Anual	Revisió

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Polipast electric Yale 500kg de la planta 1 a la 3.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Polipast		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema de elevació de càrregues.		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Polipast Electric Yale 500kg		
<b>Observacions:</b>	_____		

### ACTIVITATS

Activitat Normatiu	Període	Manteniment
Revisió del check list segons pla d'utilització.	Anual	Revisió

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Polipasto manual de la planta 0 a la planta 1.		
<b>Instal·lació:</b>	ElectroMecànica		
<b>Gamma:</b>	Polipast Manual		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Sistema de elevació de càrregues.		
<b>Referència:</b>	_____		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	_____
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Polipasto manual montado sobre carril en biga del techo 1 planta nave secado.		
<b>Observacions:</b>	_____		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Inspecció visual de les vigues	Anual	Inspecció operari
Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures	Anual	Inspecció operari
Inspecció visual de l'estat general del polipast	Anual	Inspecció operari
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions	Anual	Inspecció operari
Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics	Anual	Inspecció of. Elèctric
Elaboració informe conforme compleix normativa de seguretat	Biennal	Revisió Empresa Subcontractada



## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contenedor de residus Envasos buits contaminats		
<b>Instal·lació:</b>	Conservació de l'entorn		
<b>Gamma:</b>	Contenedors de residus		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Zona de residus		
<b>Referència:</b>	contaminats		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	contaminats
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Contenedors de residus		
<b>Observacions:</b>	Contenedor de residus envasos buits contaminats		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Identificació correcta i estat d'ordre i neteja.	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contenedor de residus Ferralla		
<b>Instal·lació:</b>	Conservació de l'entorn		
<b>Gamma:</b>	Contenedors de residus		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Zona de residus		
<b>Referència:</b>	Ferralla		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Ferralla
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Contenedors de residus		
<b>Observacions:</b>	Contenedor de residus Ferralla		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Identificació correcta i estat d'ordre i neteja.	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contenedor de residus oli brut		
<b>Instal·lació:</b>	Conservació de l'entorn		
<b>Gamma:</b>	Contenedors de residus		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Zona de residus		
<b>Referència:</b>	oli brut		
<b>Fabricant:</b>	_____	<b>Marca:</b>	_____
<b>Model:</b>	_____	<b>Num. Sèrie:</b>	oli brut
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Contenedors de residus		
<b>Observacions:</b>	Contenedor de residus oli brut		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Identificació correcta i estat d'ordre i neteja.	Mensual	Verificació

## Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

### DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contenedor de residus Paper i cartro		
<b>Instal·lació:</b>	Conservació de l'entorn		
<b>Gamma:</b>	Contenedors de residus		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Zona de residus		
<b>Referència:</b>	Paper i cartro		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Paper i cartro
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Contenedors de residus		
<b>Observacions:</b>	Contenedor de residus Paper i cartro		

### ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Identificació correcta i estat d'ordre i neteja.	Mensual	Verificació

# Fitxa d' Inventari Completa

Empresa: ASSECATGE DE RUBI

Informe Nº 524

## DADES GENERALS

<b>Actiu:</b>	Contenedor de residus Vanals		
<b>Instal·lació:</b>	Conservació de l'entorn		
<b>Gamma:</b>	Contenedors de residus		
<b>Centre:</b>	Rubi tractament termic.		
<b>CG:</b>	Planta d'asecatge / Zona de residus		
<b>Referència:</b>	Vanals		
<b>Fabricant:</b>		<b>Marca:</b>	
<b>Model:</b>		<b>Num. Sèrie:</b>	Vanals
<b>Estat:</b>	Activat		
<b>Descripció:</b>	Contenedors de residus		
<b>Observacions:</b>	Contenedor de residus vanals		

## ACTIVITATS

Activitat Preventiu	Període	Manteniment
Identificació correcta i estat d'ordre i neteja.	Mensual	Verificació