



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

Expedient: X2018000051

Àrea: Serveis Públics

Situació: Bar centre cívic

Objecte: Inventari i estat parament

Antecedents

En data 12 de maig de 2028, mitjançant Decret número 2018DECR000160, es va adjudicar el contracte per a la concessió administrativa per a l'explotació del restaurant-bar del centre cívic i social de Palau-saverdera.

En plec de clàusules admiratives particulars, concretament a la clàusula primera, es descriu el següent equipament:

- Encimera d'acer inoxidable
- Reposapeus tubular
- Congelador arcon
- Màquina de gel
- Talladora d'embotits
- Turmix
- Rentavaixelles
- Pica
- Boteller d'acer inoxidable
- Cafetera
- Molinet de cafè
- Cuina de gas de 4 focs
- Forn
- Planxa de crom
- Campana extractora de cinc filtres
- 3 Splits de sostre LG

Informe

Revisat l'equipament i en base a que hi ha una part d'aquest que per la seva antiguitat han finalitzat el seu cicle útil es descriu l'estat a continuació:

- Encimera d'acer inoxidable en bon estat
- Reposapeus tubular en bon estat
- Congelador arcon fora d'ús per fi de cicle
- Màquina de gel fora d'ús per fi de cicle
- Nevera 6 portes en bon estat
- Talladora d'embotits en ús però no compleix normativa
- Turmix fora d'ús per fi de cicle



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

- Rentavaixelles en bon estat (es va efectuar reparació)
- Pica en bon estat
- Boteller d'acer inoxidable en bon estat
- Cafetera es troba a lloc però en desús donat que el proveïdors de cafè la subministren.
- Molinet de cafè fora d'ús per final de cicle
- Cuina de gas de 4 focs es troba a final de cicle
- Forn de convecció es troba a final de cicle
- Planxa de crom es troba a final de cicle
- Campana extractora de cinc filtres no funciona correctament i no hi ha cap certificat de neteja. El motor no compleix normativa
- 3 Splits de sostre LG no funcionen.

Es fa constar en aquest informe que per tal d'avaluar l'estat del material es va realitzar una visita amb un tècnic en maquinari industrial d'hostaleria i que va determinar el fet de que part de l'equipament estigui a final de cicle. També va determinar que el motor de la campana extractora i la talladora d'embotits no compleixin normativa-

A banda d'aquest equipament, al local n'hi ha d'altre, propietat de l'Ajuntament que es descriu:

- 13 taules
- 45 cadires
- 10 tamborets de barra
- 1 moble acer inoxidable sota cafetera
- 1 estanteria d'acer inoxidable a la barra
- 1 pica a la barra
- 1 caldera mural que precisa de reparació i posta a punt
- 1 nevera de tres cossos de color verd

L'Inspector
Miquel Gelada Pagès

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica