

Informe d'aprovació de la factura amb número de registre comptable 12025003163 de l'empresa JORDI SALA GONZALEZ dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La previsió general era acabar els treballs a finals de febrer del 2025, però s'ha endarrerit i la nova previsió és finalitzar a finals de març.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL,: realitza la direcció de les obres i l'anàlisi de la documentació de les inspeccions efectuades.
- BBG Estructures Recerca I Rehabilitació, SLP : realitza el servei de consultoria estructural per la inspecció i assistència tècnica dels efectes d'un esvoranc en els edificis.
- Jordi Sala González: realitza la direcció de seguretat i salut de les obres.
- Litutècnic, SLU: realitza el servei d'inspecció amb càmera TV robotitzada en diferents trams d'una xarxa de drenatge d'aigües.

L'empresa Jordi Sala González realitza la direcció de seguretat i salut de les obres. La previsió econòmica de tots els treballs és de 20.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa no ha presentat cap factura anterior.

En data 3 de març de 2025, amb el número de registre comptable **12025003163**, **JORDI SALA GONZALEZ**, ha presentat la factura número **28/2025** per import de **3.539,25** euros, IVA inclòs, en concepte: SERVEI DE COORDINACIÓ I SEGURETAT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA PLAÇA 11 DE SETEMBRE. Treballs realitzats des del 18/11/2024 al 17/02/2025.

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025003163**, de data 3 de març, per import de **3.539,25** euros, IVA inclòs, relativa al Servei de Coordinació de Seguretat i Salut de l'esvoranc d'Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge