

Informe d'aprovació de la factura amb número de registre comptable 12025005394 de l'empresa OCEAN WINDS, S. L. i la factura amb número de registre comptable 12025003081 de l'empresa TECNOCAM SISTEMAS S.L.L. dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 1, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La previsió general era acabar els treballs a finals de febrer del 2025, però s'allargarà fins a finals de març de 2025.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2 a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL,: realitza la direcció de les obres i l'anàlisi de la documentació de les inspeccions efectuades.
- BBG Estructures Recerca I Rehabilitació, SLP : realitza el servei de consultoria estructural per la inspecció i assistència tècnica dels efectes d'un esvoranc en els edificis.
- Jordi Sala Gonzalez: realitza la direcció de seguretat i salut de les obres.
- Litutècnic, SLU: realitza el servei d'inspecció amb càmera TV robotitzada en diferents trams d'una xarxa de drenatge d'aigües.

A posteriori ha sorgit la necessitat d'adquirir una sonda de radiodetecció RD7200 i un localitzador per poder situar exactament el col·lector ja que no en disposem de cap que sigui capaç detectar-lo.

Per altra banda, hem hagut d'adquirir un sistema d'inspecció professional. D'aquesta forma podem visualitzar les instal·lacions de clavegueram que recorren per sota de l'edifici, tant abans com després de les actuacions.

En data 14 de març de 2025, amb el número de registre comptable **12025005394**, **OCEAN WINDS, S. L.** ha presentat la factura número A23394 per import de **3.338,51** euros, IVA inclòs, en concepte: OBRES D'EMERGÈNCIA PLAÇA 11 DE SETEMBRE, Sonda i Localitzador.

En data 27 de febrer de 2025, amb el número de registre comptable **12025003081**, **TECNOCAM SISTEMAS S.L.L.** ha presentat la factura número 02068 per import de **5.414,75** euros, IVA inclòs, en concepte: OBRES D'EMERGÈNCIA PLAÇA 11 DE SETEMBRE, Sistema de Càmera per Sanejament.

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025005394**, de data 14 de març de 2025, per import de **3.338,51** euros, IVA inclòs, relativa a la Sonda i Localitzador, i la factura amb número de registre comptable **12025003081**, de data 27 de febrer de 2025, per import de **5.414,75** euros, IVA inclòs, relativa al Sistema de Càmera per Sanejament la, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge