

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

Informe de fitxes de Sanitaris ubicats a Barcelona

30 d'octubre de 2024.

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49128
CODI ELEMENT:	77790
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,38446
LONGITUD:	2,1109
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,696 Ant. Esq. Gonzalez Tablas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49139
CODI ELEMENT:	76110
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,392266
LONGITUD:	2,143494
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,487 antes Francesc Macià
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
PORTES (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot obrir amb les eines proporcionades).
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49146
CODI ELEMENT:	77824
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,38547
LONGITUD:	2,10493
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,2 Teniente Coronel Gonzalez Tabla
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49263
CODI ELEMENT:	77787
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,42939
LONGITUD:	2,18394
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,382 Dublín-Pº Fabra i Puig
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49304
CODI ELEMENT:	71555
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,374822
LONGITUD:	2,152876
UBICACIÓ:	PARALELO AV,185-187 Plça. Espanya - Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49356
CODI ELEMENT:	71530
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,4105
LONGITUD:	2,216287
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV, 03 Delante Diagonal Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por acceder)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49361
CODI ELEMENT:	77821
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,38568
LONGITUD:	2,11142
UBICACIÓ:	EXERCIT AV,2 Ant. Trias i Giró
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49393
CODI ELEMENT:	78527
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,41375
LONGITUD:	2,13436
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV,33
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49488
CODI ELEMENT:	77788
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,446509
LONGITUD:	2,17129
UBICACIÓ:	ARTESANÍA,FTE.148 Dp. Esquina C/. De Les Torres
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELLS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49502
CODI ELEMENT:	71554
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,378397
LONGITUD:	2,117255
UBICACIÓ:	CARDENAL REIG,36 Sant Ramon Nonat- Pintor Tapiró
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot obrir amb les eines proporcionades).
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49528
CODI ELEMENT:	71545
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,42015
LONGITUD:	2,16489
UBICACIÓ:	GRAN VISTA,54 Turó de la Rovira
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49543
CODI ELEMENT:	71557
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,40191
LONGITUD:	2,11168
UBICACIÓ:	MAJOR DE CAN CARELLEU Dp. C/. Esports
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49562
CODI ELEMENT:	78528
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,34549
LONGITUD:	2,14282
UBICACIÓ:	CARRER 1 Ant. Calle 62
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT


CODI PARADA:	49630
CODI ELEMENT:	77786
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,39391
LONGITUD:	2,20184
UBICACIÓ:	JAUME VICENS VIVES,6 Esq. Carmen Amaya
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49673
CODI ELEMENT:	71804
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,376562
LONGITUD:	2,111883
UBICACIÓ:	CAMI TORRE MELINA, 7
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49684
CODI ELEMENT:	57656
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,4538
LONGITUD:	2,17135
UBICACIÓ:	CASTELLVÍ,17
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49724
CODI ELEMENT:	71547
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,4445
LONGITUD:	2,17081
UBICACIÓ:	ANTONIO MACHADO, Ant. Artesania
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49790
CODI ELEMENT:	57762
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,39582
LONGITUD:	2,11425
UBICACIÓ:	BISBE CATALA,9 Plaza Pedralbes
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49826
CODI ELEMENT:	78529
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,4263
LONGITUD:	2,18147
UBICACIÓ:	CARDENAL TEDESCHINI, 70-58 Ft.pl.Congrés Eucaristic
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49867
CODI ELEMENT:	77934
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,422305
LONGITUD:	2,210411
UBICACIÓ:	CONCILI DE TRENTO,342 Ant. Andrade
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49899
CODI ELEMENT:	77823
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,3904
LONGITUD:	2,12391
UBICACIÓ:	DOCTOR FERRAN, 49 Manuel Girona-August Pi i Sunyer
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49906
CODI ELEMENT:	76111
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,41057
LONGITUD:	2,17723
UBICACIÓ:	DOS DE MAIG,300 Industria-Corcega
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50083
CODI ELEMENT:	58055
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,4042
LONGITUD:	2,13267
UBICACIÓ:	MANDRI, 65 Pº Bonanova-Maó
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50104
CODI ELEMENT:	76042
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,448516
LONGITUD:	2,176387
UBICACIÓ:	MINA DE LA CIUTAT,87 Plaza de les Roquetes
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense tensió.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50115
CODI ELEMENT:	58087
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,428066
LONGITUD:	2,137188
UBICACIÓ:	NATZARET,109 Ant. Saldes
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

Sense tensió.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50177
CODI ELEMENT:	76041
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,389607
LONGITUD:	2,154575
UBICACIÓ:	PROVENÇA,157 Muntaner-Casanova
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50196
CODI ELEMENT:	71529
MODEL:	1-Ciutat Vella
LATITUD:	41,386144
LONGITUD:	2,195995
UBICACIÓ:	RAMON TRIAS FARGAS,7 Esq. Torrevieja
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50277
CODI ELEMENT:	77822
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,3759
LONGITUD:	2,14851
UBICACIÓ:	TARRAGONA,85 Diputación-Plz. España
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50282
CODI ELEMENT:	77785
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,448735
LONGITUD:	2,190649
UBICACIÓ:	TOSSAL,3 Torne-Galicia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50315
CODI ELEMENT:	71546
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,43329
LONGITUD:	2,141857
UBICACIÓ:	VAYREDA,34 Esq. C/. Joan Sales
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50346
CODI ELEMENT:	76112
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,387423
LONGITUD:	2,126947
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,107 Diagonal-Sabino Arana
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50358
CODI ELEMENT:	71528
MODEL:	1-Ciutat Vella
LATITUD:	41,385571
LONGITUD:	2,194762
UBICACIÓ:	TRELAWNY,6 Torrevieja-Doctor Aiguader
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT


CODI PARADA:	50534
CODI ELEMENT:	58506
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,465869
LONGITUD:	2,185582
UBICACIÓ:	ORISTÀ,51 Esq. Passeig de la Pineda
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50555
CODI ELEMENT:	71527
MODEL:	1.1.-Ciutat Vella-Port
LATITUD:	41,368962
LONGITUD:	2,187971
UBICACIÓ:	JOAN BORBÓ PS,8 frente Nova Bocana
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50725
CODI ELEMENT:	71526
MODEL:	1.1.-Ciutat Vella-Port
LATITUD:	41,37589
LONGITUD:	2,18256
UBICACIÓ:	ITACA PS,3 Esquina parking Maremagnum
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50770
CODI ELEMENT:	71558
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,410286
LONGITUD:	2,1365
UBICACIÓ:	SANT GERVASI PS,49 Desp. Av. Tibidabo
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot obrir amb les eines proporcionades).
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50788
CODI ELEMENT:	78532
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,403935
LONGITUD:	2,114597
UBICACIÓ:	SANTA EULALIA PS,19 Ant. C/. Desert
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50811
CODI ELEMENT:	77789
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,423448
LONGITUD:	2,141825
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,128 Ant. C/.Trueba
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50894
CODI ELEMENT:	58866
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,386789
LONGITUD:	2,169346
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,6 Rbla. Canaleta-Rda. Universidad
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50895
CODI ELEMENT:	71544
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,387593
LONGITUD:	2,168823
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,9 Pº Gracia-Rbla. Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50899
CODI ELEMENT:	76114
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,368658
LONGITUD:	2,165232
UBICACIÓ:	DANTE PL, Desp. Camino Bajo
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



**TU VERANO YA ESTÁ
EN BALEARES,
SOLO FALTAS TÚ**

-35%

HASTA AGOTAR PLAZAS



 **Trasmed**
Una naviera del Grupo Grimaldi

Oferta disponible hasta agotar plazas
para viajar desde el 1 de septiembre de 2024.

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50936
CODI ELEMENT:	71556
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,353313
LONGITUD:	2,141201
UBICACIÓ:	NOU PL,2 Desp. c/L'Estany
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50949
CODI ELEMENT:	72965
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,387814
LONGITUD:	2,122551
UBICACIÓ:	PIUS XII PL,1 Pedralbes av.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51016
CODI ELEMENT:	58988
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,37348
LONGITUD:	2,13123
UBICACIÓ:	BADAL RBLA,137 Ant. Canalejas
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51046
CODI ELEMENT:	59018
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,389677
LONGITUD:	2,174438
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,23 Bruc-Roger de Lluria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot obrir amb les eines proporcionades).
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51051
CODI ELEMENT:	77860
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,388497
LONGITUD:	2,17122
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,7 Pau Claris-Pº de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT


CODI PARADA:	51099
CODI ELEMENT:	78533
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,451464
LONGITUD:	2,187872
UBICACIÓ:	S'AGARÓ,43 Ant. Sa Tuna
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51102
CODI ELEMENT:	59074
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,37897
LONGITUD:	2,14209
UBICACIÓ:	DOCTOR TRIADÓ - C/MALLORCA
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
PORTES (Panys i Frontisses):	
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	
PORTA (Panys i Frontisses):	

OBSERVACIONS

Element no localizat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54395
CODI ELEMENT:	78531
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,38768
LONGITUD:	2,114926
UBICACIÓ:	JORDI GIRONA, 18
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54396
CODI ELEMENT:	77859
MODEL:	1-Ciutat Vella
LATITUD:	41,381786
LONGITUD:	2,184699
UBICACIÓ:	PAU VILA PL,- entre Pau Vila i Pas Sota Muralla
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54589
CODI ELEMENT:	64755
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,376825
LONGITUD:	2,121803
UBICACIÓ:	RIERA BLANCA, 13
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot obrir amb les eines proporcionades).
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54731
CODI ELEMENT:	77820
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,428132
LONGITUD:	2,176107
UBICACIÓ:	COSTA CUXART,FTE. 35-37 Ant. Felip II
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54733
CODI ELEMENT:	71543
MODEL:	1-Ciutat Vella
LATITUD:	41,375832
LONGITUD:	2,166987
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA,10 entre Sant Pau i les Flors
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54853
CODI ELEMENT:	65527
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,388417
LONGITUD:	2,15301
UBICACIÓ:	PROVENÇA, 135-143
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54854
CODI ELEMENT:	65528
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,400634
LONGITUD:	2,208772
UBICACIÓ:	LOPE DE VEGA, 4
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54855
CODI ELEMENT:	65529
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,428159
LONGITUD:	2,19494
UBICACIÓ:	PARE MANYANET, 48
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54856
CODI ELEMENT:	65530
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,412983
LONGITUD:	2,22063
UBICACIÓ:	EDUARD MARISTANY AV, 9
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54857
CODI ELEMENT:	65531
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,444192
LONGITUD:	2,169441
UBICACIÓ:	GUINEUETA VELLA RDA, 83
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	55077
CODI ELEMENT:	77858
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,376424
LONGITUD:	2,160073
UBICACIÓ:	MANSO, 19-27
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT


CODI PARADA:	55869
CODI ELEMENT:	66898
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,409326
LONGITUD:	2,215332
UBICACIÓ:	JOSEP PLA 32, Fte.C.C.Diagonal Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es pot accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	55917
CODI ELEMENT:	66967
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,405746
LONGITUD:	2,120253
UBICACIÓ:	ANGLI, 69 / CINTURO-OEST
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56026
CODI ELEMENT:	67113
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,459511
LONGITUD:	2,176021
UBICACIÓ:	VALLCIVERA,27
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56042
CODI ELEMENT:	67129
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,393768
LONGITUD:	2,110289
UBICACIÓ:	PEARSON AV. 10-12
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56096
CODI ELEMENT:	67170
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,413837
LONGITUD:	2,221081
UBICACIÓ:	SANT RAMON DE PENYAFORT RDA, 1
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56189
CODI ELEMENT:	77857
MODEL:	1-Ciutat Vella
LATITUD:	41,376534
LONGITUD:	2,166214
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA, 32
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	57138
CODI ELEMENT:	68338
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,35553
LONGITUD:	2,142603
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS. 80
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	57592
CODI ELEMENT:	68891
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,435073
LONGITUD:	2,148308
UBICACIÓ:	CAN MARCET / PG. VALLD'HEBRON
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	57597
CODI ELEMENT:	68898
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,439336
LONGITUD:	2,203687
UBICACIÓ:	FRA JUNÍPER SERRA, PL. 1
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	58470
CODI ELEMENT:	69846
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,38964
LONGITUD:	2,128193
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,662 Lateral antes Carles III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A

PORTES (Panys i Frontisses):

PANELS PUBLICITARIS:	SI
-----------------------------	----

VIDRE:

IL·LUMINACIÓ:

PORTA (Panys i Frontisses):

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	58472
CODI ELEMENT:	69848
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,371224
LONGITUD:	2,155179
UBICACIÓ:	SEGONS JOCS DEL MEDITERRANI, 1
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	58473
CODI ELEMENT:	69849
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,435592
LONGITUD:	2,195254
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ, 43
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	58505
CODI ELEMENT:	69884
MODEL:	4-Les Corts
LATITUD:	41,390632
LONGITUD:	2,131336
UBICACIÓ:	FLOS I CALCAT, 24
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59814
CODI ELEMENT:	71542
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,394314
LONGITUD:	2,181761
UBICACIÓ:	ALI BEI, 71 -C/RIBES
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59817
CODI ELEMENT:	71551
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,441543
LONGITUD:	2,165659
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA, 47
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59820
CODI ELEMENT:	71559
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,409011
LONGITUD:	2,101644
UBICACIÓ:	SANTA CREU OLORDA A VALLVIDRERA 1-3
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES (El tancament està trencat)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59821
CODI ELEMENT:	71560
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,419389
LONGITUD:	2,096955
UBICACIÓ:	TORRENT DEL ROVELLÓ, Desp. C/ Sagrada Familia
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES (Valor de terra elevat)
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELLS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59827
CODI ELEMENT:	71566
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	41,368307
LONGITUD:	2,132878
UBICACIÓ:	BADAL RBLA. 57-65
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No s'observa lluminària)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59828
CODI ELEMENT:	71567
MODEL:	6-Gràcia
LATITUD:	41,398671
LONGITUD:	2,153783
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE GRACIA 96
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59829
CODI ELEMENT:	71568
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,398722
LONGITUD:	2,202129
UBICACIÓ:	LLACUNA, 10-20
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59830
CODI ELEMENT:	71569
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,429263
LONGITUD:	2,157902
UBICACIÓ:	LISBOA, 15-17
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59852
CODI ELEMENT:	71597
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,386924
LONGITUD:	2,165199
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,604
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59861
CODI ELEMENT:	71606
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,405495
LONGITUD:	2,143873
UBICACIÓ:	SARAGOSSA, 159-157
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	AMB DEFICIÈNCIES (Dificultats de tancament)
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES (No hi ha tancament)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59889
CODI ELEMENT:	71762
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,421528
LONGITUD:	2,172735
UBICACIÓ:	CATALANA PL.
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59894
CODI ELEMENT:	71778
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,37706
LONGITUD:	2,149157
UBICACIÓ:	DIPUTACIÓN, 6
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59907
CODI ELEMENT:	71803
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,424518
LONGITUD:	2,14273
UBICACIÓ:	COLL I ALENTORN, 15
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59920
CODI ELEMENT:	71856
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,388831
LONGITUD:	2,169172
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 6
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59921
CODI ELEMENT:	71857
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,389061
LONGITUD:	2,17251
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL, 1
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59943
CODI ELEMENT:	71921
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,420919
LONGITUD:	2,163178
UBICACIÓ:	DOCTOR BOVE, 51
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60334
CODI ELEMENT:	72519
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	41,436506
LONGITUD:	2,207243
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ 196-BIOSCA
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60459
CODI ELEMENT:	72758
MODEL:	7-Horta-Guinardó
LATITUD:	41,414818
LONGITUD:	2,173133
UBICACIÓ:	MAS CASANOVAS, 71
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60618
CODI ELEMENT:	68890
MODEL:	5-Sarrià-Sant Gervasi
LATITUD:	41,415358
LONGITUD:	2,134703
UBICACIÓ:	JOSEP GARÍ, 5
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60660
CODI ELEMENT:	73145
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	41,377313
LONGITUD:	2,161293
UBICACIÓ:	MANSO, 41 Desp. Borrell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	62184
CODI ELEMENT:	74768
MODEL:	8-Nou Barris
LATITUD:	41,44638
LONGITUD:	2,182867
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA 400 - Pablo Iglesias
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	64583
CODI ELEMENT:	77634
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,403832
LONGITUD:	2,193023
UBICACIÓ:	ROC BORONAT FTE 142
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	65065
CODI ELEMENT:	78504
MODEL:	10-Sant Martí
LATITUD:	41,411608
LONGITUD:	2,216303
UBICACIÓ:	LLULL, 396
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59932
CODI ELEMENT:	71885
MODEL:	1.1.-Ciutat Vella-Port
LATITUD:	41,37251
LONGITUD:	2,180049
UBICACIÓ:	MOLL DE BARCELONA-WORL TRADE CENTER
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/27/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A (mesura diurna)
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A (No es por accedir)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56043
CODI ELEMENT:	67130
MODEL:	2-L'Eixample
LATITUD:	0
LONGITUD:	0
UBICACIÓ:	VILADOMAT, 3-7
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	57599
CODI ELEMENT:	68921
MODEL:	9-Sant Andreu
LATITUD:	0
LONGITUD:	0
UBICACIÓ:	GARCILASO , 81
DISTRICTE:	9-Sant Andreu


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES (El tancament està trencat)

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC





SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	57600
CODI ELEMENT:	68922
MODEL:	3-Sants-Montjuïc
LATITUD:	0
LONGITUD:	0
UBICACIÓ:	SANTS PL, 1-3
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



SANITARI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	58785
CODI ELEMENT:	70198
MODEL:	6-Gràcia
LATITUD:	0
LONGITUD:	0
UBICACIÓ:	ESCORIAL, 20 antes c. San Luis
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
PORTES (Panys i Frontisses):	CORRECTE
PANELS PUBLICITARIS:	SI
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES (No funciona)
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

