

A la atención del Sr. Daniel Romero,

Les comunicamos que, a petición de Clear Channel, TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. ha realizado la inspección visual de las Marquesinas, PIUs, MUPIs y Aseos pertenecientes al Ayuntamiento de Barcelona.

En el archivo Excel encontrará un resumen detallado de los trabajos realizados. A continuación, se presenta un resumen de la información contenida en el archivo:

- **Resumen de Trabajos**

1. **Fechas de Realización:**

- **Inicio de los trabajos:** 2 de agosto de 2024
- **Finalización de los trabajos:** 28 de agosto de 2024
- **Entrega Informe:** 30 de octubre de 2024

2. **Cantidad de Elementos:**

- **Total de elementos inspeccionados:** 2.632
- **Detalle por tipo de elemento:**
 - **Elemento Marquesinas:** 1.336
 - **Elemento PIUs:** 709
 - **Elemento MUPIs:** 492
 - **Elemento Aseos:** 95

3. **Descripción de los Trabajos:**

- Verificación visual del estado de seguridad de las Marquesinas, PIUs, MUPIs y Aseos en la zona de Barcelona. Durante los trabajos realizados, se completaron las fichas proporcionadas por Clear Channel, en las cuales se indicaron los datos recabados durante la inspección. Cada ficha incluye al menos una fotografía que documenta el estado de los elementos inspeccionados, así como cualquier otra fotografía adicional que el auditor consideró necesaria para respaldar las observaciones realizadas. Las fichas de inspección completadas proporcionan una documentación exhaustiva de los hallazgos de la inspección. Este enfoque ha asegurado una evaluación completa y detallada del estado de seguridad de los elementos permitiendo a Clear Channel tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir respecto a la información proporcionada.

Agradezco su atención y colaboración.

El Prat de Llobregat, 30 de octubre de 2024,



Jessica España

Local Field Manager

Electrical Engineering & Building Technology