

**DOCUMENTS****TIPUS:** General**NOM:** PLEC TÈCNIC 2.pdf**UNITAT:** SU_Gestió Ciutat**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f**IDENTIFICADOR:** ES_L01251207_2025_0000000000000000000000002746490**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****SIGNATURES****Processos Automatitzats:** 13/06/2025 14:36**Elisenda Torrelles Dualgues :** 13/06/2025 14:41**Jordi Domingo Masanes :** 16/06/2025 08:14

PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I CERTIFICACIÓ DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESPAIS AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la realització de la inspecció principal anual i la certificació, en cas de conformitat, de tots els espais amb jocs infantils i elements biosaludables dels espais públics de Lleida, conforme compleixen les normatives UNE EN 1176, UNE 147103 i UNE EN 16630.

Es considera imprescindible la realització d'inspeccions principals d'aquestes àrees de jocs infantils i biosaludables per una entitat competent, imparcial i independent de les parts involucrades, per garantir la seguretat de la població en l'ús d'aquests singulars espais públics. En aquest sentit, es precisa per a la prestació objecte del contracte d'una entitat d'avaluació de la conformitat o organisme d'inspecció de tercera part Tipus A.

2. Àmbit actuació

A Lleida hi ha 100 àrees amb jocs infantils, concretament 91 a la ciutat de Lleida, 5 àrees a Raimat i 4 àrees a Sucs. En quant a espais amb elements biosaludables a l'aire lliure hi ha 11 àrees en total. En quant a espais mixtes amb jocs infantils i elements biosaludables hi ha un total de 8 espais, concretament 6 a la ciutat de Lleida, 1 a Raimat i 1 a Sucs.

Espais amb jocs infantils	100
Espais amb elements biosaludables	11
Espais mixtes amb jocs infantils i elements biosaludables	8
TOTAL	119

A l'annex 1 es detalla les àrees per cada barri, amb el número d'elements aproximats i el tipus de paviment, ja sigui natural (sorra, sauló, graveta, gespa,...) o sintètic (cautxú continu, llosetes de cautxú).

A L'Annex 2 es detalla la ubicació de les àrees en un plànol.

3. Normativa de referència:

Les inspeccions es realitzaran en base a la normativa següent i amb la darrera actualització vigent en el moment del contracte:

- EN 16630. "Elements de gimnàstica d'exterior permanentment instal·lats. Requisits de Seguretat i mètodes d'assaig".
- UNE-EN 1177. "Revestiments de les superfícies de les àrees de joc absorbents d'impactes. Requisit de seguretat i mètodes d'assaig."
- UNE-EN 1176. "Equipament de les àrees de joc i superfícies"
- UNE 147103 Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc al aire lliure
- UNE-EN ISO/IEC 17020. Avaluació de la Conformitat: Requisits pel el funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció.



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

4. Treballs a realitzar en el present contracte

Aquest tipus d'inspecció té com a objecte comprovar el nivell de seguretat global dels equipaments, les fonamentacions i les superfícies, tals com el compliment de les parts corresponents de les Normes EN 1176, EN 1177, EN 16630, incloent possibles variacions efectuades com a resultat de l'avaluació de les mesures de seguretat, els efectes de les inclemències del temps, la presència de podriment o corrosió, i qualsevol variació del nivell de seguretat dels equipaments que han sigut objecte de reparacions o als que s'ha afegit o substituït elements. Els treballs comprenen l'anàlisi in situ de tots els paràmetres necessaris per a l'avaluació de l'àrea i de cadascun dels seus elements; entenent-se per necessaris, tots aquells aspectes que les esmentades normes exigeixen com a indispensables per garantir la seguretat i el bon estat de les instal·lacions que ens ocupen.

- a) Inspecció: Els treballs comprenen l'anàlisi in situ de tots els paràmetres necessaris per l'avaluació de l'àrea i cada un dels seus elements, indispensables per garantir la seguretat i el bon estat de les instal·lacions, amb la comprovació dels requisits de fonamentacions, distàncies, gruixos, subjeccions, ancoratges, desgast dels materials, cadenes, molles, pintades, anivellacions, seients, cordes, baranes, etc., així com tots els específics de seguretat de l'àrea segons les normes UNE EN 1176, UNE EN 1177, UNE EN16630. S'avaluarà l'àrea en el seu conjunt analitzant també el mobiliari existent, així com qualsevol element situat dins els límits de l'àrea.

També inclourà diagnòstics de l'absorció d'impactes i proves HIC amb acceleròmetre triaxial, en les superfícies sintètiques, segons normes UNE EN 1177.

- b) Informe Registre Funcional-Anual: Informe de la inspecció de l'Àrea, dels paviments, dels jocs infantils i dels elements biosaludables.

Primera inspecció:

Es realitzarà una primera inspecció i s'emetrà un informe.

Els defectes detectats en la inspecció es classificaran en defectes lleus, greus i molt greus.

S'entén per defectes lleus, greus i molt greus:

- Defecte lleu: és tot aquell que no suposa perill per a les persones o els béns i no pertorba el funcionament dels objectes inspeccionats i en el qual la desviació respecte del reglamentat no té valor significatiu per a l'ús efectiu i el seu funcionament.
- Defecte greu: és aquell que no suposa perill immediat per a la seguretat de les persones o dels béns, però pot ser-ho en originar-se una fallada en l'objecte inspeccionat. També s'inclou dins d'aquesta classificació, el



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

defecte que pugui reduir en mode substancial la capacitat d'utilització de la instal·lació.

- Defecte molt greu: és tot aquell que la raó o l'experiència determina que constitueix un perill immediat per a la seguretat de les persones.

El resultat de la inspecció es podrà classificar com:

- Resultat favorable: quan durant la inspecció no s'hagin detectat defectes o només defectes lleus.
- Resultat desfavorable: quan durant la inspecció s'hagin detectat defectes greus o molt greus.

L'informe de la inspecció inclourà les dades de l'àrea inspeccionada, fotos de l'àrea i cada un dels elements, plànol de situació, dades, assaigs i resultats de la inspecció. Caldrà indicar per cada element si es conforma a la normativa o no. En el cas que, en un element es localitzi un defecte, caldrà indicar clarament la seva classificació, l'apartat de la normativa que no compleix l'element i indicar els paràmetres necessaris que s'ajusten a la normativa, de forma que els serveis tècnics o de manteniment puguin esmenar la deficiència localitzada correctament. De la mateixa manera s'adjuntaran tots els documents relatius als assaigs de superfície realitzats, segons la norma UNE-EN 1177.

Els resultats de la inspecció es presentaran en format digital .pdf, .docx, o .xlsx per cada plaça, dirigits al tècnic supervisor municipal.

També es presentarà un document resum de totes les places en format .xlsx on s'indicaran tots els elements que no compleixen la normativa, indicant el parc on estan ubicats i l'incompliment de la norma.

S'emetrà el corresponent certificat de conformitat de totes les àrees on el resultat de la inspecció sigui favorable.

Segona inspecció Mesures correctores

En cas de detectar-se defectes greus i molt greus, l'emissió del certificat quedarà en suspens. Les deficiències es recolliran a l'informe, fent menció a l'apartat específic de la norma que exigeix el requisit en particular, indicant els paràmetres necessaris que s'ajusten a la normativa, de forma que els serveis tècnics o de manteniment puguin esmenar la deficiència localitzada correctament. Serà necessari adjuntar una fotografia de tots els defectes localitzats.

Un cop aplicades les mesures correctores per part de l'Ajuntament, es realitzarà una segona inspecció i un segon informe per part de l'empresa certificadora i si el resultat és satisfactori s'emetrà el corresponent Certificat de Conformitat de l'àrea. Aquesta segona inspecció no suposarà cap cost addicional. L'empresa adjudicatària esperarà un màxim de 2 mesos abans de



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

realitzar la segona inspecció; perquè, per part de l'Ajuntament, es duguin a terme les accions pertinents.

Es denegarà la Certificació en els supòsits en que l'incompliment sigui greu per la seguretat dels usuaris dels jocs o dels elements biosaludables i que l'aplicació de les mesures correctores no es considerin suficients.

c) Certificació:

En cas d'informe favorable s'emetrà la Certificació de Conformitat de la instal·lació de l'àrea de jocs o element biosaludables contra els requisits de seguretat de les normes UN- EN 1176, UNE 147103 i UNE-EN 16630 i seguint procediments definits UNE-EN 1177 (totes les seves actualitzacions)

A més, el certificat haurà d'indicar clarament l'entitat emissora, la referència al número d'informe de l'àrea i el contingut del qual suposarà un annex tècnic lligat al certificat.

Tots els certificats seran emesos per una Entitat d'Inspecció acreditada com a TIPUS A per ENAC o equivalent de la Unió Europea.

Els certificats es presentaran en format digital en format pdf dirigits al tècnic supervisor municipal.

5. Acreditació

Per garantir la competència tècnica i la independència de l'entitat encarregada de la inspecció i certificació, s'exigeix que l'empresa licitadora disposi de l'acreditació per a les activitats d'INSPECCIÓ, per als ítems recollits a l'apartat 4 d'aquest Plec tècnic, per entitat d'inspecció acreditada com a Tipus A per ENAC o homòleg de la Unió Europea.

L'empresa disposarà de tots els equips necessaris per la realització dels assaigs els quals seran equips homologats, calibrats i verificats per un organisme acreditat per ENAC o equivalent.

6. Termini d'execució

L'adjudicatari haurà d'iniciar el servei d'inspecció i certificació d'àrees de joc infantils en un termini màxim d'un mes a partir de l'adjudicació del contracte.

El termini per realitzar la primera inspecció serà d'un mes. L'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries per resoldre els defectes localitzats a la primera inspecció, durant un termini màxim de dos mesos. Posteriorment, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la segona inspecció i entregar els certificats pertinents en un termini màxim d'un mes. Segons la planificació definida el termini resultant seria de 5 mesos. Dins d'aquest termini es considera part del mes d'agost inhàbil, i per tant es considera un termini màxim de 5 mesos i mig.



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

En qualsevol cas, els certificats i informes de la segona inspecció s'han d'entregar abans del 15 de desembre.

7. Coordinació del contracte

Tots els treballs que realitzi l'empresa certificadora seran supervisats i coordinats pel Tècnic Municipal que designi l'Ajuntament de Lleida, com a tècnic supervisor.

8. Mesures de seguretat i salut

L'adjudicatària haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut que siguin precises per garantir que la realització del servei no ocasioni danys o perjudicis als operaris que empli, al personal municipal o a tercers, en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

9. Personal adscrit i recursos materials

Com a mínim s'hauran d'adscriure dues persones amb el perfil professional següent:

- a) Director/a Tècnic/a o coordinador/a, com a supervisor de les tasques de l'inspector
- b) Inspector/a Tècnic/a

10. Forma de pagament

Es realitzarà una primera factura del 80% de l'import de contracte un cop s'hagi realitzat la primera inspecció a totes les places i s'hagin entregat tots els informes inicials i els certificats dels resultats favorables.

Es realitzarà una segona factura del 20% de l'import de contracte un cop s'hagi realitzat la segona inspecció a les places on sigui necessari i s'hagin entregat tots els informes de la segona inspecció i els certificats dels resultats favorables.

Responsable del contracte,

Tècnica gestora,

Jordi Domingo Masanés
Cap de Servei de Serveis Urbans

Elisenda Torrelles Duaigües
Cap de Secció de Manteniment
de l'Espai Públic



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA**

**ANNEX 1 – ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESPAIS AMB ELEMENTS ESPORTIUS DE
LLEIDA. LLISTAT**



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
BALÀFIA	Plaça Balàfia	sorra natural rentada	X	4			
BALÀFIA	Barris Nord	natural rentada	X	4			
BALÀFIA	Cases Regionals	sauló	X	3			
BALÀFIA	Clara Campoamor	sorra de gravera	X	8			
BALÀFIA	Francesc Viladiu	sorra natural rentada	X	7			
BALÀFIA	Jardins Carme Amaya	sorra natural rentada	X	4			
BALÀFIA	Jardins Alcalde Estadella (Bosc Urbà)	sorra natural rentada	X	3			
BALÀFIA	Jardins de les Magnòlies	sorra natural rentada	X	15	X	2	
BALÀFIA	Maria Aurèlia Capmany	sorra natural rentada	X	7			
BALÀFIA	Maria Rossell	sorra natural rentada	X	5			
BALÀFIA	Roca i Lletjós	sorra natural rentada	X	7			
BALÀFIA	Lérida de Colombia	formigó	X	0			
BALÀFIA			12	67	1	2	12
CAMP D'ESPORTS	Hospital Santamaria	sauló			X	1	
CAMP D'ESPORTS			0	0	1	1	1



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
CAPPONT	Avda Valencia	sauló	X	1			
CAPPONT	Blas Infante	gespa	X	9			
CAPPONT	Doctor Trueta	sauló	X	4			
CAPPONT	Doctora Castells	sorra natural rentada	X	10			
CAPPONT	Jardins Ma Mercè Marçal	sorra natural rentada	X	4	X	1	
CAPPONT	Jaume Rubio (Bosc Urbà)	escorça de pi	X	2			
CAPPONT	Jesus Montcada	sorra natural rentada	X	7			
CAPPONT	Pablo Iglesias	graveta	X	1			
CAPPONT	Joan Oró		X	10	X	13	
CAPPONT	Zoe Rosinach	sorra natural rentada	X	13			
CAPPONT			10	61	2	14	



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES	
			INFANTILS		BIOSALUDABLES			
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements		
4	CENTRE HISTÒRIC	Caterina Albert	sorra natural rentada	X	1			
5	CENTRE HISTÒRIC	Espai Rovelló	sintètic	X	6			
6	CENTRE HISTÒRIC	Parc de la Seu Vella	graveta	X	4			
7	CENTRE HISTÒRIC	Parc Marius Torres	sorra de gravera	X	1			
8	CENTRE HISTÒRIC	Parc Santa Cecília	sintètic	X	4			
9	CENTRE HISTÒRIC	Santa Cecília aparells adults	sauló			X	5	
0	CENTRE HISTÒRIC	Santa Cecília SWO	sorra natural rentada			X	6	
1	CENTRE HISTÒRIC	Pepita Cervera	sauló	X	4			
2	CENTRE HISTÒRIC	Pepita Reimundi	graveta	X	5			
3	CENTRE HISTÒRIC	Plaça Cervantes	sintètic	X	1			
4	CENTRE HISTÒRIC	Sant Antoni Maria Claret	sintètic	X	1			
CENTRE HISTÒRIC				9	27	2	11	
5	CIUTAT JARDI	Olivera	graveta	X	1			
6	CIUTAT JARDI	Les Valls	natural rentada	X	4			
CIUTAT JARDI				2	5	0	0	2
7	INSTITUTS-TEMPLERS	Ernest Lluch	sorra natural rentada	X	13	X	1	
8	INSTITUTS-TEMPLERS	Escorxador	sorra natural rentada	X	8			
9	INSTITUTS-TEMPLERS	Exèrcit	sorra de gravera	X	1			
0	INSTITUTS-TEMPLERS	GrupAVINGuda Madrid	sintètic	X	2			
1	INSTITUTS-TEMPLERS	Plaça Pagesos	sintètic	X	1			
INSTITUTS-TEMPLERS				5	25	1	1	5



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
JOC DE LA BOLA	Blocs Sta Maria Gardeny	graveta	X	3			
JOC DE LA BOLA	Jardins Jaume Magre	sorra natural rentada	X	6			
JOC DE LA BOLA	Jocs de la Bola	graveta	X	11			
JOC DE LA BOLA	Josep Estadella	natural rentada	X	5			
JOC DE LA BOLA	Rambla la Mercè	formigó	X	4			
JOC DE LA BOLA	Victorina Vila	sorra natural rentada	X	8			
JOC DE LA BOLA			6	37	0	0	6
LA BORDETA	Baulies	sauló			X	4	
LA BORDETA	Fontanet	sorra natural rentada	X	4			
LA BORDETA	l'Amistat	sorra natural rentada	X	8			
LA BORDETA	L'Esplai	sorra natural rentada	X	4			
LA BORDETA	Moli Sant Anastasi	sorra natural rentada	X	7			
LA BORDETA	Palauet 68	sorra natural rentada	X	6			
LA BORDETA	Sant Jordi	sauló	X	1	X	4	
LA BORDETA	Tiurana	sorra natural rentada	X	8			
LA BORDETA	Victimes de Terrorisme	sorra natural rentada	X	3			
LA BORDETA	Joan Oró "Robinia"	sorra natural rentada	X	5			
LA BORDETA			9	46	2	8	10
LLÍVIA	Parc de l'Aventura	graveta	X	9			
LLÍVIA	Parc de Sant Anastasi	sorra natural rentada	X	6			
LLÍVIA			2	15	0	0	2



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES	
			INFANTILS		BIOSALUDABLES			
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements		
0	MANGRANERS	Encarna López	sorra natural rentada	X	3			
1	MANGRANERS	Vilarodona- fitness	sauló			X	6	
2	MANGRANERS	Vilarodona- circuit	sauló			x		
3	MANGRANERS	Francisco Montalban	sintètic	X	3			
4	MANGRANERS	La Magrana	sorra de gravera	X	7			
5	MANGRANERS	Miguel Hernandez (benzinera)	sauló	X	5			
6	MANGRANERS	Vendrell 11 - grans	sintètic	X	7			
7	MANGRANERS	Vendrell 5- petits	sintètic	X	4			
8	MANGRANERS	Vinaixa	sorra de gravera	X	4			
9	MANGRANERS	Bosc Urbà	sorra natural rentada	X	6			
MAGRANERS				8	39	2	6	10
0	MARIOLA	Barcelona	sorra de gravera	X	3			
1	MARIOLA	B. J. Carlos I- 44/Sta Maria Gardeny	sorra natural rentada	X	3			
2	MARIOLA	Parc Cardenal Cisneros	sorra natural rentada	X	3			
3	MARIOLA	Parc Turó de Gardeny	sorra natural rentada	X	4			
4	MARIOLA	La Mercè- CAP 1r de Maig	formigó			x	5	
5	MARIOLA	Castell dels Templers calistènia	sorra natural rentada			x	4	
MARIOLA				4	13	2	9	6



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
PARDINYES	Glorieta Font i Quer	sorra natural rentada	X	8			
PARDINYES	Jaume Gort	sorra natural rentada	X	8			
PARDINYES	Joan Santamaria	sorra natural rentada	X	4			
PARDINYES	Joan Vilagrassa	sorra de gravera	X	7			
PARDINYES	Josep Piñol	sorra natural rentada	X	4			
PARDINYES	Lo Marraco	sauló	X	5			
PARDINYES	Maria Rubies Garrofe	sorra natural rentada	X	10			
PARDINYES	Parc Av. Tortosa	graveta	X	1			
PARDINYES			8	47	0	0	8
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Cobrimet de vies 57- NOU	sorra natural rentada	X	5			
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Constitució	sauló	X	4			
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Marius Carretero	sintètic	X	4			
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Onze de Setembre	sorra natural rentada	X	8			
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Santa Maria Magdalena	sintètic	X	1			
PRINCEP DE VIANA-CLOT	Victor Mateu Moles	sorra de gravera	X	12			
PRINCEP DE VIANA-CLOT			6	34	0	0	6



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
RAÏMAT-EMD	La Verema	sorra natural rentada	X	3			
RAÏMAT-EMD	La Vinya	sorra de gravera	X	3			
RAÏMAT-EMD	Major	sorra de gravera	X	7	X	2	
RAÏMAT-EMD	Ramon Reguant	sauló	X	2			
RAÏMAT-EMD			4	15	1	2	4
RAMBLA FERRAN-ESTACIÓ	La Pau	sintètic	X	4			
RAMBLA FERRAN-ESTACIÓ	Noguerola	sintètic	X	3			
RAMBLA FERRAN-ESTACIÓ			2	7	0	0	2
RIU SEGRE-LA MITJANA	Avda Pearson - adults	sauló			X	7	
RIU SEGRE-LA MITJANA	Parc de la Canalització	sauló			X	29	
RIU SEGRE-LA MITJANA			0	0	2	36	2
SECÀ DE SANT PERE	Casal Secà	sauló			X	1	
SECÀ DE SANT PERE	Emili Subias	sorra natural rentada	X	3			
SECÀ DE SANT PERE	Jardins Francesc Solana	graveta	X	6			
SECÀ DE SANT PERE	La Rioja	sorra natural rentada	X	6			
SECÀ DE SANT PERE			3	15	1	1	4
SUCS-EMD	Dels Infants-Parc del Vilot	escorça de pi	X	4			
SUCS-EMD	Jardins la Pau	sauló	X	5			
SUCS-EMD	Pagesia	sorra natural rentada	X	5	X	2	
SUCS-EMD	Parc Camp de Futbol	sorra de gravera	X	4			
SUCS-EMD			4	18	1	2	4



	ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
				INFANTILS		BIOSALUDABLES		
				infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
106	UNIVERSITAT	Jardins Pius XII (Germanor grans)	sorra de gravera	X	2			
107	UNIVERSITAT	Jardins Pius XII (Germanor petits)	sorra de gravera	X	5			
108	UNIVERSITAT	Les Missions	sorra natural rentada	X	8	X	1	
109	UNIVERSITAT	Pau Casals	sintètic	X	3			
110	UNIVERSITAT	Ricard Vinyes	sintètic	X	3			
111	UNIVERSITAT	Victor Siurana	sorra natural rentada	X	5			
112	UNIVERSITAT	Rambla Aragó	sintètic	X	1			
UNIVERSITAT				7	27	1	1	7
113	VILA MONTCADA-CIUTAT JARDÍ	Elisenda de Montcada	sorra natural rentada	X	7			
114	VILA MONTCADA-CIUTAT JARDÍ	Miquel Roig Nadal	sorra natural rentada	X	2			
VILA MONTCADA-CIUTAT JARDÍ				2	9	0	0	2
115	XALETS-HUMBERT TORRES	Amics de Lleida	sauló	X	5			
116	XALETS-HUMBERT TORRES	Humbert Torres	sintètic	X	7			
XALETS-HUMBERT TORRES				2	12	0	0	2
TOTAL PLACES 116								
ÀREES DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT								
117	CAMPS ELISIS	Camps Elisis	sorra natural rentada	X	5			
118	CAMPS ELISIS	Parc Anna Mari	NATURAL	X	8			
119	PARC MITJANA	Parc de la Mitjana	sorra natural rentada	X	18			
				3	31	0	0	



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

ZONA	UBICACIÓ	PAVIMENT	TIPOLOGIA JOCS				TOTAL PLACES
			INFANTILS		BIOSALUDABLES		
			infantils	n.elements	biosaludables	n.elements	
		TOTALS	105	519	19	94	

**DOCUMENTS**

TIPUS: General

NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf

UNITAT: SU_Gestió Ciutat

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f

IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

SIGNATURES

Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36

Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41

Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14

LA PAERIA

**Ajuntament de Lleida****PLEC TÈCNIC PEL SERVEI D'INSPECCIÓ PRINCIPAL ANUAL I
CERTIFICAT DE LES ÀREES AMB JOCS INFANTILS I ESPAIS
AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DE LLEIDA****ANNEX 2 – ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESPAIS AMB ELEMENTS ESPORTIUS DE
LLEIDA. PLÀNOL**



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PLEC TÈCNIC 2.pdf
UNITAT: SU_Gestió Ciutat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1e3bdd8c-8228-4299-a933-14fab738492f
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_000000000000000000000002746490
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 13/06/2025 14:36
Elisenda Torrelles Dualgues : 13/06/2025 14:41
Jordi Domingo Masanes : 16/06/2025 08:14