

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Reparació UT 6009 accidentada

Expedient número: 16080393

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Gener 2025

D. Gómez

EMM

Contingut

1. Objecte.....	3
2. Abast	3
3. Descripció.....	3
4. Garantia	3

1.Objecte

El present plec de prescripcions tècniques (PPT) defineix els termes segons els quals el proveïdor ha de realitzar un anàlisi de l'accident de la unitat 6009. La Reparació UT 6009 accidentada.

El dany haurà de ser identificat, analitzat i classificat en les diferents zones afectades.

Després de l'anàlisi, el proveïdor haurà de procedir a la reparació de tots els danys per donar la unitat al servei.

2.Abast

L'abast del contracte serà el següent:


Identificar, analitzar i classificar en les diferents zones afectades, el dany de l'UT 6009 accidentada.

Procedir a la reparació de tots els danys per donar la unitat al servei.


3.Descripció

Es reparà totes les zones afectades que es mostren a continuació:

- Enganxall
- Acoblament davanter
- Bastidor
- Tester Polièster
- Sistema elèctric sota bastidor



LADO CABINA



4. Garantia

La garantia serà de 6 mesos per les reparacions i de 24 mesos per a nous elements.

5. Variants

No s'admetran variats.