

MEMÒRIA PER A CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT DE TAPÍS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA PER RESTABLIMENT D'URGÈNCIA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

EXPEDIENT

2/2025/9002

OBJECTE

Aquesta memòria té per objecte justificar tècnicament la necessitat i urgència de dur a terme la contractació del subministrament de tapís de gimnàstica rítmica per restabliment d'urgència de la pràctica esportiva d'aquesta modalitat esportiva, mitjançant el procediment excepcional previst a l'article 120 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), arran de les conseqüències provocades per la DANA que va afectar a Vilafranca del Penedès el 12 de juliol de 2025.

CONTEXT I ANTECEDENTS

El dissabte 12 de juliol 2025 el pas d'una DANA va afectar Vilafranca del Penedès amb pluges intenses que van provocar el desbordament de la riera del Vinots i de la rassa de la Tria al seu pas per la zona esportiva municipal, provocant la inundació completa de les instal·lacions esportives Pavelló Firal, Pavelló de La Gamba i Pavelló Nou.

L'estació meteorològica de l'AEMET va registrar una precipitació de 155 litres/m² en un període inferior a 2 hores, i l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya que es troba situada al terme municipal de Vilafranca, propera al de La Granada, (codi AP028) integrada a la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM), va registrar la següent informació: 155 mm, corresponent a l'anomenat dia pluviomètric (període comprès entre les 07 h TU del dia 12-07-2025 i les 07 h TU de l'endemà) una precipitació acumulada: 75.4 mm.

A conseqüència d'això, totes les dependències i espais en planta baixa dels pavellons Firal, de la Gamba i Nou van quedar inundats fins una alçada entre 10 i 20 cm, en funció de la ubicació, afectant paviments esportius, paviments mòbils de gimnàstica rítmica, parts inferiors d'equipament esportiu fixe, arrambadors reglamentaris dels espais esportius, parts inferiors de mobiliari i fusteria en general, i també tota la xarxa de clavegueram d'aquestes

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2025/9002

Codi validació document:
15702200060471346647

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



instal·lacions que va quedar colmatada pel retrocés de l'aigua. Es van necessitar més de 48 hores per retirar l'aigua que inundava les instal·lacions esportives afectades. L'afectació a les parts estructurals i elements fixes de l'edifici, així com a l'equipament que va quedar sota l'aigua impossibilitava el funcionament de les instal·lacions esportives afectades.

Els tapis de gimnàstica rítmica van quedar immersos sota l'aigua i el fang i per la seva construcció i materials de composició han perdut completament les seves propietats biomecàniques, la seva base elàstica i nivell de fricció ha quedat compromesa i l'homologació de les competicions no és possible, a més a més dels danys estètics i de contaminació de les fibres per aigües fecals.

L'Ajuntament va declarar formalment la situació d'emergència el 14 de juliol, habilitant actuacions de contractació d'emergència per garantir la seguretat, salubritat i el restabliment dels serveis públics essencials.

TITULARITAT DELS BENS AFECTATS

Els béns, espais i infraestructures afectats són de titularitat pública municipal, essent l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'Administració competent en la seva gestió, manteniment i conservació.

MOTIVACIÓ DE LA RELACIÓ DE CAUSALITAT I DE PROPORCIONALITAT ENTRE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA I EL DANY

Les precipitacions registrades el 12 de juliol de 2025 a Vilafranca del Penedès i entorns van assolir un caràcter extraordinari i excepcional, amb acumulacions de fins a 155 litres per metre quadrat segons dades de l'AEMET.

Aquest volum sobtat d'aigua va provocar el desbordament de les rieres que travessen la zona esportiva, així com la formació d'avingudes d'aigua als seus carrers, arrossegament de terres, fang, restes vegetals, mobiliari urbà i vehicles, generant una situació d'emergència no controlable i la inundació i danys significatius de les instal·lacions esportives municipals més properes a les rieres: Pavelló Firal, Pavelló de La Gamba, Pavelló Nou i Complex Aquàtic.

Els efectes descrits són directament atribuïbles a la intensitat i durada del fenomen, i constitueixen la conseqüència directe d'un episodi climatològic extrem d'aquestes característiques. La relació entre la situació d'emergència i els danys és objectivament justificada i no es pot atribuir a cap negligència o error humà, sinó al caràcter extrem del fenomen natural.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200060471346647



MOTIVACIÓ DE LA URGÈNCIA I EL CARÀCTER INAJORNABLE DE LES ACTUACIONS

L'episodi de pluges intenses va provocar una situació d'emergència de gran abast, amb afectacions greus a les instal·lacions esportives municipals i els seus serveis públics, danys immediats i extensos que han compromès la seguretat de les persones i la funcionalitat d'aquestes infraestructures municipals.

Davant aquesta situació, les actuacions de resposta urgent van ser imprescindibles per:

- Restablir la represa urgent de la pràctica reglada de la modalitat esportiva de gimnàstica:
 - **Impacte sobre les entitats esportives i persones practicants:** Dues entitats, amb més de 200 practicants amb fitxa federativa o d'esport escolar practiquen a nivell formatiu i competitiu aquesta activitat. Sense aquest paviment la seva pràctica no és possible i tampoc es poden realitzar competicions reglades.
 - **Absència d'alternatives:** No es disposa d'altres paviments o instal·lacions adaptades a aquesta pràctica.
- Evitar riscos per a les persones usuàries: sense aquest paviment la pràctica pot generar riscos i lesions per als practicants.

Per tot això, les actuacions que son objecte d'aquesta memòria tenen un caràcter manifestament urgent i inajornable, essent necessària la seva execució immediata per raons d'interès públic i seguretat general, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de contractació pública i gestió d'emergències.

INEXISTÈNCIA DE MITJANS PROPIS

L'Ajuntament no disposava de mitjans tècnics, materials ni personals per executar directament les actuacions informades en aquesta memòria, ni era viable tramitar un procediment ordinari de contractació dins del termini requerit, fet que justifica la contractació externa per via d'emergència.

RELACIÓ D'ACTUACIONS CONTRACTADES

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200060471346647



Reposició dels paviments afectats:

- Subministrament 1 tapis de gimnàstica de 14x14 amb homologació per a competicions oficials
- Subministrament de 3 tapissos de 14x14 d'entrenament

VALORACIÓ TÈCNICA I IMPORT

El cost estimat de l'actuació, d'acord amb la proposta tècnica i pressupost del proveïdor especialitzat, és de 20.315,00 € (24.581,15 € IVA inclòs).

Aquesta actuació ha estat valorada tècnicament i econòmicament, i es considera ajustada i necessària per als objectius esmentats.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PROVEÏDOR

Per raó de la urgència, el contracte s'ha adjudicat a l'empresa Pavimentos y Tapices Técnicos S.L (C/ Mar Tirreno nº 8 , Nave B32 28830 San Fernando de Henáres, Madrid, CIF : B 87755724), que té capacitat tècnica demostrada, disposava de disponibilitat immediata i mitjans per realitzar el subministrament i la seva proposta tècnica i econòmica és raonable i ajustada a preus de mercat.

CONCLUSIÓ

Per tot l'exposat, es considera indispensable i justificada la contractació d'emergència del subministrament de tapis de gimnàstica rítmica per restabliment d'urgència de la pràctica esportiva d'aquesta modalitat esportiva, atenent a l'interès general i la seguretat de les persones usuàries.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200060471346647

