

INFORME DE NECESSITATS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació de la necessitat que es vol cobrir amb la contractació del subministrament i instal·lació del sistema de detecció i alarma d'incendis de l'edifici Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant CSSV), ubicat a l'av. Garraf, 3 de Vilafranca del Penedès per substituir el sistema existent.

El sistema de detecció d'alarma d'incendis existent en l'edifici Ricard Fortuny és molt antic i actualment es troba obsolet, pel que és impossible trobar recanvis i/o equips de substitució per als elements que el formen: detectors, mòduls d'entrada/sortida, plaques electròniques, etc.

Atès l'indicat anteriorment, qualsevol fallida en el sistema de detecció i alarma d'incendis deixaria sense protecció contra incendis parcialment o en la seva totalitat a l'edifici amb les conseqüències i riscos que per a la seguretat dels usuaris i treballadors del Centre comporta.

A més, la central d'alarma, que es troba ubicada en la planta baixa de l'edifici, no admet cap ampliació de nous detectors i elements, i en un futur pròxim el CSSV té previst una ampliació en varies plantes del centre.

Per tant, es fa molt necessari i urgent substituir el sistema de detecció i alarma d'incendis existent per un de nou amb elements que quan s'hagin de substituir puguin ser amb recanvis universals i demanar-los a qualsevol empresa que els comercialitzi, d'aquesta manera s'optimitzaria en costos.

És per això que amb la licitació del subministrament i instal·lació del sistema de detecció i alarma d'incendis podrem satisfer aquesta necessitat i complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat.

Signat electrònicament

Sr. Oriol Carbó
Dept. de Manteniment
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès