



Moisés Torró Torró

Informació de Projectes i Recepcions
Dept. Coordinació Obres a l'Espai Públic
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

En relació a la revisió del projecte de **DESVIAMENT DE SERVEIS AL CARRER DE CONSTANTINOBLE AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER EPIR 6** al districte de **SANT MARTÍ**, corresponent al codi del Natura Inversions **ACT25-00004**, informem:

El projecte preveu l'afecció als serveis provocats per la construcció d'un ascensor situat a la façana del carrer Constantinoble.

Es preveu l'afecció d'un tram de xarxa soterrada d'enllumenat i la seva restitució.


Documentació tècnica de referència:

Vigència des de:

- | | |
|--|---------------|
| - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002 | setembre 2003 |
| - Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic. Ajuntament de Barcelona | setembre 2024 |

1. ESPECIFICACIONS

- La reposició del tram soterrat afectat s'ha de fer de fanal a fanal (traçat en blau en la imatge).



- Caldrà que es contacti amb el Departament d'Enllumenat abans d'afectar qualsevol element d'enllumenat.



**Ajuntament
de Barcelona**

Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

C/Torrent de l'Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

2. CONCLUSIONS:

L'informe del present projecte és considera amb **qualificació B, FAVORABLE, amb esmenes i consideracions a resoldre en fase d'obra.***

*Cal presentar al departament d'enllumenat abans d'inici d'obra les correccions dels punts pendents d'esmenar especificats en aquest informe.

Totes les observacions anteriors s'han de tenir en compte i les manques o omissions que s'hagin produït en la revisió del projecte es supliran d'acord amb la normativa vigent

El tècnic d'Enllumenat,