



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA VENDA DEL BÉ MOBLE TRACTOR AGRÍCOLA DE TITULARITAT MUNICIPAL

Expedient. 307/2025

Contractacions patrimonials

Assumpte. Venda de tractor agrícola municipal marca Kioti

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest plec té per objecte establir les condicions tècniques que regiran la venda, mitjançant subhasta pública del següent bé patrimonial propietat de l'Ajuntament de Soses

- **Tipus de bé:** Tractor agrícola
- **Marca i model:** Kioti M20E/82/DK50C
- **Matrícula:** E-5952-BDT
- **Any de la primera matriculació:** 17-11-2006
- **Ubicació actual:** Magatzem municipal
- **Propietari actual:** Ajuntament de Soses

SEGONA. ESTAT DE CONSERVACIÓ

El tractor Kioti DK 50C, objecte d'alienació, es troba fora de servei a causa del seu estat de conservació i de les avaries mecàniques que presenta. En particular, l'informe tècnic municipal assenyala l'avaria greu a l'eix davanter, així com un estat de desgast generalitzat que impedeix la seva utilització normal.

Així mateix, el bé pot presentar altres deficiències, com ara:

- Possibles problemes mecànics addicionals.
- Estat de desgast general de components.
- Possibles fuites de líquids i presència de corrosió.

Ateses aquestes circumstàncies, el vehicle no es troba en condicions de circular ni de prestar servei municipal, sent el calor més ajustat a la seva situació real, és el que resulta del seu destí com a material de desballestament i recanvi.

Es recomana als licitadors efectuar una **inspecció visual prèvia** abans de presentar oferta. El vehicle s'aliena com a **cos cert**, en l'estat en què es troba, **sense garantia ni dret a reclamació posterior**.

TERCERA. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Per tal de facilitar als licitadors una millor informació sobre les característiques i l'estat actual del bé objecte d'alienació (**Tractor Kioti DK 50C**), s'incorpora al present Plec de Prescripcions Tècniques la següent documentació:





- **Annex I:** Fotografies de l'estat actual del tractor agrícola.
- **Annex II:** Fitxa tècnica del vehicle.

QUARTA. CONDICIONS DE RETIRADA DEL BÉ

L'adjudicatari haurà de retirar el vehicle dins del termini màxim de 10 dies naturals des de la notificació de l'adjudicació, així com assumir totes les despeses de transport i baixes administratives, sense cap cost per a l'entitat.

CINQUENA. PREU DE SORTIDA (SI S'ESCAU)

El pressupost base de licitació (PBL) s'estableix en la quantitat de **DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00 €)**, d'acord amb la valoració continguda a l'Informe tècnic de valoració de béns mobles, redactat pel tècnic municipal de l'Ajuntament de Soses, Sr. Albert Jové Bellot.

SISENA. ALTRES CONSIDERACIONS

- El tractor no està en condicions de circular i haurà de ser transportat mitjançant plataforma o grua.
- El comprador haurà d'assumir els tràmits de baixa definitiva si escau.
- El vehicle pot contenir restes de líquids, rovell, brutícia o altres elements derivats del seu ús prolongat.

SETENA. VISITA PRÈVIA

Les persones interessades poden sol·licitar inspeccionar físicament el tractor, prèvia petició als treballadors de l'Ajuntament, dins del termini establert per presentar ofertes.

ANNEX I. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL DEL TRACTOR AGRÍCOLA





ANNEX II. FITXA TÈCNICA DEL VEHICLE





Nº SERIE 637159 BT		MATRICULA	
CATRON INTERNACIONAL S.A. Avda Aragón 29 Bajo B 46010 Valencia			
Número de identificación: E63200009			
Clasificación del tractor agrícola: 5 0 0 0 TRACTOR AGRICOLA		Grupo: 1 Subgrupo: 2	Nº CERTIFICADO: 20050048
Marca: Kioti	Neumáticos: 20 21		
Tipo: M20E	9,15-16 13,6-26		
Variante: B2			
Denominación comercial: DK500			
Tara (kg): 2025	Anchura máxima: 1644-1839 (mm)		
MMA (Kg): 3000	Longitud máxima: 5525 (mm)		
MMA 1ª E (kg): 1400	Altura máxima: 2350 (mm)		
MMA 2ª E (kg): 2400	Motor: Marca: DAEDONG		
MNR (kg):	Tipo: 4A200T		
Remolque con frenos de servicio:	Nº Cilindros/Cilindrada: 4/1.999		
Hidr. o neumáticos:	Potencia Fiscal: 13,31 CVF		
Mec. independientes:	Potencia inscripción: KW/CV		
Mec. de inercia:	Velocidad máxima: 30 Km/h		
Remolque sin frenos de servicio:	Obligatoriedad estructura protección: SI NO		
Observaciones:			
Vehículo procedente de Corea:			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por Catron Internacional, S.A. certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 811-74/150/0044/01			
Valencia, 13 de Julio de 2005			
Firma:			
Sociedad inscrita:			
Al tractor agrícola reseñado le ha sido montada la estructura de protección, marca DAEDONG, modelo 14535-00013, contraseña de homologación 811-1749 Ext 1			
Firma, Catron Internacional, S.A.			
P.P.			
Sociedad inscrita: R.M. Valencia, T-7319, L-4520, F-193, Séc. 6, H-4-85337, Insc. 2, RIF A12237901			
Exp. 102.791			
Cambio de destino: De Agrícola a OBRAS Y SERVICIOS.			
14 NOV. 2005			





A	E-5952-BDT
B	
H	
I	17-11-2006
(I.1)	17-11-2006
(I.2)	LLEIDA
C.1.1	AYUNTAMIENTO DE SOSES
C.1.2	
C.1.3	PL DE L AJUNTAMENT I 25181-SOSES LLEIDA
C.4	c
D.1	KIOTI
D.2	M20E/82/DK50C
D.3	DK50C
(D.4)	

E	B63200009
F.1	3000
F.2	3000
G	2100
K	E11-1749
P.1	1999
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	001
S.2	



* E 5 9 5 2 B D T *



* E 6 3 2 0 0 0 0 9 *

ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 28-10-10 Valedera hasta/por: 28-10-17 Nº informe inspección: 366335 Favorable	Fecha de inspección: 07-11-11 Valedera hasta/por: 07-11-18 Nº informe inspección: 119511 Favorable
Fecha de inspección: 15-03-12 Valedera hasta/por: 15-03-14 Nº informe inspección: 2090453 Favorable	Fecha de inspección: 07-11-18 Valedera hasta/por: 07-11-20 Nº informe inspección: 119511 Favorable
Fecha de inspección: 31/03/2014 Valedera hasta/por: 31/03/2016 Nº informe inspección: E5952BDT Insp: 00002110469 017813001002409	Fecha de inspección: 05-01-21 Valedera hasta/por: 05-01-22 Nº informe inspección: 119511 Favorable
Fecha de inspección: 31/03/2016 Valedera hasta/por: 31/03/2017 Nº informe inspección: E5952BDT Insp: 00002129324 91782370015A0260	Fecha de inspección: 05-01-21 Valedera hasta/por: 05-01-22 Nº informe inspección: 119511 Favorable





Ajuntament de Soses

Plaça De l'Ajuntament 1, Soses. 25181 (Lleida). Tel. 973797806. Fax: 973797809



Codi Validació: 9HOR65ETGGPZIDPD9AZ949SJF
Verificació: <https://soses.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6