

SERVEIS - Informe de necessitats.

1. Obra que es vol contractar

TREBALLS DE REFORMA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA CAP EL MORELL.

2 . Motivacions per a sol·licitar la obra.

Objecte: El CAP El Morell es un edifici aïllat de 624 m2, situat la Avda. Tarragona S/N de El Morell. L'edifici és climatitzat amb un sistema de aire- aigua, de dues refredadores de potència similar i unides mitjançant bypass. Les dues refredadores alimenten tot el centre però la seva distribució no es la correcta ja que aquesta instal·lació s'ha anat reformant amb el temps.

Es detecta que la distribució en planta coberta no es la correcta i per tant s'ha d'adaptar per a que el seu funcionament sigui òptim.

3. Situació actual i proposta de futur

Per motiu de diferents queixes per desconfort tèrmic, cal substituir la distribució en planta coberta i posar un sistema de control adaptat als nous temps.

4. Àrea o espai sanitari on hi incidirà directament.

CAP El Morell.

5. Activitat prevista. Població diana

Professionals, usuaris i estudiants del centre.

6. Exclusivitat del producte (màxim 500 caràcters amb espais)

No procedeix.

7. Annexes

--

Nom: Eduard Català Martínez

Càrrec: Cap d'unitat de manteniment.



Lloc i data Tarragona 24/09/2025