

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2022-0000000283****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: RD 842/2002
Data d'Inspecció: 15/02/2022 **Data comprovació subsanació de defectes:---**
Títular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Pl. de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: Pl. Can Quitera, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Masia		
Potència Instal·lada (kW):	43,648	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	Exp. 68-2017-0000000261
Potència contractada (kW):	---	Potència Màxima Admissible (kW):	43,648
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	63
Tipus de Derivació Individual:	Canals protectores	Secció Derivació Individual (mm2):	4x25
Subministrament Complementari	---		

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de l'inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable ·**
Data d'Emissió: 16 de febrer de 2022
Data propera Inspecció: 15/02/2027
Lloc d'Emissió: Castelldefels
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura

**DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - ObservacióCalificació del Defecte

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS