

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2021-0000000045****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: RD 842/2002
Data d'Inspecció: 20/01/2022 **Data de comprovació subsanació de defectes:**
Titular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: C. Abat Biure, 29
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Escola bressol Montserrat		
Potència Instal·lada (kW):	---	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	Núm. Inst. BT-1-5163361134
Potència contractada (kW):	---	Potència Màxima Admissible (kW):	43,64
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	63
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastats	Secció Derivació Individual (mm²):	16
Subministrament Complementari	---		

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable**
Data d'Emissió: 20 de gener de 2022
Data propera Inspecció: 20/01/2027
Lloc d'Emissió: Castelldefels
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura: 
ORGANISMO DE CONTROL
Nº 06/EI007

DEFICIÈNCIES TROBADESÍtem evaluat - ObservacióCalificació del Defecte

Nota: Plaça de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS