

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2023-0000000267[2]****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002
Data d'Inspecció: 26/01/2023 **Data de comprovació subsanació de defectes:**
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Pça. de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: Av. Pearson, 36
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Consultori La Floresta		
Potència Instal·lada (kW):	80	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	BT-980105623-Y
Potència contractada (kW):	----	Potència Màxima Admissible (kW):	80
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	100 IV
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastrats	Secció Derivació Individual (mm2):	4x50
Subministrament Complementari			

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable**
Data d'Emissió: 24 de febrer de 2023
Data propera Inspecció: 26/01/2028
Lloc d'Emissió: Sant Boi de Llobregat
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura: 
ORGANISMO DE CONTROL
Nº 06/EI007

DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - Observació****Calificació del Defecte****OBSERVACIONS**