

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN**Nº Expediente:** 89-2022-0000002621 [2] **COORDENADAS: X:** 420368 **Y:** 4591152**DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

Tipo de Inspección: Periódica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior
Fecha de Inspección: **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** 06/04/2023
Titular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J
Domicilio Social: Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Valles · 08172 · Barcelona
Lugar de la Inspección: Mallorca, 42 CENTRE CIVIC MIRASOL
Sant Cugat del Valles · 08190 · Barcelona

DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO

Identificación del Proyecto:	N/A	Fecha:	__/__/__
Autor:	N/A	Nº Visado:	N/A
Nº Colegiado:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Empresa Instaladora/Mantenedora:	N/A		
Tipo de Instalación:	Pública concurrencia		
Uso al que se destina:	Centro Cívico		
Potencia Instalada (kW):	--	Número de registro de Industria:	BT-08-105759
Potencia contratada (kW):	--	Potencia Máxima Admisible (kW):	249,12
Tensión (V):	400/230	IGA (A):	360 IV
Tipo de Derivación Individual:	Tubos empotrados	Sección Derivación Individual (mm²):	150 /
Suministro Complementario (kW):	0,00		

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

EUROCONTROL S.A., Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

Resultado de la Inspección: Favorable · Sin defecto
Fecha de Emisión: 07 de abril de 2023
Fecha de Próxima Inspección: 03/02/2028
Lugar de Emisión: Sant Boi de Llobregat
Inspector: VALL HOM PIUS
Titulación: Ingeniero Técnico

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS****Ítem evaluado - Observación****Calificación del Defecto**

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

OBSERVACIONES

Acta de comprobación de la corrección de defectos del acta del 03/02/2023