

**CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ****Expedient: 80-2023-0000002102****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

**Tipus d'Inspecció:** Periòdica  
**Normativa Aplicable:** D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002  
**Data d'Inspecció:** 02/10/2023 **Data de comprovació subsanació de defectes:**  
**Títular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J  
**Domicili Social:** Plaça de la Vila, 1  
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona  
**Lloc de la Inspecció:** Pg. de Les Creus, s/n  
Sant Cugat del Vallès · 08190 · Barcelona

**DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT**

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	CEIP JOAN MARAGALL		
Potència Instal·lada (kW):	60	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	Bt-08-105762
Potència contractada (kW):		Potència Màxima Admissible (kW):	41,40
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	160 IV
Tipus de Derivació Individual:	Canalització prefabricada	Secció Derivació Individual (mm2):	
Subministrament Complementari	---		

**RESULTAT DE LA INSPECCIÓ**

**EUROCONTROL S.A.**, Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

**Resultat de la Inspecció:** **Favorable ·**  
**Data d'Emissió:** 02 de octubre de 2023  
**Data propera Inspecció:** 02/10/2028  
**Lloc d'Emissió:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** MENENDEZ FRAGUA RUBEN  
**Titulació:** Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura:   
ORGANISMO DE CONTROL  
Nº 06/EI007

**DEFICIÈNCIES TROBADES****Ítem evaluat - Observació****Calificació del Defecte**

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

**OBSERVACIONS**

No es pot emmagatzemar material en local de Quadre General de Distribució. El titular és el responsable de l'ús i el manteniment de la instal·lació