



E C A

BAIXA TENSIO ACTA D'INSPECCIO

Full núm. 1 de 1

Organisme de Control, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 01/EI004
Delegació de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
Adreça Camí Can Ametller, 34 - Edificio Bureau Veritas
NCP 08195 Fax 932 535 301 Telf 932 535 300

Número d'acta : 08-08-E29-0-098516

Núm. d'expedient : 99-2020-0000013484

Núm. d'instal·lació : BT-08-105760

En compliment de la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003 (DGEM), l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIO ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- ☐ Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973) ☒ RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
☐ Procediment BV núm. 608001 ☒ Procediment BV núm. 608009
☐ -----

TIPUS D'INSPECCIO

- ☐ Reforma important i/o ampliació ☒ Inspecció periòdica
☐ Nova instal·lació ☐ Inspecció inicial prèvia

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIO | Població | | Adreça | | | | CP | |
| | ST CUGAT DEL VALLES | | CTRA ST CUGAT A PAPIOL 129 | | | | 08190 | |
| TITULAR O PROPIETARI | Nom | | | | | Telèfon / e-mail | | |
| | AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES | | | | | 935657000 | | |
| EMPRESA INSTAL·LADORA | | | | | | I.E. / N.I.F. | | |
| | | | | | | R.A.S.I.C. | 4996 | |
| CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIO | Ús a que es destina | Classe | Superfície (m2) | | Potència màx. admissible (kW) | Potència instal·lada (kW) | Potència contract. (kW) | |
| | 30100 - COL.EGB., INSTITUTS, ACADEMIES | C1 | --- | | 50.00 | 50 | --- | |
| | Empresa subministradora | Tensió (V) | Int. Diferencial | | | Intensitat I.G.A. (A) | Resistència terra (Ω) | Tensió contacte (V) |
| | | | Nº | Int | Sensib (mA) | | | |
| | ENDESA | 400/230 | --- | --- | 30 | 160.00 | 0.78 | 2 |
| | | --- | --- | 300 | | | | |
| | | --- | --- | --- | | | | |
| EMPRESA CONSERVADORA | AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES | | | | | I.E. / N.I.F. | P0820400J | |
| | | | | | | R.A.S.I.C. | | |

| INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--|
| CODI | ELEMENT O PEÇA | NIVELL DEFECTE | REPARACIO O SUBSTITUCIO | TERMINI ESMENA | OBSERVACIONS | |
| | --- | | | | | |

OBSERVACIONS:

Seguiment de deficiències de l'informe núm. 08-08-E29-0-097927 de data: 27/05/2020

DEFICIENCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: ☐ TITULAR Codi ☐ FACULTATIU Codi ☐ INSTAL·LADOR Codi

| DATA INSCRIPCIO INSTAL·LACIO | DATA REVISIO ANTERIOR | REVISIO ACTUAL VALIDA FINS A | DATA INSPECCIO ACTUAL |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 23/11/1977 | 27/05/2020 | 27/05/2025 | 25/06/2020 |

QUALIFICACIO I DICTAMEN DE REVISIO

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació.
A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR NURIA GUARDIOLA VALLE

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| QUALIFICACIO FAVORABLE: | 0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | L. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor | <input type="checkbox"/> |
| QUALIFICACIO CONDICIONADA: | G. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. | <input type="checkbox"/> |
| QUALIFICACIO NEGATIVA: | MG. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada. | <input type="checkbox"/> |

Data emissió: 6 de juliol de 2020

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIO D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC

Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIO EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014 de 31 de juliol (DOGC núm. 6679 de 05/08/2014), de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes:

El **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el **RESPONSABLE** de que s'usi, conservi i mantengui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'Organisme de Control, si s' escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal pendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes molt greus (MG) **no es pot posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'Organisme de Control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2 Qualificació condicionada

Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que se es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat defectes lleus (L), cal esmenar-los el més aviat millor, i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.