

Informe d'aprovació de les factures amb números de registres comptables 12024025729 , 12024026614, 12024031075 de l'empresa ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

A dia d'avui la previsió general és acabar els treballs a finals de febrer del 2026.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL,: realitza la direcció de les obres i l'anàlisi de la documentació de les inspeccions efectuades.
- BBG Estructures Recerca I Rehabilitació, SLP : realitza el servei de consultoria estructural per la inspecció i assistència tècnica dels efectes d'un esvoranc en els edificis.
- Jordi Sala Gonzalez: realitza la direcció de seguretat i salut de les obres.
- Litutècnic, SLU: realitza el servei d'inspecció amb càmera TV robotitzada en diferents trams d'una xarxa de drenatge d'aigües.

L'empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL, realitza la direcció d'obra de les obres. La previsió econòmica de tots els treballs és de 25.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa no ha presentat factures anteriors com a direcció d'obra.

En data 4 i 15 de novembre i 20 de desembre de 2024, amb els números de **registres comptables 12024025729, 12024026614, 12024031075 respectivament, ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL**, ha presentat les factures números F24076, F24082 i F24102 per import de **1.996,50€, 2.468,40€ i 1.270,50€** euros, IVA inclòs, respectivament en concepte: OBRES D'EMERGÈNCIA PLAÇA 11 DE SETEMBRE Assistència a reunions per l'obra d'emergència. Anàlisi de la documentació de les inspeccions efectuades. Pas de càmera i inspeccions visuals. Treballs realitzats durant el mes de novembre i desembre de 2024.

Conclusions

Un cop revisades les factures amb número de registres comptables 12024025729, 12024026614, 12024031075, de dates 4 i 15 de novembre i 20 de desembre de 2024 respectivament, per imports de 1.996,50€, 2.468,40€ i 1.270,50€ euros, IVA inclòs, respectivament, relativa a la direcció d'obres de l'esvoranc d'Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge