

**CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ****Expedient: 89-2022-0000001112****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

**Tipus d'Inspecció:** Periòdica  
**Normativa Aplicable:** D 2413/1973 o anterior  
**Data d'Inspecció:** 19/04/2022 **Data de comprovació subsanació de defectes:---**  
**Titular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J  
**Domicili Social:** Plaça de la Vila, 1  
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona  
**Lloc de la Inspecció:** Plaça d'Octavià, 10  
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

**DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT**

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Oficines municipals		
Potència Instal·lada (kW):	27,78	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	BT-08-S004115
Potència contractada (kW):		Potència Màxima Admissible (kW):	27,78
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	40
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastrats	Secció Derivació Individual (mm2):	3,5x35
Subministrament Complementari	---		

**RESULTAT DE LA INSPECCIÓ**

**EUROCONTROL S.A.**, Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de l'inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

**Resultat de la Inspecció:** **Favorable ·**  
**Data d'Emissió:** 19 de abril de 2022  
**Data propera Inspecció:** 19/04/2027  
**Lloc d'Emissió:** Castelldefels  
**Inspector:** MENENDEZ FRAGUA RUBEN  
**Titulació:** Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura

**DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - ObservacióCalificació del Defecte

Nota: Plaça de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

**OBSERVACIONS**