

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2024-0000000303****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior
Data d'Inspecció: 29/02/2024 **Data de comprovació subsanació de defectes:**
Titular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08190 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: Av. Ragull, 39
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	Javier Canovas Jara	Nº EIBT:	08-0145667
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Escola Oficial d'Idiomes		
Potència Instal·lada (kW):	---	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	(1)
Potència contractada (kW):	---	Potència Màxima Admissible (kW):	(1)
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	40 IV
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastats	Secció Derivació Individual (mm2):	4x16
Subministrament Complementari			

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació N°: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció:**Data d'Emissió:****Data propera Inspecció:****Lloc d'Emissió:****Inspector:****Titulació:****Condicionada/Desfavorable · Amb defectes greus**

21 de març de 2024

01/03/2029

Sant Boi de Llobregat

MENENDEZ FRAGUA RUBEN

Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura:

36517398E

RUBEN

MENENDEZ

(C:A28318012)

Firmado digitalmente
por 36517398E RUBEN
MENENDEZ
(C:A28318012)
Fecha: 2024.03.21
14:21:51 +01'00'

**DEFICIÈNCIES TROBADES**

Ítem evaluat - Observació	Calificació del Defecte
P7 CORRESPONDENCIA DOCUMENTACIÓN / INSTALACIÓN / P7.2 Documentació tècnica aportada – (1) No es justifica la legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió	DG

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS