

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2023-0000000363****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior
Data d'Inspecció: 27/02/2023
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Domicili Social: Plaça de la Vila, 1
Lloc de la Inspecció: Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Can Llobet /Margarita (Complex Can Llobet)
Sant Cugat del Vallès · 08190 · Barcelona

Data de comprovació subsanació de defectes:
CIF: P0820400J

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Pública concurrència		
Us a que es destina:	Llar d'infants		
Potència Instal·lada (kW):	50	Núm. d'Inscripció (RITSIC):	BT-08-105779
Potència contractada (kW):	50	Potència Màxima Admissible (kW):	50
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	125 Reg. 0,8
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastrats	Secció Derivació Individual (mm2):	Embarrat
Subministrament Complementari			

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable ·**
Data d'Emissió: 27 de febrer de 2023
Data propera Inspecció: 27/02/2028
Lloc d'Emissió: Sant Boi de Llobregat
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura: 
ORGANISMO DE CONTROL
Nº 06/EI007

DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - Observació****Calificació del Defecte**

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS