

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2022-0000000562****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: RD 842/2002
Data d'Inspecció: 22/03/2022 **Data de comprovació subsanació de defectes:---**
Títular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Pl. de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: C. Santa Engràcia, 18
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte:	N/A		
Autor:	N/A	Data:	/ /
Nº Col·legiat:	N/A	Nº Visat:	N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora:	N/A	Nº EIBT:	N/A
Tipus d'Instal·lació:	Enllumenat exterior P >= 5kW		
Us a que es destina:	Petanca		
Potència Instal·lada (kW):		Núm. d'Inscripció (RITSIC):	Núm. Inst. BT-1-5452151688
Potència contractada (kW):		Potència Màxima Admissible (kW):	17,28
Tensió (V):	230/400	IGA (A):	25
Tipus de Derivació Individual:	Tubs encastrats	Secció Derivació Individual (mm²):	10
Subministrament Complementari	---		

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de l'inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: Favorable ·
Data d'Emissió: 22 de març de 2022
Data propera Inspecció: 22/03/2027
Lloc d'Emissió: Castelldefels
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura:

36517398E
RUBEN
MENENDEZ
(C:A28318012)

Firmado digitalmente
por 36517398E RUBEN
MENENDEZ
(CA:28318012)
Fecha: 2022.03.22
14:30:40 +01'00'


ORGANISMO DE CONTROL
Nº 06/EI007

DEFICIÈNCIES TROBADESÍtem evaluat - ObservacióCalificació del Defecte

Nota: Plaça de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS