

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2023-0000000191****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: RD 1053/2014
Data d'Inspecció: 26/01/2023
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Domicili Social: Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: Av. Pla del Vinyet
Sant Cugat del Vallès · 08172 · Barcelona

Data de comprovació subsanació de defectes:
C.I.F.: P0820400J

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

Identificació del Projecte: N/A
Autor: N/A
Nº Col·legiat: N/A
Empresa Instal·ladora/Mantenidora: ---
Tipus d'Instal·lació: Centre de recàrrega de vehicles elèctrics
Us a que es destina: Centre de recàrrega de vehicles
Potència de la Instal·lació (kW): 34,64
Tensió (V): 400
Tipus de Derivació Individual: Canalització
Subministrament Complementari: ---

Data: ____/____/____
Nº Visat: N/A
Nº EIBT: ---
Núm. d'Inscripció (RITSIC): 704925
IGA (A): 50
Secció Derivació Individual (mm2): 4x16

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació Nº: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable ·**
Data d'Emissió: 23 de febrer de 2023
Data Propera Inspecció: 26/01/2028
Lloc d'Emissió: Sant Boi de Llobregat
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura:

**DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - ObservacióCalificació del Defecte

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS