

**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

**Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents**

www.gtoller.net

Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



DICTAMEN PERICIAL TÉCNICO

En relación al vehículo tipo camión recolector de residuos sólidos urbanos, marca “Isuzu”, con número de matrícula “6112LNN” y propiedad del Ajuntament de Monistrol de Calders (Barcelona).

DOCUMENT INFORME. DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 2 de 13	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9DE2BA9A4B4AF7864CE6C52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolotdars



**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



INDICE

- 1- Antecedentes
- 2- Objeto
- 3- Metodología
- 4- Descripción del vehículo
- 5- Valoración del vehículo

DOCUMENT INFORME DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 3 de 13	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW DCF9D52B9A4B4AF7864CE6C52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net




1- ANTECEDENTES

Jordi Oller Comas, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado con el nº 12.660 en el Itre. Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña y miembro de la Asociación Profesional de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS - UNESPA), de la sociedad **Gabinet Tècnic Oller, S.L.**, con domicilio social en Grup de Vivendes Francesc Cots, Bl. 1, 1º-2ª de la ciudad de Manresa (Barcelona) redacta el presente Informe Pericial Técnico, a requerimiento de l'**Ajuntament de Monistrol de Calders**, con domicilio en la C/ de la Vinya, nº 9, de la población de 08275 – Monistrol de Calders.

De conformidad con el Artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el técnico que suscribe declara que para la confección del presente Informe actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes implicadas y que conoce las sanciones penales en que podría incurrir si incumpliese su deber como técnico o perito.

2- OBJETO

Es objeto del presente documento, informar del valorar económico actual de mercado, del vehículo tipo “**camión**” equipado con recolector de residuos sólidos urbanos, marca “**ISUZU**” modelo “**P75**”, con número de matrícula “**6112LNN**”, que es propiedad del cliente peticionario, l'**Ajuntament de Monistrol de Calders**.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW DCF9DE2BA9A4BAF7864CE6CE5A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmado. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolatdars



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



3- METODOLOGÍA

Para la confección del presente documento se ha tenido en cuenta cuanta información del vehículo ha sido facilitada, se ha calculado su valor real o técnico actual, teniendo en cuenta su antigüedad, estado y uso, además de poder revisar el vehículo, confirmando que se encuentra en la actualidad en un buen estado de conservación y funcionamiento.

4- DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Las características del vehículo que nos afecta son:

Tipo:	Camión
Marca:	ISUZU
Modelo:	Chasis-cabina P75
Combustible:	Diesel
Matrícula:	6112LNN
Nº de bastidor:	JAANPR75HK7103073
Color:	Blanco
Km recorridos:	66.140
Fecha 1ª matriculación:	06-04-2021

Equipamento:

Tipo:	Recolector residuos sólidos urbanos
Marca:	Tecnoindustrie Merlo
Modelo:	Azimut-BVO-6.3
Horas trabajo:	1.453
Año fabricación:	2021

DOCUMENT INFORME DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498	
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 5 de 13	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9D52BA9A4B4AF7864CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcadors



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



Reportaje fotográfico del vehículo (estado actual):



DOCUMENT INFORME. DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498	
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 6 de 13	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9D52BA9A4B4AF7864CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



DOCUMENT INFORME. DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498	
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 7 de 13	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9DE52BA9A4B4AF7864CE652A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistroladfers



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW DCF9DE2BA9A4B4AF7864CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmado. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistroladfers



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9D52BA9A4B4AF7864CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolatdars




Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



DOCUMENT INFORME DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498	
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 10 de 13	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9DE2BA9A4B4AF7864CE652A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolatdars



**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



5- VALORACIÓN DEL VEHÍCULO:

Una vez efectuadas las gestiones pertinentes, el técnico que suscribe considera que el vehículo, tipo camión que nos afecta, marca “**ISUZU**” modelo “**P75**”, con número de matrícula “**6112LNN**”, con 66.140 Km recorridos en su marcador, el cual se encuentra equipado con un recolector de residuos sólidos urbanos, marca “**Tecnoindustria Merlo**”, que presenta 1.453 horas trabajadas, encontrándose en conjunto en un buen estado de conservación general, tanto de chapa, como de pintura, el cual además funciona mecánicamente aparentemente de forma totalmente correcta, en opinión del técnico que suscribe se considera que teniendo en cuenta su antigüedad, estado y uso del vehículo, el conjunto del mismo presentaría en la actualidad un valor real o técnico de mercado de aproximadamente entre **55.000,00 y 65.000,00 euros (IVA incluido)**, según el cálculo detallado que consta a continuación.

Se ha tenido en cuenta que en un vehículo de estas características, el equipamiento para recogida de residuos sólidos urbanos, suele realizar unas 2.000 horas/año, mientras que el que nos afecta, por tipología y zona donde desarrolla su actividad, únicamente realiza tan solo 1.450 hora en 4 años, por lo que presenta un considerable menor uso y desgaste de lo habitual.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164_26RQK-CJIZE-BSUVW.DCF9D52B9A4B4AF7864CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolatdars



Gabinet
Tècnic
Oller s.l.

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents


www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



	XASSÍS CABINA	RECOLECTORA BASURAS
Marca	ISUZU	Tecnoindustrie Merlo SpA
Modelo	P75	AZIMUT SVO 6.3
Matricula	6112 LNN	TIS 484866/20
Bastidor	-	-
Tipo de vehiculo	Industrial	Recolectora Basuras
Combustible	Diesel	-
Cubicaje		-
Potencia		-
Limite amortización técnica	500.000	8000,00 h
MM/AAAA adquisición	04/2021	04/2021
Índice precios veh. Motor / Industriales (adquisición)	100,069	99,215
MM/AAAA valoración	01/2025	01/2025
Índice precios veh. Motor / Industriales (valoración)	114,099	118,69
Años / Total horas	4 años	1.453 h
Valor de nuevo en su día	43.293,00 €	50.557,00 €
Valor de nuevo actual	49.362,82 €	60.480,88 €
km recorridos / horas funcionamiento	66140,00 km	1453,00 h
Ha superado la vida técnica?	No	No
Demérito por km / hora	0,0000018	0,0001125
km recorridos / horas funcionamiento (Anuales)	16535,00 km/año	363,25 h/año
Recorrido urbano (>70%) ?	Sí	Sí
Recorrido interurbano (>70%) ?	No	No
Factor de mantenimiento (Fm)	0,9	0,9
Factor de conservación (Fc)	0,95	0,95
Factor de obsolescencia (Fo)	0,9	0,7
Factor de uso (Fu)	0,75	1
Valor real o técnico (s/IVA)	22.587,21 €	27.252,74 €
Total (s/IVA):	49.839,95 €	
Total (c/IVA):	60.308,34 €	

- Se considera que dado que hay múltiples factores que afectan a la hora de realizar el cálculo, se considera establecerse un margen de error del +/- 7'5%, por lo que se obtendría un intervalo de valoración de entre 55.000,00 y 65.000,00 euros (IVA incluido).

DOCUMENT INFORME DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 12 de 13	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW DCF9DE2BA9A4B4AF7864CE6CE52A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolotdars



**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents


www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



A título informativo se procede a indicar que en caso de proceder licitar o subastar la venta del vehículo, el técnico que suscribe considera que, teniendo en cuenta las características y uso del vehículo que nos afecta, ofrecer como precio de salida, el valor medio del citado intervalo, que sería de **60.000,00 euros (IVA incluido)**.

A título informativo se procede a indicar que se trata de un conjunto de vehículo, que de idénticas características, no se han localizado más unidades en el mercado de compra-venta, por lo que no se ha podido comparar valoración, con ningún otra oferta.

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_VALORACIO CAMIÓ RECOLLIDA RESIDUS_27112025	IDENTIFICADORS Referència: 1498	
ALTRES DADES Codi per a validació: 26RQK-CJIZE-BSUVW Data d'emissió: 4 de Desembre de 2025 a les 12:25:22 Pàgina 13 de 13	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37740164 26RQK-CJIZE-BSUVW DCF9DE2BA9A4B4AF7864CE6CE5A009BA874A474) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monisrotcatdars



**Gabinet
Tècnic
Oller s.l.**

Peritacions, Valoracions, Estudis Tècnics i
Reconstruccions d'Accidents

www.gtoller.net
Tel. 93.877.41.45 – mail: gtoller@gtoller.net



Este es el dictamen que emite el técnico que suscribe, según su leal saber y entender y que somete a consideración de cualquier criterio más autorizado, en Sant Fruitós de Bages, a dos de junio de dos mil veinticinco.

39348232 Firmado
Q JORDI digitalmente por
OLLER (R: 39348232Q
B6118156) JORDI OLLER (R:
6) B6118156 Fecha:
2025.06.02
11:52:02 +02'00'

Fmdo.: Jordi Oller i Comas

**Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 12.660**