


Aurora Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer
constar que aquest plec es
va aprovar per acord de
Ple de data 18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:12:22
+01'00'

ANNEX 1.8 BATERIES DE CONTENIDORS INCOMPLETES A L'ESQUERRA DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 59
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	2
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	2
Rebuig:	1	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 60
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	2
Paper:	1	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 175
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 197
Barri: Can Coll
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	0	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 344
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi del lateral on s'ubiquen actualment els contenidors.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 346
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi de lateral dels aparcaments.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 349
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerre del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 352
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi del lateral on s'ubiquen actualment els contenidors.

