

Aurora Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer constar
que aquest plec es va aprovar
per acord de Ple de data
18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:13:07
+01'00'

ANNEX 1.9

BATERIES DE CONTENIDORS CRÍTIQUES



FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 23
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups crítics

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	2	2
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	5	4
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Mercat Fontetes. Recol·locació a l'aparcament soterrat. L'entrada es suficientment gran com per accedir-hi amb el camió.




FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 37
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Pendent d'aprovació Aj.

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat





Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNiques: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 47
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Pendent d'aprovació Aj.

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: PWACS


- Aprovat: ☐
- Rebutjat: ☐

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 112
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Eliminació de bateria

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	1	0
Orgànica:	1	0
Rebuig:	1	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 138
Barri: BP-1413
Comprovació: Eliminació de bateria

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	0	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: Eliminació de bateria



FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 257
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups crítics

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	2	2
Vidre:	0	0
Orgànica:	1	2
Rebuig:	4	4
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Mercat Serraparera: s'ha d'eliminar el mur de totxanes i realitzar obres d'adequació per a permetre la recollida dels contenidors directament amb el camió.



FITXES TÈCNIQUES: Grups Crítics: Contenidors superficials



ID Grup: 311
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Eliminació de bateria

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	0
Paper:	1	0
Vidre:	1	0
Orgànica:	1	0
Rebuig:	2	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Eliminació de bateria i reforç de la bateria ID 168 (Av. Argentina, 58)

