


**Aurora Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)**

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer constar
que aquest plec es va aprovar
per acord de Ple de data
18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:16:28
+01'00'

ANNEX 1.12 UAB – BATERIES DE CONTENIDORS SUPERFICIALS A ELIMINAR



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



ID Grup: 358
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 360
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 361
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 362
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 363
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	0	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



ID Grup: 364
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	
Paper:	0	
Vidre:	0	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 365
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 367
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació:


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: No fotos google street.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 368
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 371
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	2	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	3	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 372
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	2	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	3	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 373
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 374
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	2	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	2	
Rebuig:	3	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 377
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 381
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 382
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)




ID Grup: 384
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 385
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	
Paper:	0	
Vidre:	0	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 386
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	0	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 387
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	0	
Orgànica:	0	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 388
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació:


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	2	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	3	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: No fotos google street.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 389
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 390
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	
Paper:	1	
Vidre:	0	
Orgànica:	1	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 391
Barri: UAB
Comprovació:

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	3	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors Supercials a eliminar (UAB)



ID Grup: 393
Barri: UAB
Comprovació:

Fraccions incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: ---

