

Expte. 3106-2539/2025

ANEXO VI. INVENTARIO DE BIENES POR EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO

	PRESENTE (SÍ/NO)	NÚMERO	BUEN ESTADO	ESTADO ACEPTABLE	MAL ESTADO
ESPACIO EXTERIOR					
Arbustos		no contabilizado			
Árboles		no contabilizado			
Riego aspersor	no				
Fuentes	sí	2	x		
Caminos	sí	no contabilizado	x		
Puertas de acceso	sí		x	pequeña rotura en la pared de la esquina en recepción	
Fachada exterior	sí	1		zonas despintadas	
CAPILLA					
Luces	no				
Bancos	no				
Paredes frontal y laterales	sí	4			x
Tierra	sí	1		x	
Puerta	sí	1			
Puerta edificio anexo	sí	1			rota por un lateral
ALMACÉN/OSERA					
DEPÓSITO					
LAVABOS					
Grifos	sí	2	x		
Wáteres	sí	2	x		
Pared	sí	1	x		
Tierra	sí	1	x		
Puertas	sí	2	x		
Picas exteriores	sí	2	x		
RECEPCIÓN					
Puerta	sí	1	x		
Reja protectora puerta	sí	1	x		
Mesa (no es propiedad del Ayuntamiento)	sí	1	x		
Sillas	no				
Paredes	sí	1	x		
Tierra	sí	1	x		
SALA LIMPIEZA					
Depósito	sí	1	x		
Paredes	sí	1	x		
Tierra	sí	1	x		