



INFORME TÈCNIC DE LA SECCIÓ DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Projecte

Instal·lació d'un ascensor

Localitat

El Pla de Santa Maria

Centre

Codi

Escola Sant Ramon

43001966

Tècnic/s redactor/s del projecte

Pau Jansà i Olivé (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Pau Jansà i Olivé (arquitecte contractat)

Pressupost total de l'obra (inclou obra + redacció + direcció)

79.389,52 €

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció de Supervisió de Projectes, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la qual cosa es pot proposar la seva aprovació tècnica.

Es justifica i consten a l'expedient que correspongui els informes que acrediten que, a través del procediment de contractació pública corresponent, han verificat el compliment els aspectes subjectius i objectius a què es refereix l'article 13.2 de Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, i per tant es justifica l'excepció del visat del treball professional

Grup J, per tractar-se d'instal·lacions mecàniques.

Subgrup 1, atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a elevadores o transportadores.

Categoria 1, d'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

PEC supressió BBAA = 79.389,52€

Termini execució: 30%	60%	100%	4	TOTAL	4	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista: Categoria 1, Grup J, Subgrup 1							Revisió de preus:	

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap del Servei de
 Gestió de Construccions Escolars

Finançat per

