



| | |
|--|----------|
| INFORME TÈCNIC DE LA SECCIÓ DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES | |
| Projecte | |
| Instal.lació d'un ascensor a l'edifici de primària i insonorització menjador | |
| Localitat | |
| Sant Celoni | |
| Centre | Codi |
| Institut Escola Pallerola | 08076522 |
| Tècnic/s redactor/s del projecte | |
| Xavier Marquès Valle (arquitecte contractat) | |
| Tècnic/s director/s de les obres | |
| Xavier Marquès Valle (arquitecte contractat) | |
| Pressupost total de l'obra (inclou obra + redacció + direcció) | |
| 137.061,76 € | |

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció de Supervisió de Projectes, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la qual cosa es pot proposar la seva aprovació tècnica.

Grup C, per tractar-se d'una obra en un edifici escolar.

Subgrup 3, atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a estructures metàl·liques.

Categoria 1, d'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

PEC supressió BBAA: 92.633,14 €

| | | | | | | | | |
|--|-----|------|----------|-------|----------|-------|-------------------|------------|
| Termini execució: 30% | 60% | 100% | 4 | TOTAL | 4 | mesos | Control qualitat: | ≤1% |
| Classificació contractista: Cat 1 grup C subgrup 3 | | | | | | | Revisió de preus: | |

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del cap del Servei de
de Gestió de Construccions Escolars