

SERVEIS - Informe de necessitats.

1. Obra que es vol contractar

TREBALLS DE REFORMA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA CAP VALLS.

2 . Motivacions per a sol·licitar la obra.

Objecte: El CAP Dr. Sarrò de Valls es un edifici aïllat de 2100 m2, construït aproximadament l'any 1966 d'una planta baixa, un soterrani i 4 plantes, situat al carrer Vallvera, n8 de Valls.

L'edifici és climatitzat amb un sistema de aire- aigua. En la planta baixa, trobem la part d'admissió, urgències i sala de formacions, així com els accessos a la resta de plantes de l'edifici. En planta primera , segona i tercera bàsicament consultes i sales d'espera, i en la planta quarta la zona de formació de treballadors. En la planta soterrani, s'ubica la zona de magatzem i sales tècniques d'instal·lacions i manteniment. En la coberta de la planta tercera s'ubiquen les màquines exteriors de climatització de l'edifici. I es pretén actualitzar les instal·lacions de ventilació i climatització de la planta primera.

3. Situació actual i proposta de futur

Per motiu de diferents queixes per desconfort tèrmic, cal substituir la distribució en planta primera i posar un sistema de control adaptat als nous temps.

4. Àrea o espai sanitari on hi incidirà directament.

CAP Valls.

5. Activitat prevista. Població diana

Professionals, usuaris i estudiants del centre.

6. Exclusivitat del producte (màxim 500 caràcters amb espais)

No procedeix.

7. Annexes

--

Nom: David Edo Lorente

Càrrec: Director Serveis Generals

Lloc i data Tarragona 20/05/2026