

Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal


GUINGUETA-BAR Parc del Poblenou
EXP. 18/002
Visita realitzada el 13 de Desembre de 2024



 Guingueta

Exteriors


Guingueta amb acabat no regulat amb el Ral normatiu de l'ajuntament. Els vinils col·locats presenten deterior i estan grafiats.




Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Interiors Guingueta

Manca de neteja, endolls trencats, instal·lació dels tiradors de Cervesa sense retirar quadre elèctric sense tapa de protecció, diferents parts del paviment oxidades.



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal




Interiors Lavabo

Manca de neteja, paviment en mal estat i aixecat en diferents punts, mirall molt deteriorat, diferents parts del paviment oxidades.



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Armari magatzem exterior



El Tècnic del Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica