



## INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ D'OBRA

Data 01/07/2026

### Valoració tècnic-econòmica

INFORMACIÓ BÀSICA	
Descripció	<p>S'ha detectat que diverses peces de terra de l'entrada exterior de l'Hospital es troben trencades o en mal estat, fet que afecta directament la seguretat del punt d'accés principal. Aquesta situació pot provocar ensopegades, caigudes o altres accidents a les persones usuàries, visitants i personal que transita per aquesta zona.</p> <p>L'entrada exterior és una zona de pas habitual i d'alta freqüència, amb un ús continuat i amb presència de persones de mobilitat diversa, incloent-hi pacients, acompanyants i usuaris amb mobilitat reduïda. L'existència de peces fracturades o despreses incrementa el risc de caigudes i fa que el paviment deixi de reunir les condicions mínimes de seguretat i funcionalitat exigibles en un accés públic d'un centre sanitari.</p> <p>Per aquest motiu, es considera tècnicament necessària la reparació urgent de les peces afectades, amb la substitució dels elements deteriorats i la reposició de l'acabat de paviment en condicions òptimes d'ús. Aquesta actuació té com a objectiu eliminar el risc d'accident, garantir la seguretat dels vianants i mantenir l'adequada imatge i operativitat de l'accés principal de l'Hospital.</p> <p>Atesa la situació descrita, es justifica tècnicament i preventivament la reparació immediata de les peces de terra trencades de l'entrada exterior de l'Hospital, per tal d'evitar possibles accidents a les persones que hi accedeixen.</p>
Localització	Entrada Principal Hospital de Cerdanya

INFORMACIÓ INTERVENCIÓ		
TIPUS	DURADA ESTIMADA	Serveis afectats
Reparació paviment	10 hores	Entrada de vehicles i persones a la zona d'entrada exterior.

REQUERIMENTS TÈCNICS	
Capacitació professional	Manobra
Equips	Els propis de la feina (Martell de goma, cúter o espàtula per aixecar peces trencades, escarpa i martell petit, rascador o radial amb disc si cal retirar morter antic, nivell i regle, cubell i paleta o mesclador, esponja i galleda per netejar restes de juntes).
Nº operaris	1 o 2

VALORACIÓ ECONÒMICA ACTIVITAT					
Preu total estimat (sense IVA)	% IVA	Preu final (IVA inclòs)	Partida pressupostària	Exercici	Altres
4.350,00€	913,50€	5.263,50€		2026	

OBSERVACIONS

Nom i cognoms del/de la sol·licitant	Romain Pujol
Càrrec	Responsable de la unitat d'Enginyeria Biomèdica i Projectes
Servei	Unitat d'Enginyeria Biomèdica i Projectes
Firma del/de la sol·licitant	
Firma del/de la referent	

Els/les sotasignants declaren que aquesta despesa no constitueix una despesa recurrent i que, per tant, no s'ha alterat indegudament l'objecte del contracte per evitar les regles generals de contractació establertes per la Llei 9/2017, de



HOSPITAL DE / HÔPITAL DE  
CERDANYA / CERDAGNE

AECT - Agrupació Europea de Cooperació Territorial / GECT - Groupement Européen de Coopération Territoriale

**Contractes del Sector Públic, que prohibeixen expressament la contractació menor per a contractacions periòdiques amb el mateix objecte.**