

ÍNDEX DEL DOCUMENT

1. CARACTERÍSTIQUES FISIQUES DELS EXEMPLARS
2. PLÀNOL D'IDENTIFICACIÓ DEL ARBRAT
3. FITXES ANÁLISIS DEL ARBRAT


1. Característiques físiques dels exemplars

Codigo árbol	Min.	Nombre especie árbol	Alçada (m)	Periemtro de tronc (cm 1 m de terra)	Port (exemplar, gran, mitjà, petit)	Estat fitosanitari (correcte, moderat, risc)	Estat ornamental (alt, mitjà, baix)	Valor ecològic (alt, mitjà, baix)	Disctancia del volum respecte la façana (m)	Proposta d'actuació			
										MANTENIR	PROTEGIR	TRASPLANTAR	ELIMINAR
A-1	Lj	<i>Lingustrum japonicum</i>	5	multitronc-	60 mitja	correcte	baix	mitja	1	X	.	.	.
A-2	Ca	<i>celtis australis</i>	5		22 gran (ejemplar petit)	moderat	alt	alt	1	.	.	.	x
A-3	Ca	<i>Celtis australis</i>	5		25 gran (ejemplar petit)	correcte	alt	alt	1	.	x	.	.
A-4	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	4	multitronc-	25 petit	correcte	alt	alt	1	X	.	.	.
A-5	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	2	multitronc-	25 petit	moderat	mitja	mitja	>2	X	.	.	.
A-6	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	1	multitronc-	20 petit	moderat	mitja	mitja	-	X	.	.	.
A-7	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	1,5	multitronc-	20 petit	moderat	mitja	mitja	-	X	.	.	.
A-8	Cl	<i>Citrus limon</i>	8		100 mitja	correcte	alt	alt	7	X	.	.	.
A-9	Cs	<i>Citrus x sinensis</i>	4		MA petit	correcte	alt	alt	1,5	X	.	.	.
A-10	Cl	<i>Citrus limon</i>	4,5		35 petit	correcte	alt	alt	>3	X	.	.	.
A-11	Cs	<i>Citrus x sinensis</i>	3		55 petit	correcte	alt	alt	-	X	.	.	.
A-12	Cs	<i>Citrus x sinensis</i>	2		68 petit	correcte	alt	alt	-	X	.	.	.
A-13	Cr	<i>Citrus reticulata</i>	1,5		52 petit	moderat	alt	alt	-	.	.	x	.
A-14	Pd	<i>Prunus dulcis</i>	4		40 petit	moderat	mitja	alt	1	.	.	.	X
A-15	Pcm	<i>Pyrus communis</i>	6		30 petit	moderat	mitja	alt	2,5	.	.	.	X
A-16	Ma	<i>Morus alba</i>	8		60 mitja	moderat	alt	alt	40	.	.	.	X
A-17	Ac	<i>Grevillea robusta</i>	12		67 mitja	moderat	baix	moderat	5,7	.	.	X	.
A-18	Ma	<i>Morus alba</i>	7		80 mitja	moderat	alt	alt	20	.	.	.	X
A-19	Ca	<i>Celtris australis</i>	8		100 gran (ejemplar petit)	correcte	alt	alt	1,5	X	.	.	.
A-20	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	3		40 petit	correcte	mitja	mitja	2	X	.	.	.
A-21	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	2,5		25 petit	correcte	mitja	mitja	0	X	.	.	.
A-22	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	3		25 petit	correcte	mitja	mitja	0	X	.	.	.
A-23	Co	<i>Cydonia oblonga</i>	3,5		25 petit	correcte	mitja	mitja	0	.	X	.	.
A-24	Dk	<i>Diospyros kaki</i>	3,5		56 mitja	correcte	alt	alt	-	.	.	.	X
A-25	Pc	<i>Philadelphus coronarius</i>	2		40 petit	correcte	mitja	mitja	4,8	.	x	.	.
A-26	Pn	<i>Pirus nigra</i>	4		110 petit	correcte	mitja	mitja	2	X	.	.	.
A-27	Ca	<i>Celtris australis</i>	5		34 gran (ejemplar petit)	correcte	alt	alt	>3	X	.	.	.
A-28	Oe	<i>Olea europaea</i>	5		64 mitja	correcte	alt	alt	0	.	X	.	.
A-29	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	3,5		40 gran	correcte	mitja	mitja	1,5	X	.	.	.
A-30	Cs	<i>Citrus reticulata</i>	5		60 petit	correcte	alt	alt	<1	X	.	.	.
A-31	Cs	<i>Citrus reticulata</i>	3		33 petit	correcte	alt	alt	<1	X	.	.	.
A-32	Pa	<i>Prunus avium</i>	2		40 petit	correcte	alt	alt	-	.	.	.	x
A-33	Pg	<i>Punica granatum</i>	3		33 petit	correcte	alt	mitja	-	.	.	X	.
A-34	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	2		18 mitja	moderat	mitja	mitja	3	X	.	.	.
A-35	Ac	<i>Acacia cyanopylla</i>	4		30 mitja	risc	baix	baix	>2	X	.	.	.
A-36	Tk	<i>Thuja koraiensis</i>	3		70 mitja	moderat	baix	mitja	0	.	.	.	x
A-37	Tk	<i>Thuja koraiensis</i>	3		70 mitja	moderat	baix	mitja	0	X	.	.	.
A-38	Ca	<i>Celtis australis</i>	3		30 petit	moderat	mitja	alt	-	.	.	.	X
A-39	Pc	<i>Pyrus calleryana</i>	3		37 petit	moderat	alt	alt	0	.	.	.	X
A-40	Pc	<i>Pyrus calleryana</i>	3		32 petit	moderat	alt	alt	0	.	.	.	x
A-41	Pc	<i>Pyrus calleryana</i>	3,5		35 petit	moderat	alt	alt	0	.	.	.	x
A-42	Pc	<i>Pyrus calleryana</i>	3		39 petit	moderat	alt	alt	0	.	.	.	x
A-43	Pc	<i>Pyrus communis</i>	4,5		93 petit	correcte	alt	alt	0	.	.	x	.

A-44	Paa	<i>Persea americana</i>	6	120 gran	correcte	alt	alt		0	X	.	.	.
A-45	Fc	<i>Ficus carica</i>	5	124 mitja	moderat	alt	alt	-	.	.	.	x	.
A-46	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	7	70 mitja	correcte	mitla	alt		0	.	.	x	.
A-47	Ej	<i>Eriobotrya japonica</i>	3	43 mitja	afectat	baix	mitja		0	.	X	.	.
A-48	Dk	<i>Diospyros kaki</i>	4	57 mitja	moderat	mitja	alt	-	.	.	.	x	.
A-49	Msp	<i>Malus sp</i>	2,5	20 petit	moderat	mitja	mitja	-	.	.	.	.	X
A-50	Ej	<i>Eriobotrya japonica</i>	2	39 mitja	afectat	baix	mitja		3	X	.	.	.
A-51	Pp	<i>Prunus persica</i>	2	35 petit	moderat	alt	alt		0	X	.	.	.
A-52	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	4,5	60 mitja	moderat	baix	baix		0	.	.	.	x
A-53	Aa	<i>Ailanthus altissima</i>	3	12 mitja	risc	baix	baix		0	.	.	.	x
A-54	Aa	<i>Ailanthus altissima</i>	3	15 mitja	risc	baix	baix		0	.	.	.	x
A-55	Aa	<i>Ailanthus altissima</i>	3	20 mitja	risc	baix	baix		0	.	.	.	x
A-56	Aa	<i>Ailanthus altissima</i>	3	15 mitja	risc	baix	baix		0	.	.	.	x
A-57	Ca	<i>Celtis australis</i>	5	50 gran (exemplar petit)	moderal	alt	alt		0	.	X	.	.
A-58	Ej	<i>Eriobotrya japonic</i>	4	39 mitja	correcte	mitja	mitja	-	.	.	.	.	X
A-59	Aa	<i>Ailantus altissima</i>	4	22 petit	moderat	baix	baix	-	.	.	.	.	X
A-60	ln	<i>Laurus nobilis</i>	8	110 mitja	correcte	alt	alt		0	X	.	.	.
A-61	Ca	<i>Celtis australis</i>	8	78 gran	correcte	alt	alt		0	.	X	.	.
A-62	Ca	<i>Celtis australis</i>	10	89 gran	correcte	alt	alt		0	X	.	.	.
A-63	Sm	<i>Schinus molle</i>	13	175 gran	risc	mitja	mitja		0	X	.	.	.
A-64	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	6	70 mitja	correcte	alt	alt		0	X	.	.	.
A-65	Tk	<i>Thuja koraiensis</i>	varibale < 2	multritroncs mitja	risc	baix	baix		0	X	.	.	.
A-66	Cl	<i>Cupressus leylandii</i>	varibale < 5	20-40 mitja	risc	baix	baix		0	.	x	.	.
A-67	Au	<i>Arbutus umele</i>	4	78 mitja	risc	alt	mitja		0	X	.	.	.
A-68	Wr	<i>Washingtonia robusta</i>	10	0 alt	moderat	mitja	mitja		5	X	.	.	.
A-69	Fa	<i>Ficus altissima</i>	6	60 mitja	moderat	mitja	mitja		5	X	.	.	.
A-70	Fa	<i>Ficus altissima</i>	6	130 mitja	moderat	mitja	mitja		5	X	.	.	.
A-71	Csp	<i>Cupressus sempervirens</i>	7	aprox 20-25 mitja	risc	mitja	mitja		1,5	X	.	.	.
A-72	Cm	<i>Cupressus macrocarpa</i>	14	80 gran	moderat	mitja	mitja		3	X	.	.	.
A-73	Pc	<i>Prunus cerasifera</i>	3,5	46 petit	moderat	alt	mitja		2	.	X	.	.
A-74	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	3	40 petit	moderat	alt	mitja		2	.	X	.	.
A-75	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	15	130 gran	correcte	mitja	alt	-	.	.	.	.	X
A-76	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	15	123 gran	moderat	alt	alt		2,3	.	X	.	.
A-77	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	18	96 gran	moderat	alt	alt		50	.	X	.	.
A-78	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	18	83 gran	moderat	alt	alt		1	.	X	.	.
A-79	Wr	<i>Washingtonia robusta</i>	4	0 gran	moderat	alt	mitja		0	X	.	.	.
A-80	Cm	<i>Cupressus macrocarpa</i>	6	<25 gran	risc	moderat	moderat		0	X	.	.	.
A-81	Cd	<i>Cedrus deodara</i>	15	170 gran	moderat	alt	alt		0	X	.	.	.
A-82	Cd	<i>Cedrus deodara</i>	15	168 gran	correcte	alt	alt		0	.	X	.	.
A-83	Cd	<i>Cedrus deodara</i>	15	179 gran	risc	alt	alt		0	.	X	.	.
A-84	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	12	100 gran	risc	mitja	alt		3	.	.	.	x
A-85	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	12	71 gran	risc	mitja	alt		3	.	.	.	x
A-86	Ch	<i>Chamaerops humilis</i>	1	0 petit	moderat	alt	alt - protegit	>5	.	.	.	X	.
A-87	Ch	<i>Chamaerops humilis</i>	3	0 petit	moderat	alt	alt - protegit	>5	.	.	x	.	.
A-88-90	Csp	<i>Cupressus sempervirens</i>	18	95/ 88/ 86 alt	moderat	alt	alt -	1,5-4	.	.	.	.	x
A-91	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	6	34 alt	moderat	alt	alt		1	.	.	.	X
A-92	Csp	<i>Washingtonia robusta</i>	4,5	0 alt	correcte	mitja	baix		0	.	.	x	.
A-93	Tk	<i>Thuja koraiensis</i>	4	80 alt	moderat	baix	baix		1,8	.	X	.	.
A-94	Pa	<i>Prunus avium</i>	3	36 alt (exemplar petit)	moderat	alt	alt		4,2	X	.	.	.
A-95	Pa	<i>Prunus avium</i>	3	15 petit	risc	alt	alt		3,4	X	.	.	.


A-96	Cr	<i>Citrus retrculata</i>	2,5	28 petit	moderat	mitja	mitja	>5	X	.	.	.
A-97	Cr	<i>Citrus reticulata</i>	3	34 petit	risc	mitja	mitja	1,2	.	.	x	.
A-98	Cr	<i>Citrus reticulata</i>	3	50 petit	risc	mitja	mitja	2	.	.	x	.
A-99	Cr	<i>Citrus reticulata</i>	3	52 petit	risc	mitja	mitja	2	.	.	x	.
A-100	Cs	<i>Citrus x sinensis</i>	2,5	30 petit	risc	mitja	mitja	2,5	.	.	x	.
A-101	Cs	<i>Citrus x sinensis</i>	2	31 petit	risc	mitja	mitja	2	.	.	X	.
A-102	Csp	<i>Cupressus sempervirens</i>	max 10	multitronc- 30/40 mitja	risc	mitja	mitja	0	.	X	.	.
A-103	Cs	<i>Citrus x sinenstis</i>	3	46 petit	risc	mitja	mitja	1	.	.	X	.
A-104	Cs	<i>Citrus sinensis</i>	1,8	41 petit	risc	mitja	mitja	3	.	.	.	X
A-105	Ll	<i>Ligustrum lucidum</i>	5	80 mitja	moderat	baix	baix	80	.	.	X	.
A-106	Psp.	<i>Pirus sp.</i>	3	60 petit	moderat	mitja	mitja	-	.	.	.	X
A-107	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	6	55 mitja	correcte	mitja	baix	-	.	.	X	.
A-108	Ma	<i>Morus alba</i>	5	30 mitja	moderat	mitja	mitja	10	.	.	.	X
A-109	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	8	100 mitja	moderat	baix	baix	80	.	.	X	.
A-110												
A-111	Ll	<i>Ligustrum lucidum</i>	7	42 mitja	moderat	alt	baix	50	.	.	.	x
A-112	Ej	<i>Eriobotrya japonica</i>	3	60 mitja	moderat	mitja	mitja	-	X	.	.	.
A-113	Fc	<i>Ficus carica</i>	3	81 mitja	risc	alt	alt	-	X	.	.	.
A-114	Oe	<i>Olea europaea</i>	5	80 mitja	correcte	alt	alt	-	X	.	.	.
A-115	Pc	<i>Prunus cerasifera</i>	3	47 mitja	correcte	alt	alt	-	X	.	.	.
A-116	Oe	<i>Olea europaea</i>	6	170 mitja	correcte	alt	alt	-	X	.	.	.
A-117	Oe	<i>Olea europaea</i>	4	62 mitja	correcte	alt	alt	1,8	.	X	.	.
A-118	Oe	<i>Olea europaea</i>	5	70 mitja	correcte	alt	alt	1,8	.	X	.	.
A-119	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	8	80 alt	correcte	alt	alt	2,8	X	.	.	.
A-120	Pd	<i>Prunus domestica</i>	6	101 petit	moderat	alt	alt	-	X	.	.	.
A-121	Ln	<i>Laurus nobilis</i>	4	50 mitja	correcte	alt	alt	0	X	.	.	.
A-122	Pd	<i>Prunus domestica</i>	2,5	70 petit	mderat	alt	alt	0	X	.	.	.
A-123	Ca	<i>Celtis australis</i>	2	30 petit	risc	baix	baix	0	X	.	.	.
A-124												
A-125	Ej	<i>Eriobotrya japonica</i>	3	40 petit	correcte	mitja	mitja	0	.	.	.	X
A-126	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	12	132 gran	moderat	alt	alt	0	.	X	.	.
A-127	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	20	147 gran	correcte	alt	alt	0	.	X	.	.
A-128	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	20	205 gran	correcte	alt	alt	80	.	X	.	.
A-129	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	7	50 gran	risc	alt	alt	0	X	.	.	.
A-130	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	5	63 gran	risc	alt	alt	0	.	X	.	.
A-131	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	18	189 gran	moderat	alt	alt	0	X	.	.	.
A-132	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	18	120 gran	risc	alt	alt	0	.	X	.	.
A-133	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	15	165 gran	risc	alt	alt	0	.	X	.	.
A-134	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	7	45 mitja	correcte	baix	mitja	0	X	.	.	.
A-135	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	5	55 mitja	moderat	baix	mitja	0	X	.	.	.
A-136	Ra	<i>Rhamnus alaternus</i>	4	45 mitja	moderat	baix	mitja	0	X	.	.	.
A-137	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	7	55 gran	moderat	alt	alt	0	X	.	.	.
A-138	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	20	203 gran	moderat	alt	alt	2,4	.	X	.	.
A-139	Ph	<i>Pinus halepensis</i>	20	141 gran	risc	alt	alt	85	.	X	.	.

2. Plànol d’identificació del arbrat




- Arbres a mantenir
60 unitats
- Arbustiva/ vinyes a mantenir
3 unitats
- Arbres a protegir
35 unitats
- Arbustives a protegir
10 unitats d'arbustives/ vinyes
- Arbres a trasplantar
(tallat + trasplantació)
18 unitats
- Avaluació d'arbres amb risc de caiguda
9 unitats
- Arbres a eliminar
(inclosa la soca en la retirada)
36 unitats
- Arbustiva en jardineria a eliminar
plantació 3u/m²
16,5 m²
3 unitats de vinyes
- Vegetació herbàcia en jardineria a eliminar
plantació 6u/m²
23,7 m²
- Poda i manteniment d'arbres
<6m alçada
52 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
6-10m alçada
26 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
>10m alçada
17 unitats
- Arbre mort a retirar
(inclosa la soca en la retirada)
39 unitats <6m
1 unitat >10 m
- Soca d'arbre mort a retirar
7 unitats
- Arbre viu existent





- Arbres a mantenir
60 unitats
- Arbustiva/ vinyes a mantenir
3 unitats
- Arbres a protegir
35 unitats
- Arbustives a protegir
10 unitats d'arbustives/ vinyes
- Arbres a trasplantar
(tallat + trasplantació)
18 unitats
- Avaluació d'arbres amb risc de caiguda
9 unitats
- Arbres a eliminar
(inclosa la soca en la retirada)
36 unitats
- Arbustiva en jardineria a eliminar
plantació 3u/m²
16,5 m²
3 unitats de vinyes
- Vegetació herbàcia en jardineria a eliminar
plantació 6u/m²
23,7 m²
- Poda i manteniment d'arbres
<6m alçada
52 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
6-10m alçada
26 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
>10m alçada
17 unitats
- Arbre mort a retirar
(inclosa la soca en la retirada)
39 unitats <6m
1 unitat >10 m
- Soca d'arbre mort a retirar
7 unitats
- Arbre viu existent



- Arbres a mantenir
60 unitats
- Arbustiva/ vinyes a mantenir
3 unitats
- Arbres a protegir
35 unitats
- Arbustives a protegir
10 unitats d'arbustives/ vinyes
- Arbres a trasplantar
(tallat + trasplantació)
18 unitats
- Avaluació d'arbres amb risc de caiguda
9 unitats
- Arbres a eliminar
(inclosa la soca en la retirada)
36 unitats
- Arbustiva en jardineria a eliminar
plantació 3u/m²
16,5 m²
3 unitats de vinyes
- Vegetació herbàcia en jardineria a eliminar
plantació 6u/m²
23,7 m²
- Poda i manteniment d'arbres
<6m alçada
52 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
6-10m alçada
26 unitats
- Poda i manteniment d'arbres
>10m alçada
17 unitats
- Arbre mort a retirar
(inclosa la soca en la retirada)
39 unitats <6m
1 unitat >10 m
- Soca d'arbre mort a retirar
7 unitats
- Arbre viu existent



3. Fitxes anàlisis arbrat

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Lingustrum japonicum</i> Lj
Codi del arbre:	A-1
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	multitronc- 60 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	1 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir☒
- Arbre a protegir☐
- Arbre a transplantar☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)

Data:

maig 2026

UBICACIÓ: Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>celtis australis</i> Ca
Codi del arbre:	A-2
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	22 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran (exemplar petit)
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	1 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRE (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Celtis australis</i>	Ca
Codi del arbre:	A-3	
Alçada:	5 m	
Perímetre tronc arbre:	25 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran (ejemplar petit)	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	1 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☒
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La uEls exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:


maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i> Co
Codi del arbre:	A-4
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	multitronc- 25 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	1 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-5	
Alçada:	2 m	
Perímetre tronc arbre:	multitronc-25 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	b
Distància del volum de la façana	>2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐


 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-6	
Alçada:	1 m	
Perímetre tronc arbre:	multitronc-20 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i> Co
Codi del arbre:	A-7
Alçada:	1,5 m
Perímetre tronc arbre:	multitronc-20 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus limon</i>	CI
Codi del arbre:	A-8	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	100 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	7 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i>	Cs
Codi del arbre:	A-9	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	53 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	1,5 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Citrus limon</i> CI
Codi del arbre:	A-10
Alçada:	4,5 m
Perímetre tronc arbre:	35 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	>3 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i>	Cs
Codi del arbre:	A-11	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	55 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐

 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i> Cs
Codi del arbre:	A-12
Alçada:	2 m
Perímetre tronc arbre:	68 cm multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i>	Cr
Codi del arbre:	A-13	
Alçada:	1,5 m	
Perímetre tronc arbre:	52 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a trasplantar ☒

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)

Data:

maig 2026

UBICACIÓ Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Prunus dulcis</i>	Pd
Codi del arbre:	A-14	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	40 cm	Equiv.multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	1 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus communis</i>	Pcm
Codi del arbre:	A-15	
Alçada:	6 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	2,5 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Morus alba</i>	Ma
Codi del arbre:	A-16.	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	60 cm	Equiv. Multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	baix
Distància del volum de la façana	40 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore afectada directament l'estructura de la façana de la capella i el canal objecte de restauració, resultant incompatible amb les actuacions previstes.

La dificultat de garantir una protecció eficaç durant l'execució de les obres, juntament amb l'afectació directa del seu sistema radicular, fan inviable la conservació de l'exemplar. En particular, la intervenció prevista implica l'alteració de la zona radicular, fet que impossibilita el seu manteniment en condicions adequades.

Per tot això, es determina l'eliminació de l'exemplar.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Grevillea robusta</i>	Ac
Codi del arbre:	A-17	
Alçada:	12 m	
Perímetre tronc arbre:	67 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	moderat	
Distància del volum de la façana	5,7 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a trasplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbrat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Morus alba</i>	Ma
Codi del arbre:	A-15	
Alçada:	7 m	
Perímetre tronc arbre:	80 cm	equiv multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	20 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori afecta directament l'estructura de la façana de la capella i el canal objecte de restauració, resultant incompatible amb les actuacions previstes.

La dificultat de garantir una protecció eficaç durant l'execució de les obres, juntament amb l'afectació directa del seu sistema radicular, fan inviable la conservació de l'exemplar. En particular, la intervenció prevista implica l'alteració de la zona radicular, fet que impossibilita el seu manteniment en condicions adequades.

Per tot això, es determina l'eliminació de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)

Data:

maig 2026

UBICACIÓ Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Celtis australis</i>	Ca
Codi del arbre:	A-19	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	100 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	gran (exemplar petit)	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	1,5 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-20	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	40 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-21	
Alçada:	2,5 m	
Perímetre tronc arbre:	25 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-22	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	25 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐

 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Cydonia oblonga</i>	Co
Codi del arbre:	A-23	
Alçada:	3,5 m	
Perímetre tronc arbre:	25 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Diospyros kaki</i>	Dk
Codi del arbre:	A-24	
Alçada:	3,5 m	
Perímetre tronc arbre:	56 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir** ☐
Arbre a protegir ☐
Arbre a transplantar ☐
Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Philadelphus coronarius</i> Pc
Codi del arbre:	A-25
Alçada:	2 m
Perímetre tronc arbre:	40 cm multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic:	mitja
Distància del volum de la façana	4,8 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☒
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pirus nigra</i>	Pn
Codi del arbre:	A-26	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	110 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Celtris australis</i>	Ca
Codi del arbre:	A-27	
Alçada:	5 m	
Perímetre tronc arbre:	34 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	gran (exemplar petit)	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	>3 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Olea europaea</i> Oe
Codi del arbre:	A-28
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	64 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☒
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i> Ra
Codi del arbre:	A-29
Alçada:	3,5 m
Perímetre tronc arbre:	40 cm equiv. multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	1,5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i>	Cs
Codi del arbre:	A-30	
Alçada:	5 m	
Perímetre tronc arbre:	60 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	<1 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐

 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐


4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i> Cs
Codi del arbre:	A-31
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	33 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	<1 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Prunus avium	Pa
Codi del arbre:	A-32	
Alçada:	2 m	
Perímetre tronc arbre:	40 cm	equiv. Multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:


maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Punica granatum</i>	Pg
Codi del arbre:	A-33	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	33 cm	equiv. Multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☐Arbre a trasplantar ☒Arbre a eliminar (en mal estat) ☐**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i> Ra
Codi del arbre:	A-34
Alçada:	2 m
Perímetre tronc arbre:	18 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	3 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Acacia cyanophylla</i>	Ac
Codi del arbre:	A-35	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana	>2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Thuja koraiensis</i>	Tk
Codi del arbre:	A-36	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	70 cm	equiv multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Thuja koraiensis</i>	Tk
Codi del arbre:	A-37	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	70 cm	equiv-multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Celtis australis</i>	Ca
Codi del arbre:	A-38	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	equiv. Multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)

Data:

maig 2026


UBICACIÓ: Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus calleryana</i>	Pc
Codi del arbre:	A-39	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	37 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus calleryana</i>	Pc
Codi del arbre:	A-40	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	32 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus calleryana</i>	Pc
Codi del arbre:	A-41	
Alçada:	3,5 m	
Perímetre tronc arbre:	35 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus calleryana</i>	Pc
Codi del arbre:	A-42	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	39 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pyrus communis</i>	Pc
Codi del arbre:	A-43	
Alçada:	4,5 m	
Perímetre tronc arbre:	93 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a trasplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Persea americana</i>	Paa
Codi del arbre:	A-44	
Alçada:	6 m	
Perímetre tronc arbre:	120 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ficus carica</i>	Fc
Codi del arbre:	A-45	
Alçada:	5 m	
Perímetre tronc arbre:	124 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☐Arbre a trasplantar ☒Arbre a eliminar ☐**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i>	Ln
Codi del arbre:	A-46	
Alçada:	7 m	
Perímetre tronc arbre:	70 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a trasplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Eriobotrya japonica</i> Ej
Codi del arbre:	A-47
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	43 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	afectat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Diospyros kaki</i> Dk
Codi del arbre:	A-48
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	57 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a trasplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Malus sp</i> Msp
Codi del arbre:	A-49
Alçada:	2,5 m
Perímetre tronc arbre:	20 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Eriobotrya japonica</i> Ej
Codi del arbre:	A-50
Alçada:	2 m
Perímetre tronc arbre:	39 cm multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	afectat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	3 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Prunus persica</i>	Pp
Codi del arbre:	A-51	
Alçada:	2 m	
Perímetre tronc arbre:	35 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i>	Ra
Codi del arbre:	A-52	
Alçada:	4,5 m	
Perímetre tronc arbre:	60 cm	equiv-multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRA (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista. Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable. Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ailanthus altissima</i>	Aa
Codi del arbre:	A-53	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	12 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

L'*Ailanthus altissima* es considera una espècie invasora, no autòctona, que suposa un risc per al desenvolupament de la resta d'espècies vegetals de l'entorn.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva substitució mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ailanthus altissima</i>	Aa
Codi del arbre:	A-54	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	15 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

L'*Ailanthus altissima* es considera una espècie invasora, no autòctona, que suposa un risc per al desenvolupament de la resta d'espècies vegetals de l'entorn.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva substitució mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ailanthus altissima</i>	Aa
Codi del arbre:	A-55	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	20 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

L'*Ailanthus altissima* es considera una espècie invasora, no autòctona, que suposa un risc per al desenvolupament de la resta d'espècies vegetals de l'entorn.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva substitució mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:


maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Ailanthus altissima</i> Aa
Codi del arbre:	A-56
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	15 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	baix
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☐Arbre a transplantar ☐Arbre a eliminar ☒**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

L'*Ailanthus altissima* es considera una espècie invasora, no autòctona, que suposa un risc per al desenvolupament de la resta d'espècies vegetals de l'entorn.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva substitució mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Celtis australis</i> Ca
Codi del arbre:	A-57
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	50 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran (exemplar petit)
Estat fitosanitari:	moderal
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Eriobotrya japonica</i> Ej
Codi del arbre:	A-58
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	39 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Ailanthus altissima</i> Aa
Codi del arbre:	A-59
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	22 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	baix
Distància del volum de la façana	-

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

L'*Ailanthus altissima* es considera una espècie invasora, no autòctona, que suposa un risc per al desenvolupament de la resta d'espècies vegetals de l'entorn.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva substitució mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i>	ln
Codi del arbre:	A-60	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	110 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐


 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Celtis australis</i> Ca
Codi del arbre:	A-61
Alçada:	8 m
Perímetre tronc arbre:	78 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)


Data:

maig 2026


UBICACIÓ: Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Celtis australis</i> Ca
Codi del arbre:	A-62
Alçada:	10 m
Perímetre tronc arbre:	89 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☒

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Schinus molle</i>	Sm
Codi del arbre:	A-63	
Alçada:	13 m	
Perímetre tronc arbre:	175 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i>	Ln
Codi del arbre:	A-64	
Alçada:	6 m	
Perímetre tronc arbre:	70 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐


4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	Data:
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia del conjunt

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cupressus sempervirens</i> Csp
Codi del arbre:	A-102
Alçada:	max 10 m
Perímetre tronc arbre:	multitronc- 30/40 cm multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☒
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Grup de xiprers en estat molt afectat. Aproximadament dos terços dels exemplars es troben morts. S'observa una poda realitzada a uns 1,80 m d'alçada, probablement corresponent al seu ús anterior com a jardí ornamental.

Com a actuació recomanada, es proposa la poda i retirada dels exemplars morts amb la finalitat de mantenir el conjunt tancat de xiprers. L'estat fitosanitari general del grup és molt deficient

t.Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.


Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	Data:
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Thuja koraiensis</i> Tk
Codi del arbre:	A-65
Alçada:	varibale < 2 m
Perímetre tronc arbre:	multitròncs
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	baix
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRA (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cupressus leylandii</i> CI
Codi del arbre:	A-66
Alçada:	varibale < 5 m
Perímetre tronc arbre:	20-40 cm conjunt
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	baix
Distancia del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☒
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Arbutus umele</i> Au
Codi del arbre:	A-67
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	78 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Washingtonia robusta</i> Wr
Codi del arbre:	A-68
Alçada:	10 m
Perímetre tronc arbre:	
Port: (gran, mitja, petit)	alt
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Ficus altissima</i> Fa
Codi del arbre:	A-69
Alçada:	6 m
Perímetre tronc arbre:	60 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Ficus altissima</i> Fa
Codi del arbre:	A-70
Alçada:	6 m
Perímetre tronc arbre:	130 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cupressus sempervirens</i> Csp
Codi del arbre:	A-71
Alçada:	7 m
Perímetre tronc arbre:	aprox 20-25 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	1,5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cupressus macrocarpa</i> Cm
Codi del arbre:	A-72
Alçada:	14 m
Perímetre tronc arbre:	80 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	3 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Prunus cerasifera	Pc
Codi del arbre:	A-73	
Alçada:	3,5 m	
Perímetre tronc arbre:	46 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i> Ln
Codi del arbre:	A-74
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	40 cm equiv multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	2 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-75	
Alçada:	15 m	
Perímetre tronc arbre:	130 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir** ☐
Arbre a protegir ☐
Arbre a transplantar ☐
Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-76
Alçada:	15 m
Perímetre tronc arbre:	123 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	2,3 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☒Arbre a transplantar ☐Arbre a eliminar (en mal estat) ☐**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-77	
Alçada:	18 m	
Perímetre tronc arbre:	96 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	risc caiguda
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	50 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de puntals o sistemes d'estabilització, si escau.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-78	
Alçada:	18 m	
Perímetre tronc arbre:	83 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	risc caiguda
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	1 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de puntals o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	Data:
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Washingtonia robusta</i> Wr
Codi del arbre:	A-79
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia del conjunt

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Cupressus macrocarpa</i> Cm
Codi del arbre:	A-80
Alçada:	6 m
Perímetre tronc arbre:	<25 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	moderat
Valor ecològic	moderat
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)


Data:

maig 2026

UBICACIÓ: Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Cedrus deodara	Cd
Codi del arbre:	A-81	
Alçada:	15 m	
Perímetre tronc arbre:	170 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☒

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐


Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Cedrus deodara	Cd
Codi del arbre:	A-82	
Alçada:	15 m	
Perímetre tronc arbre:	168 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Cedrus deodara	Cd
Codi del arbre:	A-83	
Alçada:	15 m	
Perímetre tronc arbre:	179 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir

☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:


- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de puntals o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-84	
Alçada:	12 m	
Perímetre tronc arbre:	100 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	3 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☒ risc de caiguda

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista. Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable. Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-85	
Alçada:	12 m	
Perímetre tronc arbre:	71 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	3 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☒ risc de caiguda


4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista. Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable. Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Chamaerops humilis</i> Ch
Codi del arbre:	A-86.
Alçada:	1 m
Perímetre tronc arbre:	
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt - protegit
Distància del volum de la façana	>5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☒ protegit
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

L'espècie *Chamaerops humilis* es troba protegida, per la qual cosa, atesa la seva ubicació dins l'àmbit d'actuació del projecte, resulta obligatori el seu trasplantament.


Així mateix, la seva implantació en un parterre envoltat de terreny natural facilita les tasques d'extracció, afavorint la conservació del sistema radicular i augmentant la viabilitat de l'operació.

En conseqüència, es preveu el seu trasplantament d'acord amb criteris tècnics adequats, garantint la seva correcta reubicació dins l'àmbit del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Chamaerops humilis</i> Ch
Codi del arbre:	A-87
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt - protegit
Distància del volum de la façana	>5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	Cupressus sempervirens Csp
Codi del arbre:	A-88-89-90
Alçada:	18 m
Perímetre tronc arbre:	95/ 88/ 86 cm
Port: (gran, mitja, petit)	alt
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt -
Distància del volum de la façana	1,5-4 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i> Ln
Codi del arbre:	A-91
Alçada:	6 m
Perímetre tronc arbre:	34 cm
Port: (gran, mitja, petit)	alt
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	1 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Washingtonia robusta	Csp
Codi del arbre:	A-92	
Alçada:	4,5 m	
Perímetre tronc arbre:		
Port: (gran, mitja, petit)	alt	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a trasplantar ☒

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Thuja koraiensis	Tk
Codi del arbre:	A-93	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	80 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	alt	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana	1,8 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Prunus avium</i>	Pa
Codi del arbre:	A-94	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	36 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	alt (exemplar petit)	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	4,2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Prunus avium	Pa
Codi del arbre:	A-95	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	15 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	3,4 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Citrus reitculata</i> Cr
Codi del arbre:	A-96
Alçada:	2,5 m
Perímetre tronc arbre:	28 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	>5 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i> Cr
Codi del arbre:	A-97
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	34 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	1,2 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a trasplantar	☒
Arbre a eliminar	☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbrat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i>	Cr
Codi del arbre:	A-98	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	50 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a trasplantar ☒
 Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus reticulata</i>	Cr
Codi del arbre:	A-99	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	52 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a trasplantar	☒
Arbre a eliminar	☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i>	Cs
Codi del arbre:	A-100	
Alçada:	2,5 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2,5 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir** ☐
Arbre a protegir ☐
Arbre a trasplantar ☒
Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i>	Cs
Codi del arbre:	A-101	
Alçada:	2 m	
Perímetre tronc arbre:	31 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	2 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir** ☐
Arbre a protegir ☐
Arbre a trasplantar ☒
Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Citrus x sinensis</i>	Cs
Codi del arbre:	A-103	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	46 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	1 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Citrus sinensis	Cs
Codi del arbre:	A-104	
Alçada:	1,8 m	
Perímetre tronc arbre:	41 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	3 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:


maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Ligustrum lucidum</i> LI
Codi del arbre:	A-105
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	80 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	baix
Distància del volum de la façana	80 cm

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☐Arbre a trasplantar ☒Arbre a eliminar (en mal estat) ☐**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pirus sp.</i>	Psp.
Codi del arbre:	A-106	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	60 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)Arbre a mantenir ☐Arbre a protegir ☐Arbre a transplantar ☐Arbre a eliminar ☒**4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT**

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i>	Ra
Codi del arbre:	A-107	
Alçada:	6 m	
Perímetre tronc arbre:	55 cm	equiv. Multitrncp
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana	-	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a trasplantar ☒
- Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.

Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Morus alba	Ma
Codi del arbre:	A-108	
Alçada:	5 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	mitja	
Valor ecològic	mitja	
Distància del volum de la façana	10 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori afecta directament l'estructura de la rampa, resultant incompatible amb les actuacions previstes.


La dificultat de garantir una protecció eficaç durant l'execució de les obres, juntament amb l'afectació directa del seu sistema radicular, fan inviable la conservació de l'exemplar. En particular, la intervenció prevista implica l'alteració de la zona radicular, fet que impossibilita el seu manteniment en condicions adequades.

Per tot això, es determina l'eliminació de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i>	Ra
Codi del arbre:	A-109	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	100 cm	equiv multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana	80 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☐

Arbre a trasplantar ☒

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

El port significatiu de l'exemplar, juntament amb la seva ubicació en un perímetre ampli de terreny natural, fan viable i recomanable el seu trasplantament.


Per a l'execució del trasplantament, es procedirà a la poda prèvia de l'exemplar, l'extracció acurada amb l'objectiu de preservar al màxim el sistema radicular, i el seu posterior trasllat i replantació d'acord amb les indicacions del plànol d'arbat trasplantat dins l'àmbit del projecte.

Aquestes operacions es duran a terme seguint criteris tècnics adequats per garantir la màxima probabilitat de supervivència de l'exemplar.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ligustrum lucidum</i>	LI
Codi del arbre:	A-111	
Alçada:	7 m	
Perímetre tronc arbre:	42 cm	equiv multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana	50 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir	☐
Arbre a protegir	☐
Arbre a transplantar	☐
Arbre a eliminar	☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbori es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.


Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Eriobotrya japonica</i> Ej
Codi del arbre:	A-112
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	60 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	- -

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Ficus carica</i>	Fc
Codi del arbre:	A-113	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	81 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	- -	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐


4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	Data:
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Olea europaea</i> Oe
Codi del arbre:	A-114
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	80 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	- -

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Prunus cerasifera	Pc
Codi del arbre:	A-115	
Alçada:	3 m	
Perímetre tronc arbre:	47 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	- -	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Olea europaea</i> Oe
Codi del arbre:	A-116
Alçada:	6 m
Perímetre tronc arbre:	170 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	- -

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Olea europaea</i> Oe
Codi del arbre:	A-117
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	62 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	1,8 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Olea europaea</i> Oe
Codi del arbre:	A-118
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	70 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	1,8 m

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	Laurus nobilis	Ln
Codi del arbre:	A-119	
Alçada:	8 m	
Perímetre tronc arbre:	80 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	alt	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	2,8 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Prunus domestica</i>	Pd
Codi del arbre:	A-120	
Alçada:	6 m	
Perímetre tronc arbre:	101 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	- -	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Laurus nobilis</i>	Ln
Codi del arbre:	A-121	
Alçada:	4 m	
Perímetre tronc arbre:	50 cm	equiv-multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	mitja	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒

 Arbre a protegir ☐

 Arbre a transplantar ☐

 Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Prunus domestica</i> Pd
Codi del arbre:	A-122
Alçada:	2,5 m
Perímetre tronc arbre:	70 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	mdoerat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Celtis australis</i>	Ca
Codi del arbre:	A-114	
Alçada:	2 m	
Perímetre tronc arbre:	30 cm	multitronc
Port: (gran, mitja, petit)	petit	
Estat fitosanitari:	risc	molt petit
Estat ornamental:	baix	
Valor ecològic	baix	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)


- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Eriobotrya japonica</i> Ej
Codi del arbre:	A-117
Alçada:	3 m
Perímetre tronc arbre:	40 cm
Port: (gran, mitja, petit)	petit
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	mitja
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☐
 Arbre a protegir ☐
 Arbre a transplantar ☐
 Arbre a eliminar ☒

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

La ubicació de l'exemplar arbore es veu directament afectada per la proposta d'actuació del projecte, resultant incompatible amb l'ordenació prevista.

Les característiques de l'exemplar, tant pel que fa al seu port com al seu estat fitosanitari, no justifiquen el seu trasplantament. En particular, el seu desenvolupament reduït i el seu escàs valor paisatgístic fan que l'operació de trasplantament resulti tècnicament i econòmicament poc viable.

Per tot això, es determina la tala i eliminació de l'exemplar, preveient la seva reposició mitjançant noves plantacions d'acord amb els criteris del projecte.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR


Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-126	
Alçada:	12 m	
Perímetre tronc arbre:	132 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	risc caiguda
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir



Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:


- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de punts o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-127
Alçada:	20 m
Perímetre tronc arbre:	147 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:


- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-128	
Alçada:	20 m	
Perímetre tronc arbre:	205 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	correcte	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	80 cm	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir** ☐
Arbre a protegir ☒
Arbre a transplantar ☐
Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Els exemplars arbòris que es mantenen dins de l'àmbit d'actuació i que es troben propers als futurs camins dels Jardins de Montsió hauran de ser objecte de mesures de protecció durant l'execució de les obres.

A tal efecte es preveu:

- la protecció del tronc mitjançant taulers de fusta o sistemes equivalents,
- la delimitació de la zona de protecció radicular,
- la realització de les excavacions amb especial precaució en les proximitats de l'arbre, evitant danyar el sistema radicular.

Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir la conservació i viabilitat dels exemplars durant el desenvolupament de les obres.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)

Data:

maig 2026

UBICACIÓ: Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-129	
Alçada:	7 m	
Perímetre tronc arbre:	50 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☒

Arbre a protegir ☐

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI


OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-130
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	63 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	risc
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir

☐

Arbre a protegir

☒
risc de
caiguda

Arbre a transplantar

☐

Arbre a eliminar (en mal estat)

☐
4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de punts o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-131	
Alçada:	18 m	
Perímetre tronc arbre:	189 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:


maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-132
Alçada:	18 m
Perímetre tronc arbre:	120 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	risc risc caiguda
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir

☐

Arbre a protegir

☒
risc de
caiguda

Arbre a transplantar

☐

Arbre a eliminar

☐
4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de punts o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-133.	
Alçada:	15 m	
Perímetre tronc arbre:	165 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	risc	risc caiguda
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana		

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de punts o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i> Ra
Codi del arbre:	A-134
Alçada:	7 m
Perímetre tronc arbre:	45 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	correcte
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i> Ra
Codi del arbre:	A-135
Alçada:	5 m
Perímetre tronc arbre:	55 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBORAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Rhamnus alaternus</i> Ra
Codi del arbre:	A-136
Alçada:	4 m
Perímetre tronc arbre:	45 cm
Port: (gran, mitja, petit)	mitja
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	baix
Valor ecològic	mitja
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat

Data:

maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-137
Alçada:	7 m
Perímetre tronc arbre:	55 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	moderat
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

- Arbre a mantenir ☒
- Arbre a protegir ☐
- Arbre a transplantar ☐
- Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT


DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI		Data:
OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	maig 2026
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar



2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció	
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i>	Ph
Codi del arbre:	A-138	
Alçada:	20 m	
Perímetre tronc arbre:	203 cm	
Port: (gran, mitja, petit)	gran	
Estat fitosanitari:	moderat	risc caiguda
Estat ornamental:	alt	
Valor ecològic	alt	
Distància del volum de la façana	2,4 m	

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir ☐

Arbre a protegir ☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar ☐

Arbre a eliminar (en mal estat) ☐

4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de puntals o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.

DESCRIPCIÓ ELEMENT ARBORI

OBRA:	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE MONTSIÓ I EL MIRADOR DEL PARC DELS TORRENTS (FASE I)	Data:
UBICACIÓ	Jardins de Montsió, Esplugues de Llobregat	maig 2026

1. LOCALITZACIÓ DE L'EXEMPLAR

Plànol ubicació :



Fotografia de l'exemplar

**2. DESCRIPCIÓ DE L'EXEMPLAR**

Descripció de l'exemplar:

Vector	Descripció
Espècie:	<i>Pinus halepensis</i> Ph
Codi del arbre:	A-139
Alçada:	20 m
Perímetre tronc arbre:	141 cm
Port: (gran, mitja, petit)	gran
Estat fitosanitari:	risc risc caiguda
Estat ornamental:	alt
Valor ecològic	alt
Distància del volum de la façana	85 cm

3. TRACTAMENT A DONAR A L'ARBRAT (escollir una opció)

Arbre a mantenir

☐

Arbre a protegir

☒ risc de caiguda

Arbre a transplantar

☐

Arbre a eliminar (en mal estat)

☐
4. VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

Un dels exemplars presenta una inclinació significativa del tronc, així com un desenvolupament estructural que podria generar un risc potencial d'inestabilitat, especialment davant episodis de vent o com a conseqüència dels moviments de terres previstos.

Per aquest motiu, es recomana que durant la fase d'obra es realitzi una avaluació específica per part d'un tècnic especialista en arboricultura, amb la finalitat de determinar les mesures correctores més adequades.

Entre les possibles actuacions es contemplen:

- reducció o poda d'alleugeriment de la capçada,
- tala parcial de l'exemplar,
- instal·lació de puntals o sistemes d'estabilització, si escau.

La solució definitiva haurà de ser validada per la direcció tècnica de l'obra en funció de l'avaluació realitzada.