

DOCUMENT INFORME TÈCNIC: 2026-2458_PropostaServeiEmergenciaEO_VV02_037BIS _TRANSPARENTA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: E3UJC-1TCQT-01OSP Data d'emissió: 21 de Octubre de 2026 a les 9:31:29 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Tècnic/a d'Operacions 5 de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 20/10/2026 14:00
	ESTAT SIGNAT 20/10/2026 14:00



Expedient núm.: 2026/2458

Proposta del Servei: Actuació d'emergència per a la reparació del tram de col·lector VV02_037BIS-039 del sistema de sanejament Vilanova del Vallès, al TM de la Roca del Vallès.

Procediment: Contracte per Tramitació d'Emergència.

Assumpte: Execució de les obres de reparació del tram de col·lector VV02_037BIS-039 del sistema de sanejament Vilanova del Vallès, al TM de la Roca del Vallès.

PROPOSTA DEL SERVEI

Necessitat a satisfer:

L'episodi meteorològic de pluges d'intensitat torrencial ocorregut durant la nit del 3 al 4 i els dies 4 i 5 d'octubre de 2026, va afectar greument el territori (Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme) amb acumulacions de fins a 249,8 mm i l'activació de la fase d'EMERGÈNCIA del Pla INUNCAT per part de Protecció Civil, acompanyada d'alertes ESAIert i restriccions de mobilitat.

Les crescudes fluvials extraordinàries produïdes a la conca del riu Besòs i els seus afluents (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes i Ripoll), registrant-se cabals d'uns 937 m³/s al tram final del Besòs, van provocar greus danys i afeccions a les infraestructures i sistemes de sanejament gestionats pel Consorci Besòs Tordera (CBT), com ara trencaments de col·lectors, descalçaments, erosions, enfonsaments, inundacions de recintes, obturacions per graves, fangs i arbres, i avaries en equips electromecànics, quadres elèctrics i instrumentació. És de destacar que gran part dels col·lectors dels sistemes de sanejament que gestiona el Consorci Besòs Tordera circulen pel marge o per la llera dels cursos fluvials, concretament un 61%.


En el cas particular del sistema de sanejament Vilanova, es van veure afectats els següents trams o punts, entre d'altres:

- VV02_037BIS-39 → Col·lector trencat i desplaçat.

LA03 037-038. Col·lector trencat i desplaçat

S'observa que el tram de col·lector entre els pous VV02_037BIS i VV02_039, està recobert de formigó, i aquest al trencar-se ha trencat el col·lector a més de torsionar-lo, quedant un tram entre els dos pous sense connexió.





Característiques del contracte:

Per a dur a terme aquesta actuació caldrà la redacció d'un contracte d'execució d'obra.

A continuació es detallen les característiques del contracte:

Tipus de contracte: Execució d'obra.	
Objecte del contracte: Execució de les obres de reparació del tram de col·lector VV02_037BIS-039 del sistema de sanejament Vilanova del Vallès, al TM de la Roca del Vallès.	
Procediment de contractació: Contracte	Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA
Codi CPV: 45231300-8. Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals	
Valor estimat del contracte: 224.000,00 €	IVA: 47.040,00 €
Preu: D'acord a l'informe tècnic de l'expedient 2026/2458	
Durada: 2 mesos	

Proposta d'adjudicació:

Atès és una empresa especialitzada en el moviment de terres i en l'execució d'obres hidràuliques.

Atès que TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SL ha executat satisfactòriament pel Consorci del Besòs Tordera actuacions de característiques similars a la de l'objecte del contracte.

DOCUMENT INFORME TÈCNIC: 2026-2458_PropostaServeiEmergenciaEO_VV02_037BIS _TRANSPARENTA	IDENTIFICADORS		
ALTRES DADES Codi per a validació: E3UJC-1TCQT-01OSP Data d'emissió: 21 de Octubre de 2026 a les 9:31:29 Pàgina 3 de 3	<table><tr><td>SIGNATURES 1.- Tècnic/a d'Operacions 5 de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 20/10/2026 14:00</td><td>ESTAT SIGNAT 20/10/2026 14:00</td></tr></table>	SIGNATURES 1.- Tècnic/a d'Operacions 5 de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 20/10/2026 14:00	ESTAT SIGNAT 20/10/2026 14:00
SIGNATURES 1.- Tècnic/a d'Operacions 5 de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 20/10/2026 14:00	ESTAT SIGNAT 20/10/2026 14:00		



Donat que les obres objecte de la proposta del servei tenen un gran component de moviment de terres, es proposa encomanar l'execució de les actuacions a:

TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SL

B-08719619

Carretera de Manresa, núm. 50-60, 08280 Calaf,

f.roca@transparenta.cat

938 680 306

Granollers, a data de la signatura electrònica,

Tècnic d'Operacions

Lluís Fernández Maza